

BMW Group - AIR: 2020-11-18 / 14:39
Autorizovaný partner BMW: 26247/01
Model: Cooper
Identifikační číslo vozidla: WMWSU310X0T792554
Vývojové označení: R56
Kód typu: SU31
Typ vedení: SU31

Vozidlo

MINI Cooper, 90kW

WMWSU310X0T792554



Vývojové označení
Barva
Aktuální stupeň integrace
Začátek záruky

R56
midnight-black metallic
R056-13-07-503
26. července 2013

Technické kampaně

Nevyskytují se žádná technická opatření.

Servisní smlouvy

Žádné smlouvy BSI k dispozici

Informace o chybách servis/servisní poradenství

Nejsou k dispozici žádné informace o chybách.

Navigační mapa

Upozornění: Nebylo možné zjistit instalovanou mapu.

Nainstalovaná mapa	Kód pro odblokování (předplatné)	Nejnovější navigační mapa obsažena v předplatném	Nejnovější zpoplatněná navigační mapa
-	Aktualizace je možná (SWID: 00880003).	Road Map Europe MOVE 2013	Road Map Europe MOVE 2019

Detaily o vozidle

Typ vozidla	Osobní vozidlo
Značka	MINI
Model	Cooper
Karosérie	COUPE
Identifikační číslo vozidla (posledních 7 míst)	T792554
Identifikační číslo vozidla (17místné)	WMWSU310X0T792554
Vývojové označení	R56
Řízení	LL

Motor	N16
Číslo motoru	A311J540
Dodatečné zpracování výfukových plynů	EURO6, W, PI/CI, M, N1 I
Převodovka	MECH
Číslo převodovky	1090191ADN
sériové číslo Headunit	Nelze zjistit žádnou hlavní jednotku.
Typ pohonu	FRONT
Stupeň integrace z výroby	R056-13-07-501
Datum výroby	15.7.2013
Výrobní závod	OXFORD
Datum expedice	16.7.2013
Dodávající prodejce	Emil Frey SA, Crissier, CH
Provedení pro trh	EUR
Kód laku	A94
Kód čalounění	T8N2
Kód typu	SU31
Základní typ	SU31
Typ vedení	SU31

Zvláštní výbavy

Zvláštní výbavy z výroby:

01CA Výběr vozidel centrální objednávací proces
 01CB CO2 rozsah
 01CC Auto Start Stop funkce
 01CD Brake Energy Regeneration
 0210 Dynamická kontrola stability
 0230 Přídavný rozsah podle EU
 0249 Multifunkce pro volant
 0255 Sport-kožený volant airbag
 02GF MINI lité kolo Sandblast Turned
 02PA Pojistka šroubů kola
 0313 Vnější zrcátko sklopná funkce
 0314 Vnější zrcátko / zámek řidiče vyhřívaný
 0345 Chrome Line interiér
 0381 Vnější zrc. černé/střecha barva vozidla
 03BD Pruhy na kapotě motoru Bayswater
 0420 Tónované zasklení
 0423 Rohožky velur
 0428 Výstražný trojúhelník a spojovací taška
 0450 Seřizování výšky sedadla spolujezdce
 0473 Loketní opěrka přední
 0481 Sport.sedadlo
 0493 Odkládací paket
 0494 Vyhřívání sedadla řidič/spolujezdec
 04AA Strop karoserie antracit
 04AU Rozšířená dekorace
 04CU Barva interiéru Carbon Black
 04D3 Colour Line Rocklike Anthracite
 04D8 Interiér povrch Piano Black Baysw.
 04UF Sportovní tlačítko
 0502 Ostríkovací světlometů
 0507 Parkovací zařízení zadní (PDC)
 0520 Mlhový světlomet

Dodatečně vestavěná zvláštní výbava:

Toto vozidlo nemá žádné dodatečné výbavy.

0521 Dešťový senzor
 0522 Xenonová světa
 0524 Adaptivní světlo do zatáček
 0534 Automatická klimatizace
 0548 Kilometrový tachometr
 0550 Palubní počítač
 0563 Světelný paket
 05AA Koncové mlhové světlo
 05DA Deaktivace airbagu spolujezdce
 0620 Hlasový vstup
 06FP Rádio MINI Visual Boost
 06NE Rozšíř.příprava mobil.telefon Bluetooth
 06NF Hudební rozhraní pro smartphone
 06NM MINI Connected
 06UM MINI Navigační systém
 06VC Řízení Combox
 0736 2. klíč k dálkovému ovládání
 0785 Směrová světa bílá
 07HU MINI Bayswater
 07L5 Kabelový spoj
 0854 Jazyková verze francouzsky
 0881 Dokumentace k vozidlu francouzsky
 08KA Interval výměny oleje 24 měs./30 000 km
 A070 Akumulátor AGM 70 Ah
 EWS4

Verze softwaru řídicích jednotek

Historie vozidel

Datum	Typ	Kilometrický pr...	Prodejce	Přehled
11. 11. 2017	Klíč	157968 km	33809	Klíč 1
30. 10. 2017	Klíč	156584 km	07083	Klíč 1
07. 10. 2016	Klíč	114773 km	07083	Klíč 0
21. 06. 2016	Záruka	102373 km	07083	Úloha: Electric actuator, Valvetronic eccentric shaft Fault code stored in diagnosis fault code memory (no

— Úloha: Electric actuator, Valvetronic eccentric shaft Fault code stored in diagnosis fault code memory (no

Popis: Electric actuator, Valvetronic eccentric shaft Fault code stored in diagnosis fault code memory (no

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Test vozidla provést
 Pracovní jednotka I 00 00 556

0 PJ

Vyměnit servomotor excentrického hřídele
Pracovní jednotka I 11 37 521

0 PJ

Test vozidla provést
Pracovní jednotka I 00 00 006

0 PJ

Electric actuator, Valvetronic eccentric shaft Fault code stored in
diagnosis fault code memory (no
Nález I 11 37 09 99 00


Těsnění kov
Díl I 11 12 7 560 273

1


Servomotor
Díl I 11 37 7 533 905

1



— 20. 06. 2016 Klíč 102373 km 07083 Klíč 0



— 10. 06. 2016 Klíč 101557 km 07083 Klíč 0



— 22. 01. 2016 Klíč 93369 km 07083 Klíč 0



— 22. 01. 2016 Záruka 93369 km 07083 Úloha: Trim/cover for water jet, headlight washer system Poorly adapted/fitted

+ Úloha: Trim/cover for water jet, headlight washer system Poorly adapted/fitted

— 22. 01. 2016 Záruka 93369 km 07083 Úloha
Úloha
Úloha
Úloha
Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu
Pracovní jednotka I 00 00 105

0 PJ

Nález I 99 61 01 17 MI

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje Pracovní jednotka I 00 00 610	0 PJ
--	------

Nález I 99 60 06 68 MI

Sada vložka olejového filtru Díl I 11 42 7 622 446	1
---	---

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis zapalovacích svíček Pracovní jednotka I 00 00 622	0 PJ
---	------

Nález I 99 12 25 21 MI

Zapalovací svíčky High Power Díl I 12 12 2 158 165	4
---	---

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru Pracovní jednotka I 00 00 616	0 PJ
---	------

Nález I 99 00 99 99 MI

Mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím Díl I 64 31 9 127 516	1
--	---

— Úloha

Popis:



Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:



Péče o vozidlo BSP (CH) Pracovní jednotka I 00 12 995	0 PJ
--	------

Nález I 99 01 13 29 MI



— 13. 01. 2016 Klíč 92134 km 07083 Klíč 0



— 30. 01. 2015 Klíč 58232 km 33809 Klíč 1



— 30. 01. 2015 Klíč 55082 km 33809 Klíč 1



— 30. 01. 2015 Záruka

58232 km 33809



Úloha: Solenoid valve for camshaft adjusting unit Permanent failure

+ Úloha: Solenoid valve for camshaft adjusting unit Permanent failure

— 12. 01. 2015 Klíč

56118 km 33809

Klíč 0



— 12. 01. 2015 Záruka

56118 km 33809

Úloha: Idling quality under all operating conditions Uneven running

+ Úloha: Idling quality under all operating conditions Uneven running

— 27. 06. 2014 Záruka

32785 km 33809

Úloha
Úloha
Úloha
Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru
Pracovní jednotka I 00 00 616 0 PJ

Nález I 99 00 99 99 MI

Mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím
Díl I 64 31 9 127 516 1

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Péče o vozidlo BSP (CH)
Pracovní jednotka I 00 12 995 0 PJ

Nález I 99 01 13 29 MI

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje
Pracovní jednotka I 00 00 610 0 PJ

Nález I 99 60 06 68 MI

Sada vložka olejového filtru 1

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne



Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu
Pracovní jednotka I 00 00 105



0 PJ

Nález I 99 61 01 17 MI



— 26. 06. 2014 Klíč 32785 km 33809 Klíč 2





— 23. 10. 2013 Klíč 4943 km 07083 Klíč 1





— 22. 10. 2013 Klíč 4903 km 07083 Klíč 1





— 02. 10. 2013 Klíč 3437 km 07083 Klíč 1





— 02. 10. 2013 Klíč 3354 km 07083 Klíč 1





— 30. 09. 2013 Klíč 3304 km 07083 Klíč 1





— 30. 09. 2013 Klíč 3218 km 07083 Klíč 1





— 27. 09. 2013 Klíč 3113 km 07083 Klíč 1





— 26. 09. 2013 Klíč 3075 km 07083 Klíč 1





— 25. 09. 2013 Klíč 3002 km 07083 Klíč 1





— 25. 09. 2013 Klíč 2980 km 07083 Klíč 1





— 23. 09. 2013 Klíč 2788 km 07083 Klíč 1





— 17. 09. 2013 Klíč 2436 km 07083 Klíč 1




— 13. 09. 2013 Klíč 2256 km 07083 Klíč 1




— 12. 09. 2013 Klíč 2046 km 07083 Klíč 1




— 11. 09. 2013 Klíč 2014 km 07083 Klíč 1




— 11. 09. 2013 Klíč




1807 km 07083 Klíč 1




— 06. 09. 2013 Klíč



1725 km 07083 Klíč 1




— 29. 08. 2013 Klíč



1130 km 07083 Klíč 1




— 29. 08. 2013 Klíč



1116 km 07083 Klíč 1




— 28. 08. 2013 Klíč



1063 km 07083 Klíč 1




— 26. 08. 2013 Klíč



970 km 07083 Klíč 1




— 23. 08. 2013 Klíč



816 km 07083 Klíč 1









— 20. 08. 2013 Klíč








734 km 07083 Klíč 1









— 13. 08. 2013 Klíč 589 km 07083 Klíč 1









— 12. 08. 2013 Klíč 365 km 07083 Klíč 1









— 09. 08. 2013 Klíč 343 km 07083 Klíč 1








— 07. 08. 2013 Klíč 326 km 07083 Klíč 1








— 05. 08. 2013 Klíč 125 km 07083 Klíč 1








— 05. 08. 2013 Klíč 107 km 07083 Klíč 1








— 31. 07. 2013 Klíč 80 km 07083 Klíč 1



— 31. 07. 2013 Klíč 48 km 07083 Klíč 1



— 30. 07. 2013 Klíč 40 km 07083 Klíč 1



— 29. 07. 2013 Klíč

0 km

07083

Klíč 0

— 22. 07. 2013 Záruka

2 km

26652

Úloha: Front door / protective strip paint Scratches, score marks

+ Úloha: Front door / protective strip paint Scratches, score marks