

Historie oprav

Data vozidla		ElsaPro - 2011-09-21 05:12:28 (+2) - DP341ZL						
Identifik. čís. vozidla:	TMBJX21UX88858943		příští HP:	0000-00				
Registrace:	2008-01-04	Typ:	1U51G3	příští KE:	2009-11			
Historie	ElsaPro - 2011-09-21 05:12:28 (+2) - DP341ZL							
1	Faktura	Datum příjmu:	Stav km:	ZakázkaČís.:	FakturaČís.:			
		2011-04-15	143216	201221529	400908140			
průb.čís.	Pracovní pozice	Označení	Údržba	Lak	Kód V	Paket		
1	19010100	Soustava chladicí zkouset			0	0		
2	19611910	Trubka chlazení de a namontovat			0	0		
3	94271900	Zarovka obrysoveho svetla d+n			0	0		
4	99310000	TRAVAUX ATELIER			0	0		
průb.čís.	Položka dílů	Označení	Množ.	Kód výr.	DZ	SD	Kód V	Paket
1	1J0122447GC	vodni hadice	1.00				0	0
2	N 0177532	AMPOULE ELECTRI	1.00				0	0
2	Faktura	Datum příjmu:	Stav km:	ZakázkaČís.:	FakturaČís.:			
		2011-01-03	138428	200979490	400741916			
průb.čís.	Pracovní pozice	Označení	Údržba	Lak	Kód V	Paket		
1	19381700	Kapalina chladici vypustit a naplni			0	0		
2	19551950	Skrin termoregulatoru de a namontov			0	0		
3	40412050	Hridel kloubovy de a namontovat			0	0		
4	40481950	Manzeta vnejsiho kloubu de a namont			0	0		
5	40481950	Manzeta vnejsiho kloubu de a namont			0	0		
6	46502050	Kotouce brzd predni de a namontovat			0	0		
7	44050200	2 ROUES . DEPOSE/POSE			0	0		
8	70181950	Panel desky pristrojove de a namont			0	0		
9	80231950	Vymenik tepla de a namontovat			0	0		
10	85151950	Skrin topeni de a namontovat			0	0		
11	87131950	Cidlo teploty vyparniku de a namont			0	0		
12	87761900	TRANSMETTEUR TEMP. PLANCHER: DEP/PO			0	0		
13	48401900	Prevodka rizeni de a namontovat			0	0		
14	48405550	Prevodka rizeni vymenit			0	0		
15	44950300	Geometrie predni a zadni naprawy pr			0	0		
16	44881550	Sbihavost predni naprawy seridit			0	0		
17	99051099	CONTROLE DU NIVEAU			0	0		
průb.čís.	Položka dílů	Označení	Množ.	Kód výr.	DZ	SD	Kód V	Paket
1	1J1422075LX	skrin rizeni	1.00				0	0
2	N 90834901	COLLIER	2.00				0	0
3	1J0422831B	Manzetaoch	2.00				0	0
4	N 10197601	COLLIER	2.00				0	0
5	1J0422804H	Tyc ridici	1.00				0	0
6	1J0422803H	Tyc ridici	1.00				0	0
7	N 90321302	ECROU	2.00				0	0
8	06A121111A	skrin regulatoru chladici vody	1.00				0	0
9	1J0122101AG	vodni hadice	1.00				0	0
10	1J0122291B	Dil spoj.	1.00				0	0
11	1J0122291D	Dil spoj.	1.00				0	0

12	3B0122291B	Díl spoj.	1.00	0	0
13	06A122481	vodní trubka	1.00	0	0
14	1K0498203	Manžeta kl	2.00	0	0
15	6R0615301	kotouč brzdový (vetrany)	2.00	0	0
16	1J0698151G	Desticky	1.00	0	0
17	321819017	Tesnení	1.00	0	0
18	1H0819019	Tesnení	1.00	0	0
19	1J1819031B	Vložka top	1.00	0	0
20	4B0820539	Snimac tep	1.00	0	0
21	1H0907543A	Snimac tep	1.00	0	0
22	1J0907543A	Snimac tep	1.00	0	0
23	1K0907543G	snimac teploty	1.00	0	0
24	038121119B	Kroužek te	1.00	0	0
25	06A133567A	Zarázka	3.00	0	0
26	N 0138495	ANNEAU JOINT	2.00	0	0
27	N 0138487	ANNEAU JOINT	2.00	0	0
28	06A906433L	Generator	1.00	0	0

3 Faktura Datum příjmu: 2010-07-15 Stav km: 122800 ZakázkaČís.: 28533700 FakturaČís.: 28533700

průb.čís.	Pracovní pozice	Označení	Údržba	Lak	Kód V	Paket
1	64521950	Spousteč skla pred.dv.el. d+n			0	0
2	64541950	Motor spousteče skla de a namontová			0	0
3	70591900	Vypln předních dveří de a namontová			0	0
4	50000200	LAVAGE CARROSSERIE & NETT. INTERIEU			0	0

průb.čís.	Položka dílů	Označení	Množ.	Kód výr.	DZ	SD	Kód V	Paket
1	1U4868395F	Folie ochr	1.00				0	0
2	1U4959801D 03P	motor pro spousteč oken	1.00				0	0
3	EP0089	7.6 % TVA	1.00				0	0

4 Faktura Datum příjmu: 2010-06-17 Stav km: 120800 ZakázkaČís.: 28492900 FakturaČís.: 28492900 Pozn. Údržba

průb.čís.	Pracovní pozice	Označení	Údržba	Lak	Kód V	Paket
1	01090030	LongLife serv.prohl.vc.vymeny oleje	X		0	0
2	04010000	ASSURANCE MOBILITE JUSQU' AU PROCHA			0	0
3	24245550	Vložka filtru vzduchu vymenit			0	0
4	27061900	Akumulátor de a namontovat			0	0
5	28705588	BOUGIE D'ALLUMAGE: REMPLACE			0	0
6	37025552	ATF vymenit			0	0
7	38761900	ATF- sítko de a namontovat			0	0
8	64581900	Spinac spousteče skla de a namontov			0	0
9	72011901	SIEGE AV: DEPOSE ET REPOSE			0	0
10	72151950	Ram sedáku s vyskovým nastavením d+			0	0
11	85185580	FILTRE A POUSSIÈRE ET POLLEN: REMPL			0	0
12	92431900	Lista zadního skla stírací d+n			0	0
13	50000200	LAVAGE CARROSSERIE & NETT. INTERIEU			0	0

průb.čís.	Položka dílů	Označení	Množ.	Kód výr.	DZ	SD	Kód V	Paket
1	101000041AC	Svíčka	4.00				0	0
2	06A115561B	Cist.oleje	1.00				0	0
3	1J0129620	vložka vzduchového filtru	1.00				0	0
4	096321370	Tesnení	1.00				0	0
5	01M321435B	Zátka	1.00				0	0

6	01M325429	Sitko olej	1.00	0	0
7	01M325443	Tesnení	1.00	0	0
8	1H0819644B	vložka filtru prachov. a pylov.	1.00	0	0
9	000915105DE	Baterie	1.00	0	0
10	G 052162A2	HUILE ATF	4.00	0	0
11	N 90813202	VIS	1.00	0	0
12	ZCHU14012	LAVE GLACE ETE	1.00	0	0
13	1J4881105KE	Podst.sed.	1.00	0	0
14	1U9955425B	Lista	1.00	0	0
15	1J3959857A	Spinac	1.00	0	0
16	EP1201	HUILE CASTROL LONGLIFE 3 5W-30 0,5	1.00	0	0
17	EP0089	7.6 % TVA	1.00	0	0

5 Faktura Datum příjmu: 2010-06-02 Stav km: 116300 ZakázkaČís.: 28473200 FakturaČís.: 28473200

průb.čís.	Pracovní pozice	Označení	Údržba	Lak	Kód V	Paket
1	17501900	Vana oleje spodní de a namontovat			0	0
2	44881550	Sbihavost přední napravy seridit			0	0
3	44891550	Odklon kol přední napravy seridit			0	0
4	44950300	Geometrie přední a zadní napravy pr			0	0
5	46502050	Kotouče brzd přední de a namontovat			0	0
6	47010750	Soustava brzdová odvzdušnit			0	0
7	57171950	Zámek dveří de a namontovat			0	0
8	70591900	Vypln předních dveří de a namontova			0	0
9	92272000	Listy stírací de a namontovat			0	0
10	92431900	Lista zadního skla stírací d+n			0	0
11	44050400	QUATRE ROUES: DEPOSER ET REPOSER			0	0
12	47372000	2 CYLINDRE RECEPTEURS AR. DEP.+REP.			0	0
13	50000200	LAVAGE CARROSSERIE & NETT. INTERIEU			0	0

průb.čís.	Položka dílů	Označení	Množ.	Kód výr.	DZ	SD	Kód V	Paket
1	038103196	Kroužek te	1.00				0	0
2	038103603N	Viko	1.00				0	0
3	1J0611053	valeček brzdový	2.00				0	0
4	6R0615301	kotouč brzdový (vetrany)	2.00				0	0
5	1J0698151G	Desticky	1.00				0	0
6	1J0698525	Sada celis	1.00				0	0
7	6X1837013H	Zámek	1.00				0	0
8	1J0998003	Sada list	1.00				0	0
9	D 176404A2	MASSE	1.00				0	0
10	ZCHU73159	AMPOULE W5W	2.00				0	0
11	1U9955425B	Lista	1.00				0	0
12	EP1209	HUILE CASTROL LONGLIFE 3 5W-30 4,5	1.00				0	0
13	EP4705	LIQUIDE DE FREINS 5 DL	1.00				0	0
14	EP0089	7.6 % TVA	1.00				0	0

6 Faktura Datum příjmu: 2010-05-14 Stav km: 114100 ZakázkaČís.: 28448700 FakturaČís.: 28448700

průb.čís.	Pracovní pozice	Označení	Údržba	Lak	Kód V	Paket
1	19010100	Soustava chladicí zkoušet			0	0
2	19381700	Kapalina chladicí vypustit a naplnit			0	0
3	19551950	Skrín termoregulatoru de a namontov			0	0
4	94271900	Zarovka obrysového světla d+n			0	0
5	94442000	Zarovky osvětlení SPZ de a namontov			0	0

průb.čís.	Položka dílů	Označení	Množ.	Kód výr.	DZ	SD	Kód V	Paket
1	038121119B	Krouzek te	1.00				0	0
2	06A122481	vodni trubka	1.00				0	0
3	ZCHU73159	AMPOULE W5W	2.00				0	0
4	EP1920	ANTIGEL 2LT	1.00				0	0
5	EP0089	7.6 % TVA	1.00				0	0
7 Faktura Datum příjmu: 2010-04-26 Stav km: 111800 ZakázkaČís.: 28421400 FakturaČís.: 28421400								
průb.čís.	Pracovní pozice	Označení	Údržba	Lak	Kód V	Paket		
1	46462050	Bubny brzd de a namontovat			0	0		
2	48981900	Cerpadlo hydraulické de a namontova			0	0		
3	68171900	Panel středni de a namontovat			0	0		
4	40309900	COMMANDE DES VITESSES, REGLER ET GR			0	0		
5	44050200	DEUX ROUES: DEPOSER ET REPOSER			0	0		
6	48931900	FLEXIBLE D'ASPIRATION: DEPOSE ET RE			0	0		
7	50000200	LAVAGE CARROSSERIE & NETT. INTERIEU			0	0		
průb.čís.	Položka dílů	Označení	Množ.	Kód výr.	DZ	SD	Kód V	Paket
1	1J0422154HX	Cerpadlo	1.00				0	0
2	1J0422887J	Hadice	1.00				0	0
3	1J0919081	Spinac	1.00				0	0
4	N 90686902	COLLIER	2.00				0	0
5	EP0089	7.6 % TVA	1.00				0	0
8 Faktura Datum příjmu: 2010-02-23 Stav km: 102800 ZakázkaČís.: 23254600 FakturaČís.: 23254600								
průb.čís.	Pracovní pozice	Označení	Údržba	Lak	Kód V	Paket		
1	44052000	Kolo kompletni de a namontovat			0	0		
2	46362050	Segmenty treci predni de a namontov			0	0		
průb.čís.	Položka dílů	Označení	Množ.	Kód výr.	DZ	SD	Kód V	Paket
1	1J0698151G	Desticky	1.00				0	0
2	EP0089	7.6 % TVA	1.00				0	0
9 Reklamacie Datum příjmu: 2009-12-21 Stav km: 94700 ZakázkaČís.: 28244700 ID rekl.: 21472330								
Reklamacie zákazníka:		Fuite d'eau						
Kód zákazníka:		0107020198 Motor > Netěsnosti > Oblast chlazení motoru > Na čerpadle chladicí kapaliny > nezakódovatelné v DISS						
Rámcové podmínky:								
Zjištění servisní dílny:								
Kód servisní dílny:		0114011009 Motor > Oblast chladicího okruhu chladicí kapaliny > Čerpadlo chladicí kapaliny > zvýšené opotřebení / spotřeba / poškození > Součást chybna						
Originální díl pro odstranění závady:		06B121011LX vodni cerpadlo s tesnenim						
10 Reklamacie Datum příjmu: 2009-12-21 Stav km: 94700 ZakázkaČís.: 28244700 ID rekl.: 21302202								
Reklamacie zákazníka:		voiture en panne						
Kód zákazníka:		0101010115 Motor > Funkce > Problémy motoru při startu > Motor nestartuje > Protáčí se naprázdno						
Rámcové podmínkv:								

Zjištění servisní dílny: Bonjour, le tendeur de la courroie crantée a grippé et la courroie a sauté dequelque dents. le moteur n'a plus de compression. Par manque de temps nous ne pouvons déterminer l'étendue des dégats aux moteur. (culasse, soupapes, pistons.) Comme la garantie arrive à échéance le 04 janvier 2010 y-a-t-il une démarche à entreprendre au près de la garantie. Merci,H.Baumann.

Kód servisní dílny: 0108080998 Motor > Oblast řemenového rozvodu - ozubený řemen > Upínací páka (napínač ozubeného řemenu) > Chybějící, chybné součásti > nezakódovatelné v DISS

Originální díl pro odstranění závady: 06A109479F kladka napinací

11

Faktura

Datum příjmu:

2009-12-21

Stav km:

94700

ZakázkaČís.:

28244700

FakturaČís.:

28244700

Pozn.

Záruka/Kulance

průb.čís.	Pracovní pozice	Označení	Údržba	Lak	Kód V	Paket
1	10190100	Tlaky valcu kompresni zkouset			0	0
2	15241903	Remen ozubený de a namontovat			0	0
3	15271950	Kladka napinací de a namontovat			0	0
4	19501900	POMPE LIQ. REFROID.: DEPOSE ET REPO			0	0

průb.čís.	Položka dílů	Označení	Množ.	Kód výr.	DZ	SD	Kód V	Paket
1	06A109119C	Remen ozub	1.00				0	0
2	06A109479F	kladka napinací	1.00				1	0
3	06B121011LX	vodni cerpadlo s tesnenim	1.00				1	0
4	G 012A8FS0	AD.ANTIGEL	30.00				0	0
5	N 0209063	COLLIER CABLE	1.00				0	0

12	Reklamace	Datum příjmu:	Stav km:	ZakázkaČís.:	ID rekl.:
		2009-11-16	90300	28189100	20730830
Reklamace	Manchette de cardan perd				
zákazníka:					
Kód zákazníka:	0307040401 Podvozek > Netěsnosti > Oblast podvozku > Přední části vozidla -celkem > Únik oleje/tuku na vozidle -vpředu vlevo				
Rámcové podmínky:					
Zjištění servisní dílny:					
Kód servisní dílny:	0404061002 Přední náprava, řízení > Oblast hnacího hřídele > Manžeta stejnoběžného kloubu vnějšího > zvýšené opotřebení / spotřeba / poškození > Součást poškozená - vlevo				
Originální díl pro odstranění závady:	1K0498203 manžeta kloubu ochr. s montaz-				

13

Faktura

Datum příjmu:
2009-11-16

Stav km:
90300

ZakázkaČís.:
28189100

FakturaČís.:
28189100

Pozn.
Údržba

průb.čís.	Pracovní pozice	Označení	Údržba	Lak	Kód V	Paket
1	01090030	LongLife serv.prohl.vc.vymeny oleje	X		0	0
2	02010003	ENTRETIEN LEGAL DU SYST. ANTIPOLLUT			0	0
3	04010000	ASSURANCE MOBILITE JUSQU' AU PROCHA			0	0
4	94441900	Zarovka osvetlení SPZ de a namontov			0	0
5	50000200	LAVAGE CARROSSERIE & NETT. INTERIEU			0	0

průb.čís.	Položka dílů	Označení	Množ.	Kód výr.	DZ	SD	Kód V	Paket
1	06A115561B	Cist.oleje	1.00				0	0
2	1H0819644B	vložka filtru prachov.a pylov.	1.00				0	0
3	N 90813202	VIS	1.00				0	0
4	ZCHU14022	*LAVE GLACE HIV	1.00				0	0
5	ZCHU73159	AMPOULE W5W	3.00				0	0
6	EP1209	HUILE CASTROL LONGLIFE 3 5W-30 4,5	1.00				0	0
7	EP1910	ANTIGEL 1LT	1.00				0	0
8	EP0089	7.6 % TVA	1.00				0	0

14

Faktura

Datum příjmu:

2009-11-16

Stav km:

90300

ZakázkaČís.:

28189101

FakturaČís.:

28189101

Pozn.

Záruka/Kulance

průb.čís.

Pracovní pozice

Označení

Údržba

Lak

Kód V

Paket

1

40411950

Hridel kloubovy de a namontovat

0

0

2

40481950

Manzeta vnejsiho kloubu de a namont

0

0

průb.čís.

Položka dílů

Označení

Množ.

Kód výr.

DZ

SD

Kód V

Paket

1

1K0498203

Manzeta kl

1.00

1

0

15

Reklamace

Datum příjmu:

2009-11-10

Stav km:

0

ZakázkaČís.:

281798

ID rekl.:

20562391

Reklamace
zákazníka:

porte conducteur ne s'ouvre plus de l'interieur

Kód
zákazníka:

Rámcové
podmínky:

Zjištění
servisní dílny:

Kód
servisní dílny:

Originální díl
pro odstranění
závady:

16

Reklamace

Datum příjmu:

2009-11-10

Stav km:

90200

ZakázkaČís.:

28179800

ID rekl.:

20618672

Reklamace
zákazníka:

Porte avant gauche bloquée

Kód
zákazníka:

0401061001 Karoserie/výbava > Funkce > Vnitřek-přední dveře > Kliky dveří levá > Bez funkce

Rámcové
podmínky:

Zjištění
servisní dílny:

Kód
servisní dílny:

0805091001 Karoserie - výbava přistavěné a dostavěné díly > Oblast nástaveb a vestaveb předních dveří > Bowden > zvýšené opotřebení / spotřeba / poškození > Součást na oku rukojeti prasklá

Originální díl
pro odstranění
závady:

1U0837099E tahlo bowdenove

17

Faktura

Datum příjmu:

2009-11-10

Stav km:

90200

ZakázkaČís.:

28179800

FakturaČís.:

28179800

Pozn.

Záruka/Kulance

průb.čís.

Pracovní pozice

Označení

Údržba

Lak

Kód V

Paket

1

57371950

Tahlo vnitřní kliky de a namontovat

0

0

2

70591900

Vypln prednich dveri de a namontova

0

0

průb.čís.

Položka dílů

Označení

Množ.

Kód výr.

DZ

SD

Kód V

Paket

1

1U0837099E

Tahlo bowd

1.00

1

0

2

1U4837221B JNW

Ovladani

1.00

0

0

3

1U0867943

Prichytka

1.00

0

0

18

Reklamace

Datum příjmu:

2009-09-17

Stav km:

78500

ZakázkaČís.:

28112800

ID rekl.:

19675497

Reklamace
zákazníka:

direction dure

Kód
zákazníka:

0301030498 Podvozek > Funkce > Oblast řízení > Volant > nezakódovatelné v DISS

Rámcové
podmínky:

Zjištění
servisní dílny:

Kód
servisní

dílňy:

Originální díl
pro odstranění
závady:

19

Faktura

Datum příjmu:

2009-09-17

Stav km:

80200

ZakázkaČís.:

28112801

FakturaČís.:

28112801

průb.čís.

Pracovní pozice

Označení

Údržba

Lak

Kód V

Paket

1

46502050

Kotouce brzd predni de a namontovat

0

0

2

44050200

DEUX ROUES: DEPOSER ET REPOSER

0

0

3

50000200

LAVAGE CARROSSERIE & NETT. INTERIEU

0

0

průb.čís.

Položka dílů

Označení

Množ.

Kód výr.

DZ

SD

Kód V

Paket

1

6R0615301

kotouc brzdovy (vetrany)

2.00

0

0

2

1J0698151G

Desticky

1.00

0

0

3

EP7777

VEHICULE DE REMPLACEMENT -

1.00

0

0

4

EP0089

7.6 % TVA

1.00

0

0

20

Faktura

Datum příjmu:

2009-08-27

Stav km:

78500

ZakázkaČís.:

28086500

FakturaČís.:

28086500

Pozn.

Záruka/Kulance

průb.čís.

Pracovní pozice

Označení

Údržba

Lak

Kód V

Paket

1

01500000

Funkce vyhledavani chyb rizena .

0

0

2

19381700

Kapalina chladici vypustit a naplni

0

0

3

19551950

BOIT. REGUL. LIQ. REFROID.: DEP.+RE

0

0

4

37031950

Razeni de a namontovat

0

0

5

68171900

Panel stredni de a namontovat

0

0

průb.čís.

Položka dílů

Označení

Množ.

Kód výr.

DZ

SD

Kód V

Paket

1

06A121111A

skrin regulatoru chladici vody

1.00

1

0

2

032121142

Pruzina

1.00

0

0

3

1J0713061A

pouzdro razeni

1.00

0

0

4

1J0713123B

Paka raze.

1.00

1

0

5

059919501A

Cidlo tepl

1.00

0

0

6

1J0927353B

elektromagnet

1.00

0

0

7

N 90316802

ANNEAU JOINT

1.00

0

0

8

G 012A8FS0

AD.ANTIGEL

10.00

0

0

21

Reklamace

Datum příjmu:

2009-07-10

Stav km:

66600

ZakázkaČís.:

28035900

ID rekl.:

19446921

Reklamace
zákazníka:

Moteur chauffe

Kód zákazníka:

0101060302

Motor > Funkce > Nedostatečný výkon > Výkon chlazení -nedostatečný > Zobrazovaná teplota neodpovídá teplotě motoru

Rámcové
podmínky:

Zjištění
servisní dílny:

Remplacement du boitier de thermostat

Kód servisní
dílny:

0114041098

Motor > Oblast chladicího okruhu chladicí kapaliny > Skříň termoregulátoru chladicí kapaliny > zvýšené opotřebení / spotřeba / poškození > nezak dovatelné v DISS

Originální díl
pro odstranění
závady:

06A121111A

skrin regulatoru chladici vody

22

Reklamace

Datum příjmu:

2009-07-10

Stav km:

66600

ZakázkaČís.:

28035900

ID rekl.:

18506507

Reklamace
zákazníka:

securite levier vitesses entre n et r fonct. pas

Kód zákazníka:

0201040498

Přenos síly > Funkce > Oblast automatického řazení > Řazení -blokování > nezakódovatelné v DISS

Rámcové

podmínky:

Zjištění
servisní dílny:

Kód servisní dílny: 0303071005 Převodovka > Oblast vnějšího řazení > Skříň uložení řadicí páky (externí) > zvýšené opotřebení / spotřeba / poškození > Upevnění souč. sti poškozené

Originální díl pro odstranění závady: 1J0713123B paka razeni

23 **Reklamace** **Datum příjmu:** 2009-06-15 **Stav km:** 60700 **ZakázkaČís.:** 28995400 **ID rekl.:** 18349992

Reklamace zákazníka: direction dure

Kód zákazníka: 0301030102 Podvozek > Funkce > Oblast řízení > Přenos síly řízení všeobecně > Jde ztěžka

Rámcové
podmínky:

Zjištění servisní dílny: remplacer le capteur de pression de la direction assistée

Kód servisní dílny: 041498 Přední náprava, řízení > Oblast řízení - hydraulika > nezakódovatelné v DISS > >

Originální díl pro odstranění závady: 1J0919081 spinac tlakovy olejovy

24 **Reklamace** **Datum příjmu:** 2009-06-15 **Stav km:** 68438 **ZakázkaČís.:** 28995400 **ID rekl.:** 18350162

Reklamace zákazníka: commande de boite as du jeux

Kód zákazníka: 0201040103 Přenos síly > Funkce > Oblast automatického řazení > Řazení -všeobecně > Volicí páka volná

Rámcové
podmínky:

Zjištění servisní dílny:

Kód servisní dílny:

Originální díl pro odstranění závady:

25 **Reklamace** **Datum příjmu:** 2009-06-15 **Stav km:** 60700 **ZakázkaČís.:** 28995400 **ID rekl.:** 18064564

Reklamace zákazníka: la climatisation ne refroidit plus

Kód zákazníka: 0501010406 Topení/větrání/klimatizace > Funkce > Topení/větrání/klimatizace > Klimatizace > Chlazení bez výkonu

Rámcové
podmínky:

Zjištění servisní dílny: reparation du cablage du compresseur.

Kód servisní dílny: 1211031002 El. zařízení, kabely/kabelové svazky/svorkovnice > Oblast klimatizace - kabelové svazky > Elektroinstalace ovládání klimatizace > zvýšené opotřebení / spotřeba / poškození > o - elektroinstalace svorkovnice -A- zlomená

Originální díl pro odstranění závady:

26 **Faktura** **Datum příjmu:** 2009-06-15 **Stav km:** 66600 **ZakázkaČís.:** 28995400 **FakturaČís.:** 28995400 **Pozn.:** Záruka/Kulance

průb.čís.	Pracovní pozice	Označení	Údržba	Lak	Kód V	Paket
-----------	-----------------	----------	--------	-----	-------	-------

1	01500000	Funkce vyhledávání chyb řízení .			0	0
2	97094156	Elektroinstalace centrální opravit			1	0

průb.čís.	Položka dílů	Označení	Množ.	Kód výr.	DZ	SD	Kód V	Paket
-----------	--------------	----------	-------	----------	----	----	-------	-------

1	357972740D	Utesnění	4.00				0	0
---	------------	----------	------	--	--	--	---	---

2	000979134	1 sada samostatného vedení vždy se 2 kontakty, po 5 kusech v sáčku 'objednací jednotka 5'	2.00		0	0		
3	000979940	Naraz.spoj	4.00		0	0		
27	Faktura	Datum příjmu: 2009-06-15	Stav km: 66600	ZakázkaČís.: 28995401	FakturaČís.: 28995401	Pozn. Záruka/Kulance		
průb.čís.	Pracovní pozice	Označení		Údržba	Lak	Kód V	Paket	
1	17051900	Spinac tlaku oleje de a namontovat				0	0	
průb.čís.	Položka dílů	Označení		Množ.	Kód výr.	DZ	SD	Kód V Paket
1	1J0919081	Spinac	1.00					1 0
28	Reklamace	Datum příjmu: 2009-05-12	Stav km: 41400	ZakázkaČís.: 28947000	ID rekl.: 17497643			
Reklamace bruit direction au braquage								
zákazníka:								
Kód zákazníka: 0306020108 Podvozek > Hluky > Oblast řízení > Řízení -všeobecně > Hydraulické zvuky při řízení								
Rámcové podmínky:								
Zjištění servisní dílny:								
Kód servisní dílny:								
Originální díl pro odstranění závady:								
29	Faktura	Datum příjmu: 2009-05-12	Stav km: 60700	ZakázkaČís.: 28948300	FakturaČís.: 28948300	Pozn. Údržba		
průb.čís.	Pracovní pozice	Označení		Údržba	Lak	Kód V	Paket	
1	01090030	LongLife serv.prohl.vc.vymeny oleje		X		0	0	
2	24245550	Vložka filtru vzduchu vymenit				0	0	
3	28705588	BOUGIE D'ALLUMAGE: REMPLACE				0	0	
4	37025550	ATF vymenit				0	0	
5	46362050	Segmenty třetí přední de a namontov				0	0	
6	85185580	FILTRE A POUSSIÈRE ET POLLEN: REMPL				0	0	
7	40309900	REPARER UN PNEU				0	0	
8	44050200	DEUX ROUES: DEPOSER ET REPOSER				0	0	
průb.čís.	Položka dílů	Označení		Množ.	Kód výr.	DZ	SD	Kód V Paket
1	101000041AC	Svicka	4.00					0 0
2	06A115561B	Cist.oleje	1.00					0 0
3	1J0129620	vložka vzduchového filtru	1.00					0 0
4	096321370	Tesnení	1.00					0 0
5	01M325429	Sitko olej	1.00					0 0
6	1J0698151G	Desticky	1.00					0 0
7	1H0819644B	vložka filtru prachov.a pylov.	1.00					0 0
8	1J0825245E 01C	Plech stín	1.00					0 0
9	G 052162A2	HUILE ATF	7.00					0 0
10	N 90414201	VIS *	1.00					0 0
11	N 90813202	VIS	1.00					0 0
12	ZCHU14022	LAVE GLACE HIVE	1.00					0 0
13	1U0805825A	Vedení	1.00					0 0
14	EP1047	HUILE AMAGOL LONGLIFE 0/30 503/6 4,	1.00					0 0
15	EP0089	7.6 % TVA	1.00					0 0

30 **Faktura** Datum příjmu: 2009-01-21 Stav km: 41400 ZakázkaČís.: 28800400 FakturaČís.: 28800400

průb.čís.	Pracovní pozice	Označení	Údržba	Lak	Kód V	Paket
1	44052000	Kolo kompletní de a namontovat			0	0
2	46502050	Kotouce brzd přední de a namontovat			0	0
3	94442000	Zarovky osvětlení SPZ de a namontov			0	0
4	50000200	LAVAGE CARROSSERIE & NETT. INTERIEU			0	0

průb.čís.	Položka dílů	Označení	Množ.	Kód výr.	DZ	SD	Kód V	Paket
1	1J0615301D	kotouc brzdový (vetrany)	2.00				0	0
2	1J0698151G	Desticky	1.00				0	0
3	N 10648301	VIS	2.00				0	0
4	ZCHU73159	AMPOULE W5W	1.00				0	0
5	EP0089	7.6 % TVA	1.00				0	0

31 **Reklamace** Datum příjmu: 2008-11-18 Stav km: 30200 ZakázkaČís.: 20118700 ID rekl.: 14994711

Reklamace Ampoule gauche du plafonnier central ne s'allume pas lors de l'ouverture d'une porte, constater lors du service.

Kód zákaznická: 0601040901 Elekrika vozidla > Funkce > Oblast vnitřního osvětlení > Vnitřní osvětlení na stropě vpředu > Vlevo nesvítil

Rámcové podmínky:

Zjištění servisní dílny: Composant defectueux, remplacé.

Kód servisní dílny: 1011061098 Elektrická zařízení > Obast osvětlení interiéru > Osvětlení interiéru > zvýšené opotřebení / spotřeba / poškození > nezakódovatelné v DISS

Originální díl pro odstranění závady: 1U0947105B vnitřní lampička a lampička na čtení s kontrolkou deaktivace airbagu spolujezdce perlové seda

32 **Faktura** Datum příjmu: 2008-11-18 Stav km: 30200 ZakázkaČís.: 20118700 FakturaČís.: 20118700 Pozn. Údržba

průb.čís.	Pracovní pozice	Označení	Údržba	Lak	Kód V	Paket
1	01090030	LongLife serv.prohl.vc.vymeny oleje	X		0	0
2	04010000	ASSURANCE MOBILITE JUSQU' AU PROCHA			0	0
3	85181950	Filtr prachový a pylový de a namont			0	0
4	94151600	Svetlomety seridit			0	0
5	94372000	Zarovky brzdových svetel d+n			0	0
6	94441900	Zarovka osvětlení SPZ de a namontov			0	0

průb.čís.	Položka dílů	Označení	Množ.	Kód výr.	DZ	SD	Kód V	Paket
1	06A115561B	Cist.oleje	1.00				0	0
2	1H0819644B	vložka filtru prachov.a pylov.	1.00				0	0
3	N 0177532	AMPOULE ELECTRI	1.00				0	0
4	N 90813202	VIS	1.00				0	0
5	ZCHU07011	CAST SLX PL III	5.00				0	0
6	ZCHU14022	LAVE GLACE HIVE	1.00				0	0
7	ZCHU73106	AMPOULE P21/5W	2.00				0	0
8	EP0077	VOITURE DE REMPLACEMENT AMAG GENEVE	1.00				0	0
9	EP0089	7.6 % TVA	1.00				0	0

33 **Faktura** Datum příjmu: 2008-11-18 Stav km: 30200 ZakázkaČís.: 20118701 FakturaČís.: 20118701 Pozn. Záruka/Kulance

průb.čís.	Pracovní pozice	Označení	Údržba	Lak	Kód V	Paket
1	96201900	Svitilna stropní de a namontovat			0	0

průb.čís.	Položka dílů	Označení	Množ.	Kód výr.	DZ	SD	Kód V	Paket
1	1U0947105B Y20	vnitřní lampicka a lampicka na ctení s kontrolkou deaktivace airbagu spolujezdce perlové seda	1.00				1	0
34	Reklamace	Datum příjmu: 2008-09-08 Stav km: 19500 ZakázkaČís.: 25592600 ID rekl.: 13960631						
	Reklamace zákazníka:	témoin moteur allumé						
	Kód zákazníka:	0601060301 Električka vozidla > Funkce > Oblast varovných a kontrolních světel (žlutých) > Elektronika motoru > Svítí trvale						
	Rámcové podmínky:							
	Zjištění servisní dílny:	Défaut du thermostat cartographie.						
	Kód servisní dílny:	0114041098 Motor > Oblast chladicího okruhu chladicí kapaliny > Skříň termoregulatoru chladicí kapaliny > zvýšené opotřebení / spotřeba / poškození > nezak dovatelné v DISS						
	Originální díl pro odstranění závady:	06A121111A skřin regulatoru chladicí vody						
35	Faktura	Datum příjmu: 2008-09-08 Stav km: 19500 ZakázkaČís.: 25592600 FakturaČís.: 25592600 Pozn.: Záruka/Kulance						
průb.čís.	Pracovní pozice	Označení	Údržba	Lak	Kód V	Paket		
1	19381700	Kapalina chladicí vypustit a naplnit			0	0		
2	19551950	BOIT. REGUL. LIQ. REFROID.: DEP.+RE			0	0		
3	24701900	RJ elektronického vstřikování d+n			0	0		
4	97520100	CTRL A/C MOT.-F265 VAG 1598/31			0	0		
průb.čís.	Položka dílů	Označení	Množ.	Kód výr.	DZ	SD	Kód V	Paket
1	06A121111A	skřin regulatoru chladicí vody	1.00				1	0
2	G 012A8GM1	ANTIGEL G12++	1.00				0	0
3	1J0906381	Rele	1.00				0	0
36	Faktura	Datum příjmu: 2008-09-08 Stav km: 19500 ZakázkaČís.: 25592601 FakturaČís.: 25592601						
průb.čís.	Pracovní pozice	Označení	Údržba	Lak	Kód V	Paket		
1	46362000	PLAQUETTES DE FREIN AV: DEP. ET REP			0	0		
průb.čís.	Položka dílů	Označení	Množ.	Kód výr.	DZ	SD	Kód V	Paket
1	EP0089	7.6 % TVA	1.00				0	0
2	1J0698151G	Desticky	1.00				0	0
37	Faktura	Datum příjmu: 2007-12-27 Stav km: ZakázkaČís.: 23781700 FakturaČís.: 23781700						
průb.čís.	Pracovní pozice	Označení	Údržba	Lak	Kód V	Paket		
1	02010004	ENTRETIEN LEGAL DU SYST. ANTIPOLLUT			0	A		
2	20010100	PREPARATION - LIVRAISON SVN			0	A		
průb.čís.	Položka dílů	Označení	Množ.	Kód výr.	DZ	SD	Kód V	Paket
1	EP8020	PETITES FOURNITURES SV	1.00				0	A
2	EP8801	VIGNETTE AUTOROUTIERE	1.00				0	A
3	ZCHU04200	SAC POUR HUILE	1.00				0	0
4	ZCHU04451	SKODA LONGL 507	1.00				0	0
5	EP0901	ESSENCE (VN/VO)	1.00				0	0