



FIN: WDB 211082 1X 156980

Aktuelle Hinweise zum Fahrzeug:

keine








Anstehende KD-Maßnahmen:

Schadenschlüssel	Bezeichnung	Ende Datum	KDM Status	KDM-Typ	Days to Expire
219MMA4	\$219MMA4 P4318 Nachrüstung Mercedes me Adapter		Aktiv	KDMWA	0

ESKULAB Entscheidungen:

Schadenshistorie:

Typ	Rep. Datum	X	#	Schadenschlüssel	Schadensbeschreibung	Antragsnr.	Länder KZ	Gebiet	LL	M	E C	Gutschriftsnr.	Gutschriftsdatum
	17.04.2013		21	000012ZY7	Kleiner Serviceumfang/Service A Abrechnung Schweiz	2683	571	00027	84002	km	0	000000000	19.04.2013
	17.04.2013		20	043000ZY8	Bremsflüssigkeitswechsel Abrechnung Schweiz	2683	571	00027	84002	km	0	000000000	19.04.2013
	23.05.2011	AA	19	000022ZY7	ASSYST PLUS C Abrechnung Schweiz	1652	571	00027	63855	km	0	000000000	27.05.2011
	25.10.2009		18	000024ZY7	ASSYST PLUS E Abrechnung Schweiz	806	571	00027	44258	km	0	000000000	09.09.2011
	20.12.2007		17	000025ZY7	ASSYST PLUS F Abrechnung Schweiz	742453	571	00027	31544	km	0	000000000	28.12.2007
	20.12.2007		16	042392018	Wartung SBC Folgearbeiten	742453	571	00027	31544	km	0	000000000	28.12.2007
	07.02.2007		15	033900127	\$0508P33A57 P0406 Zusatz zu Assyst Plus, grosser Wartungsumfang: Hülsen am Vorde	140665	571	00027	24034	km	0	000000000	23.02.2007
	07.02.2007		14	083941318	\$0611P83B19 P9306 Wasserabläufe in beiden Vorderradläufen instandsetzen	140665	571	00027	24034	km	0	000000000	23.02.2007
	06.03.2006	AB	13	082980508	\$0501P82A05 P1605 Navigation prof..ggf. ern.	138637	571	00027	16638	km	0	000000000	10.03.2006
	06.03.2006	AA	12	000022ZY7	ASSYST PLUS C Abrechnung Schweiz	738637	571	00027	16638	km	0	000000000	10.03.2006
	06.03.2006		11	027920057	\$0506P27A76 P6405 Führungsbuchse an der elektrohydraulischen Steuereinheit erneu	738637	571	00027	16638	km	0	000000000	10.03.2006
	06.03.2006		10	082A23097	Wischerblatt vorn links Oberflächenschaden	738637	571	00027	16638	km	0	000000000	10.03.2006
	06.03.2006		9	082N23537	Wischerblatt vorn rechts ungenügende Wirkung/Leistung	910349	571	00027	16638	km	0	000000000	17.03.2006
	04.06.2005	AC	8	054980318	\$0502P54A10 P1705 Diagnose-Assistenten-System (DAS) ab und Anschl. BSG	137212	571	00027	10225	km	0	000000000	18.06.2005

Typ	Rep. Datum	X	#	Schadenschlüssel	Schadensbeschreibung	Antragsnr.	Länder KZ	Gebiet	LL	M	E C	Gutschrift snr.	Gutschrifts datum
	04.06.2005		7	054960337	\$0503P54A31 P1905 Masseleitung und Halter an SBC Leitungssatz montieren	137212	571	00027	10225	km	0	000000000	18.06.2005
	04.06.2005		6	054930017	\$0502P54A23 P2105 Generatorregler prof. ggf. tauschen Typen 211/230	137212	571	00027	10225	km	0	000000000	18.06.2005
	04.06.2005		5	043910278	\$0406P43A64 P2804 Erweiterten Kurztest durchf. Paramentrierung Steuergerät prüfe	910258	571	00027	10225	km	0	000000000	08.07.2005
	04.06.2005	AB	4	082980468	\$0404P82A49 P3704 Command prüfen ggf. flashen Typ 211	910258	571	00027	10225	km	0	000000000	08.07.2005
	04.06.2005	AB	3	082980458	\$0404P82A48 P3604 NAVI-DVD prüfen ggf. ern. Typ 211	910258	571	00027	10225	km	0	000000000	08.07.2005
	04.06.2005	AC	2	054980M18	Mobilität bei KDM 54980	910259	571	00027	10225	km	0	000000000	24.06.2005
	10.06.2004		1	053950018	\$0404P53A33 P1404 SBC umkodieren	135309	571	00027	1213	km	0	000000000	25.06.2004

Service-History - Garage Mitt AG

Datei Ansicht Funktion Help

0% x% C E ?

Fz-ID	Referenz	Filiale	Auftr.Nr.	ET-Auftr.-Nr.	Faktura-Nr.	Service-Arbei	Kd.Nr.	Kunde	Eigner Kd. Nr.	Eigner	Halter Kd. Nr.	Halter	Service Dat	Total	Fakt. D
GL7115	055 610 25 72	S01	55978		113841		23023	Elmer Fridolin	23023	Elmer Fridolin	23023	Elmer Fridolin	12.06.2013	330.51	18.06.2013
GL7115	055 610 25 72	S01	55657		113353		23023	Elmer Fridolin	23023	Elmer Fridolin	23023	Elmer Fridolin	16.04.2013	359.16	18.04.2013
GL7115	055 610 25 72	S01	53481		113325		10991	W GRATIS-SERVICE MERCEZ	23023	Elmer Fridolin	23023	Elmer Fridolin	16.04.2013	928.79	17.04.2013
GL7115	055 610 25 72	S01	51460		108192		23023	Elmer Fridolin	23023	Elmer Fridolin	23023	Elmer Fridolin	11.04.2013	162.60	12.04.2013
GL7115	055 610 25 72	S01	51460		106194										
GL7115	/GL7115 /KM:5	S01	50076		106542										
GL7115	055 610 25 72	S01	4214		105249										
GL7115	/GL7115 /KM:4	S01	3579		104615										
GL4234	055 610 13 67	S01	3051		103791										
GL4234	055 610 13 67	S01	2941		103739										
GL4234	055 610 13 67	S01	2941		103726										
GL4234	055 610 13 67	S01	1761		102233										
GL4234	/GL4234 /KM:3	S01	863		100991										
GL7115	Intern		43023		221929										
GL7115	Swissintegral		42453		221437										
GL7115	Standard		42084		221039										
GL7115	Intern		40974		219996										
GL7115	Standard		40709		219729										
GL7115	Standard		40656		219718										
GL7115	Standard		40656		219717										
GL7115	Werksgarantie		40655		219705										
GL7115	Intern		40126		219226										
GL7115	Standard		38862		217944										
GL7115	Werksgarantie		38637		217768										
GL7115	Standard		38195		217314										
GL7115	Werksgarantie		37212		216412										
GL7115	Intern		36980		216007										
GL7115	Intern		36031		215265										
GL7115	Werksgarantie		35309		214535										

Service-History

Fahrzeug: GL7115 MB PKW E
 VIN: WDB2110821X156980
 Kunde: 23023 Elmer Fridolin
 SPIN: Filiale S01
 Händler: Abteilung 50
 Referenz: 055 610 25 72

Faktura-Nr.: 113353
 Faktura Dat.: 18.04.2013
 Anpruchs Datum:
 Produkte: 247.60
 Zusätzliche Kosten: 4.37

Auftr./ET-Auftrags: 59657
 Service Datum: 16.04.2013
 Arbeit: 87.19
 Km-Stand: 84002
 Benutzte Stunden:
 Total: 339.16

Hauptservice

T	Code	Lieferant	Gruppe	Mge	Preis/Einh	Produkt/Operations Name
x						WARTUNG: ASSYST PLUS SERVICEUMFANG KLEIN, FZG MIT SBC
g	0000118001	5000	00		135.00	ASSYST PLUS, KLEINER WARTUNGSMFANG DURCHFUEHREN FZG MIT SBC
g	0000121202	5000	00		135.00	ZUSATZ ZUM SERVICE, MOTOROEL- UND FILTERWECHSEL, DURCHFUEHREN
g	0000116802	5000	00		135.00	ZUSATZ ZUM SERVICE, LUFTFILTEREINSATZ ERNEuern, DURCHFUEHREN
g	0000120905	5000	00		135.00	ZUSATZ ZUM SERVICE, ZUENDKERZEN ERNEuern, DURCHFUEHREN
g	0000121601	5000	00		135.00	ZUSATZ ZUM SERVICE, KEILRIPPENRIEMEN PRUEFEN, DURCHFUEHREN
p	A0001802609	5000	w		36.00	DELFILTER
p	A0041959003	5000	v		21.50	ZUENDKERZEN
p	A2730940404	5000	w		100.00	TEILESATZ LUFTFILTER-EINSATZ
p	Q2010405	7001	10	8.00	18.00	MOTORENDEL 5w/40 SYNTETIC
x						ZUSATZ ZU SERVICEUMFANG KLEIN, BREMSFLÜSSIGKEIT ERNEuern FAHRZEUG MIT SBC
g	0000119001	5000	00		135.00	ZUSATZ ZUM KLEINEN SERVICE, BREMSFLÜSSIGKEIT ERNEuern DURCHFZG. MIT SBC
g	0040145001	5000	40		135.00	LAUFRAEDER (ALLE) AB- UND ANMONTIEREN
o	Q8254040	5000	L		12.00	BREMSFLÜSSIGKE
x						ELEKTTRISCHE ANLAGE
g	0062691301	5000	82	0.10	135.00	WISCHERBLÄTTER (BEIDE) FUER WINDSCHUTZSCHEIBE ERNEuern
g	0060271101	5000	80	0.10	135.00	BATTERIEN VOM SENDERSCHLUESSEL FUER INFRAROT- FERNBEDIENUNG DER ZENTRALVERRIEGELU
p	A2118202045	5000	v	1.00	88.50	SATZ WISCHERBLÄTTER
p	A0006280388	5000	v	1.00	15.10	BATTERIE
x						FAHRZEUGREINIGUNG
g	92010005	4000	WASH	1.00	60.19	WAGEN WASCHEN, INNEN STAUBSAUGEN UND SCHEIBEN REINIGEN
kl						KLEINMATERIAL
is						RUNDUNGSDIFFERENZ

0% x% C E ?

Fz-ID	Referenz	Filiale	Auftr.Nr.	ET-Auftr.-Nr.	Faktura-Nr.	Service-Abteil.	Kd-Nr.	Kunde	Eigener Kd. Nr.	Eigener	Halter Kd. Nr.	Halter	Service Datum	Total	Fakt. Dat.
GL7115	065 610 25 72	S01	55978		113841		23023	Elmer Fridolin	23023	Elmer Fridolin	23023	Elmer Fridolin	12.06.2013	330.51	18.06.2013
GL7115	065 610 25 72	S01	55657		113353		23023	Elmer Fridolin	23023	Elmer Fridolin	23023	Elmer Fridolin	16.04.2013	339.16	18.04.2013
GL7115	065 610 25 72	S01	53481		113325		10981	W GRATIS-SERVICE MERCE	23023	Elmer Fridolin	23023	Elmer Fridolin	16.04.2013	928.79	17.04.2013
GL7115	065 610 25 72	S01	51460		108192		23023	Elmer Fridolin	23023	Elmer Fridolin	23023	Elmer Fridolin	11.04.2012	162.60	12.04.2012
GL7115	065 610 25 72	S01	51460		108194										
GL7115	/GL7115 /KM.5	S01	50076		106542										
GL7115	065 610 25 72	S01	4214		105249										
GL7115	/GL7115 /KM.4	S01	3579		104615										
GL4234	065 610 13 67	S01	3051		103791										
GL4234	065 610 13 67	S01	2941		103739										
GL4234	065 610 13 67	S01	2941		103726										
GL4234	065 610 13 67	S01	1761		102233										
GL4234	/GL4234 /KM.3	S01	863		100991										
GL7115	Intern		43023		221929										
GL7115	Swissintegral		42453		221437										
GL7115	Standard		42094		221039										
GL7115	Intern		40974		219896										
GL7115	Standard		40709		219729										
GL7115	Standard		40656		219718										
GL7115	Standard		40656		219717										
GL7115	Werksgarantie		40655		219705										
GL7115	Intern		40126		219228										
GL7115	Standard		38962		217944										
GL7115	Werksgarantie		38637		217769										
GL7115	Standard		38195		217314										
GL7115	Werksgarantie		37212		216412										
GL7115	Intern		36890		216007										
GL7115	Intern		36031		215265										
GL7115	Werksgarantie		35309		214535										

Service-History

Fahrzeug: GL7115 MB PKW E Faktura-Nr.: 113841 Auftr./ET-Auftrags: 55978

VIN: WDB2110821X156990 Faktura-Dat.: 18.06.2013 Service-Datum: 12.06.2013

Konsign.-Nr.: Anspruchs: Arbeit: 310.50

Kunde: 23023 Elmer Fridolin Anspruchs-Datum: Km-Stand: 86843

SPIN: Filiale: S01 Produkte: Benutzte Stunden: Abrechnen

Händler: Abteilung: 90 Zusätzliche Kosten: 15.51 Total: 330.51

Referenz: 065 610 25 72 Hauptservice Info

T	Code	Lieferant	Gruppe	Mge	Preis/Einh	Produkt/Operations Name
x						GESETZLICHE FAHRZEUGPRÜFUNG
g	92030081	5000	ARB	1.00	135.00	MOTOR, MOTORRAUM UND UNTERBODEN FÜR STRASSEN-VERKEHRSAMT REINIGEN
g	0082113001	5000	82	0.40	135.00	SCHNITWERFER UND NEBELLEUCHTEN EINSTELLEN
g	91010030	5000	ARB	0.10	135.00	SÄMTLICHE NIVEAUX KONTR. UND RICHTIGSTELLEN
p	Q1050001	8002	10	1.00	4.50	SCHLEIBENWASCHMITTEL
x						HEIZUNG / KLIMAAANLAGE
g	0083375001	5000	83	0.80	135.00	GEBLÄSE DER HEIZUNG/LUEFTUNG AUS- UND EINBAUEN, N. B. VERUNREINIGUNGEN ENTFERNE
kl						KLEINMATERIAL
is						RUNDUNGSDIFFERENZ