

Historie vozidla



Data vozidla

Ident. č. vozidla	TMBJJ73T1B9054180
Registrace	2011-04-04
Příští HK (hlavní kontrola)	0000-00-00
Příští EK (emisní kontrola)	0000-00-00
Typ	3T5211

Historie

Zobraz záznamů

25

Hledat:



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

	VŠE	ZÁRUKA	ÚDRŽBA	REKLAMACE	KOPIE ZOBRAZENÍ			
Faktura ▼	Termín přijetí: 2015-03-31	Stav km: 123691	Č. zakázky: 57223	Č. faktury.: 57285	Pozn. Údržba			
Pracovní pozice								
#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
1	01370000	Groot onderhoud service	X	0000		1		
2	85185580	InterieurluchtfILTER vervangen	-	0000		2		
Položka dílů								
#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Pe
1	03L115562	nastavec filtru s tesnenim	1.00		OWN	01	0	
2	N 90813202	Sroub	1.00		OWN	01	0	
3	OIL2	Olie 5040050700 in DL	43.00		6	00	0	
4	1K1819653B	Vložka filtru s filtrovaním pachu a škodlivin	1.00		OWN	01	0	



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín přijetí: 2014-10-06
Stav km: 110511
Č. zakázky: 344522
Č. faktury.: 350178
Pozn. Záruka/kulance

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	26431960	Chladic zpet.ved.vyf.plynu d+n	-	0000		0
2	26741930	Filtr pevných castic d+n	-	0000		0
3	01500000	Funkce vyhledavani chyb rizena .	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	03K131547C	Dichting	2.00		OWN	03	0	0
2	03L131547L	Seal	1.00		OWN	03	0	0
3	03L145757H	Seal	1.00		OWN	03	0	0
4	N 0138128	Dichting	2.00		OWN	01	0	0
5	1K0253115T	tesneni	1.00		OWN	03	0	0
6	03L131512DQ	chladic pro zpetne vedeni spalin s regulacni klapkou	1.00		OWN	08	0	0
7	KM	Koelvloeistof motor antigel per dec	3.00		6	01	0	0



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura

Termín

Stav km:

Č. zakázky:

Č. faktury.:

přijetí:

110511

344522

349697

2014-10-

06

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	26431960	Chladic zpet.ved.vyf.plynu d+n	-	0000		0
2	26741930	Filtr pevných castic d+n	-	0000		0
3	01500000	Funkce vyhledavani chyb rizená .	-	0000		0

▼		VŠE	ZÁRUKA	ÚDRŽBA	REKLAMACE	KOPIE ZOBRAZENÍ
Reklamace ▼	Termín přijetí: 2014-10-01	Stav km: 110511	Č. zakázky: 344522	ID reklamace: 59377980		
Reklamace zákazníka	Lampje voorgloeien + vermogenverlies					
Kódování zákazníka	Informace, navigace, komunikace, zábava > Symbolické ukazatele závad > Ukazatel závady systému kontroly emisí > Funkčnost > Reaguje					
Zjištění servisní dílny	Lader aangesloten, ODIS gestart Storing Potentiometer uitlaatgasteruvoer Schema gevolgd => Uitlaatgasterugvoer te vervangen Geen TPI gevonden					
Kódování dílny	Motor > Výfuková soustava, zpětné vedení výf.plynů, čistící zařízení výf.plynů > Chladič zpětného vedení výfukových plynů > Funkčnost > Bez funkce					
Náhradní díl použitý k odstranění závady	03L-131-512-DQ-					



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín přijetí: 2014-04-01	Stav km: 93045	Č. zakázky: 265986	Č. faktury.: 269875	Pozn. Údržba
--------------------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	46362050	Segmenty treci predni d+n	-	0000		0
2	44052000	Kolo kompleti d+n	-	0000		0
3	01370000	Groot onderhoud service	X	0000		1
4	20345580	Cistic paliva vznetroveho motoru vym	-	0000		2
5	24241950	Vlozka filtru vzduchu d+n	-	0000		3
6	01400050	Servis vymeny brzdo ve kapaliny .	X	0000		4

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	RR	Ruitenreiniger antigel per decilite	22.00		6	00	0	0
2	KM	Koelvloeistof motor antigel per dec	0.20		6	01	0	0
3	3T9955425	Wip. blade	1.00		OWN	03	0	0

▼

VŠE ZÁRUKA ÚDRŽBA REKLAMACE KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
4	3C0698151C	Brk lining	1.00		OWN	02	0	0
5	03L115562	nastavec filtru s tesnenim	1.00		OWN	01	0	1
6	N 90813202	Karterstop	1.00		OWN	01	0	1
7	OIL503.00	Total Quartz ineo long life per dec	4.30		6	00	0	1
8	3C0127434	Nast.filtr	1.00		OWN	01	0	2
9	1K0129620D	vložka vzduchového filtru	1.00		OWN	01	0	3
10	B 000750M9	REMOLIE	1.20		OWN	02	0	4

▼	VŠE	ZÁRUKA	ÚDRŽBA	REKLAMACE	KOPIE ZOBRAZENÍ
---	------------	--------	--------	-----------	-----------------

Faktura ▼	Termín přijetí: 2013-03-18	Stav km: 63991	Č. zakázky: 105793	Č. faktury.: 120886	Pozn. Záruka/kulance
------------------	--------------------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	26721930	Snimac teploty vyfukovych plynu d+n	-	0000		0
2	01500000	Funkce vyhledavani chyb rizena .	-	0000		0
3	27068950	Akumulator nabijet (akumulator)	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	03L906088AJ	Sensor	1.00		OWN	03	0	0

	VŠE	ZÁRUKA	ÚDRŽBA	REKLAMACE	KOPIE ZOBRAZENÍ
Reklamace ▼	Termín přijetí: 2013-03-14	Stav km: 62372	Č. zakázky: 105793	ID reklamace: 45009813	
Reklamace zákazníka	Storingslampjes motor + voorgloeier brandt				
Kódování zákazníka	Informace, navigace, komunikace, zábava > Symbolické ukazatele závad				
Zjištění servisní dílny	voeler uitlaatgas defect				
Kódování dílny	Motor > Výfuková soustava, zpětné vedení výf.plynů, čistící zařízení výf.plynů > Snímač tlaku sekundárního vzduchu > Funkčnost > Bez funkce				
Náhradní díl použitý k odstranění závady	031-906-028-aj-				

▼		VŠE	ZÁRUKA	ÚDRŽBA	REKLAMACE	KOPIE ZOBRAZENÍ		
Faktura ▼	Termín přijetí: 2013-02-15	Stav km: 62372	Č. zakázky: 93447	Č. faktury: 100234	Pozn. Záruka/kulance			
Pracovní pozice								
#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
1	99999999	Vervangen van de logos aan voor en	-	0000		0		
Položka dílů								
#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	3T0853621A MEL	Skoda sign	2.00		OWN	06	0	0
2	000010006	Upoz.stite	1.00		OWN	08	0	0

▼		VŠE	ZÁRUKA	ÚDRŽBA	REKLAMACE	KOPIE ZOBRAZENÍ		
Faktura ▼	Termín přijetí: 2013-02-15	Stav km: 62372	Č. zakázky: 89152	Č. faktury.: 100362	Pozn. Údržba			
Pracovní pozice								
#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
1	01370000	Groot onderhoud service SV013215	X	0000		1		
2	85185580	Interieurluchtfiler vervangen SV85	-	0000		2		
Položka dílů								
#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	G 013A8JM9	Motorantivries	0.30		OWN	02	0	0
2	000096704E001	Cistic	1.30		OWN	74	0	0
3	OIL503.00	OIL 5040050700 SV013215	5.00		6	00	0	1
4	03L115562	Filterelem	1.00		OWN	01	0	1
5	N 90813202	Karterstop SV013215	1.00		OWN	01	0	1
6	1K1819653B	Nast.filtr	1.00		OWN	01	0	2



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

REKLAMACE

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

**Termín
přijetí:**
2012-01-
17

Stav km:
26544

Č. zakázky:
31104410

Č. faktury.:
341200010

Pozn.
Záruka/kulance

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	66161900	Kryt podbehu predni d+n	-	0000		0
2	AZM	55144199 KABEL VOOR MOTORKAPSLLOT RE	-	0000		0

	VŠE	ZÁRUKA	ÚDRŽBA	REKLAMACE	KOPIE ZOBRAZENÍ			
Faktura ▼	Termín přijetí: 2012-01-10	Stav km: 86544	Č. zakázky: 31104411	Č. faktury.: 311200024				
Pracovní pozice								
#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
1	01370000	GROOT ONDERHOUD SERVICE	-	0000		1		
Položka dílů								
#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	00V096320A 020	Skla	1.00		OWN			0
2	G50	ANTIGEL	1.00		OWN			0
3	OIL503.00	1/2L OLIE SOLARIS LLX 5W30	9.00		OWN			1
4	03L115562	Filterelem	1.00		OWN			1
5	N 90813202	Sroub	1.00		OWN			1

	VŠE	ZÁRUKA	ÚDRŽBA	REKLAMACE	KOPIE ZOBRAZENÍ		
Reklamacie ▼	Termín přijetí: 2012-01-09	Stav km: 30256	Č. zakázky: 31104410	ID reklamace: 35102143			
	Reklamacie zákazníka	MOTORKAP OPENT NIET					
	Kódování zákazníka	Karoserie nástavby a vestavby > Obsluha dveří, kapot > Otevírání přední kapoty > Funkčnost > Nelze otevřít					
	Zjištění servisní dílny	probleem met motorkap stemt overeen zoals in TPI word omschreven [2027506/1 De motorkap kan niet worden geopend]					
	Kódování dílny	Oprava podle TPI					
	Náhradní díl použitý k odstranění závady						
Faktura ▼	Termín přijetí: 2011-04-06	Stav km: 10	Č. zakázky: 34100558	Č. faktury.: 331100134			
	Pracovní pozice						
	#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
	1	AZM	WERKUREN MEKANIEK SKODA	-	0000		0

Zobrazuji 1 až 13 z celkem 13 záznamů

Předchozí

1

Další