

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	1313460210
Datum aktivace kuponu:	28. 04. 2026 10:58:13
Platnost do:	28. 05. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN
TMBLB75L7E6037702

✓ kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
ŠKODA

Model
YETI

Typ karoserie
kombi

Druh vozidla
osobní

Palivo
benzín

Výkon
112 kW

Objem
1798 ccm

Datum výroby
02. 04. 2014


2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2014	04/2014	0 km		Vozidlo vyrobeno
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>Datum výroby vozidla: 02. 04. 2014</p> <p>Stáří vozidla: 12 let</p> <p>Barva vozidla: Black Magic Pearlescent – kód 1Z</p> <p>Vyrobeno pro trh: Švýcarsko</p> <p>Strana řízení: levostranné</p> </div>				
2015	07/2015	24 500 km	🇨🇭 Švýcarsko	Záznam tachometru
2016	08/2016	42 500 km	🇨🇭 Švýcarsko	Záznam tachometru
2017	08/2017	62 000 km	🇨🇭 Švýcarsko	Záznam tachometru
2018	09/2018	79 000 km	🇨🇭 Švýcarsko	Záznam tachometru
2019	09/2019	99 000 km	🇨🇭 Švýcarsko	Záznam tachometru
2020	08/2020	113 000 km	🇨🇭 Švýcarsko	Záznam tachometru
2021	08/2021	125 500 km	🇨🇭 Švýcarsko	Záznam tachometru
2022	04/2022	136 500 km	🇨🇭 Švýcarsko	Záznam tachometru
2023	04/2023	153 000 km	🇨🇭 Švýcarsko	Záznam tachometru
2024	10/2024	177 000 km	🇨🇭 Švýcarsko	Záznam tachometru
2025	05/2025	185 000 km	🇨🇭 Švýcarsko	Záznam tachometru
	10/2025	192 500 km	🇨🇭 Švýcarsko	Záznam tachometru

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

▲ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 28. 04. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

7. Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

▲ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 28. 04. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	28. 04. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	Škoda
Název modelu	Yeti
Označení modelu	YETI ELE TS112/1.8A6A
Datum výroby	02.04.2014
Kód barvy	1Z
Barva	Black Magic Pearlescent
Kód barvy střechy	1Z
Barva střechy	Black Magic Pearlescent
Kód převodovky	PQU
Kód motoru	CDAB
Objem ccm	1798
Objem(l)	1,80
Výkon(kW)	112
Země	Prodejní program ŠVÝCARSKO
Iso název země	Švýcarsko
Převodovka	6-speed automatic transmission for four-wheel drive
Řazení	AUT
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	5L64PX

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	"MAXI DOT"
Ostatní	"PARK ASSIST" – Parking assistant, park distance control (parking sensors front and rear)
Ostatní	"SOUND SYSTEM" (12 loudspeakers, digital equalizer)
Ostatní	"SOUND SYSTEM" (12 loudspeakers, digitalequalizer)
Ostatní	12-volt socket in luggage boot
Ostatní	3 separate seats (in row of seats)
Ostatní	3-point seat belt for center rear seat
Ostatní	3-point seat belts, front
Ostatní	3-point seat belts, outer rear with ECE label
Ostatní	4 alloy wheels "Avus" 7J x 17, painted in sterling silver

Ostatní	4 doors
Ostatní	4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06J.3
Ostatní	4-cylinder SI engine 1.8 l/112 kW (16V) turbo FSI, homogeneous base engine is TJ2/TE6
Ostatní	6-speed automatic transmission for four-wheel drive
Ostatní	Activated carbon canister
Ostatní	Additional stone guard body covers
Ostatní	Additional warning lights (door area) in front, without in rear
Ostatní	Alternator 140 A
Ostatní	Anti-theft alarm system, interior monitoring, backup horn, and towing protection
Ostatní	Battery 380 A (72 Ah)
Ostatní	Bi-xenon headlamps for low beam and high beam with LED separate daytime running lights
Ostatní	Black Magic Pearlescent/Black Magic Pearlescent
Ostatní	Breakaway interior rearview mirror, auto-dimming
Ostatní	Cargo net partition in passenger/load compartment (3 fastening points for longwheelbase, 2 for short wheelbase)
Ostatní	Carpet mats in front and rear
Ostatní	Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz
Ostatní	Center armrest in front
Ostatní	Center console
Ostatní	Climate Basic
Ostatní	Climatronic with impact pressure control, CFC-free
Ostatní	Comfort bumpers
Ostatní	Controls for radio and telephone
Ostatní	Crossover
Ostatní	Cruise control
Ostatní	DAB - Digital radio reception
Ostatní	Decorative inserts " Titanium Silver" for dashboard and front door trim panels
Ostatní	Disc brakes in front (Geomet D)
Ostatní	Disc brakes in rear (Geomet D)
Ostatní	Door and side trim panel
Ostatní	Drawer under right front seat
Ostatní	Driver knee airbag
Ostatní	Driving on the right
Ostatní	Driving Profile Selection
Ostatní	Dynamic headlight range adjustment, with dynamic cornering light and static cornering light
Ostatní	Emission standard EU5J
Ostatní	Engine guard with underbody stone guard
Ostatní	Equipment options subset for Switzerland
Ostatní	ESP incl. ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA and DSR
Ostatní	Extended pedestrian protection measures
Ostatní	Exterior mirror housings and various add-on parts in body color

Ostatní	Exterior mirrors, electrically folding, with automatic anti-glare action on bothsides, with memory function
Ostatní	Filler neck module 1 with insert
Ostatní	Folding table
Ostatní	Fresh air intake system with combinationfilter
Ostatní	Front fog lights with "CORNER" functionality
Ostatní	Front stabilizer bar
Ostatní	Fuel filler cap with el. unlocking
Ostatní	Fuel system for fuel-injected SI engine
Ostatní	Gearshift boot in leatherette
Ostatní	Gearshift knob/handle in leather
Ostatní	Glove compartment door with light
Ostatní	Glove compartment with cooling system
Ostatní	Hand brake lever handle in leather
Ostatní	Headlamp washer system
Ostatní	Heated front and rear leather seats
Ostatní	Heated windscreen
Ostatní	Heated winscreen washer nozzles
Ostatní	Hight-adjustable head restraints for front seats
Ostatní	Hill hold control
Ostatní	Child seat anchors
Ostatní	Chrome package
Ostatní	Initial standard fuel filling (6L)
Ostatní	Installation differentiation for transmission DQ250 -- vehicle components --
Ostatní	Instrument cluster, km/h speedometer
Ostatní	Key for locking system with remote control
Ostatní	Keyless locking and starting system Keyless Access with SAFELOCK
Ostatní	Labels in German, French and Dutch
Ostatní	Leather-wrapped multi-function steering wheel, 4-spoke style, heated
Ostatní	Left exterior mirror, convex (modified viewing field)
Ostatní	Left-hand drive
Ostatní	LongLife Service Regime
Ostatní	Luggage compartment cover, folding
Ostatní	Luggage compartment floor covering in flat needle-punched nonwoven
Ostatní	Luggage compartment lighting
Ostatní	Luggage compartment trim (design 2)
Ostatní	Luggage net
Ostatní	Luxury equipment
Ostatní	Manual in German
Ostatní	Maps - Western Europe
Ostatní	Mirror package

Ostatní	MMI® navigation plus
Ostatní	Mobile Device Interface MEDIA-IN with USB adapter cable
Ostatní	More Elegance
Ostatní	Nameplate set in basic style
Ostatní	No special edition
Ostatní	No special purpose vehicle, standard equipment
Ostatní	Non-smoker's package
Ostatní	Not hot country
Ostatní	Off-road drive program incl. hill descent control in addition to Auto Hold and hill hold control
Ostatní	Operating permit, initial registration
Ostatní	Outside temperature gage
Ostatní	Padded dashboard
Ostatní	Paket High-Tec
Ostatní	Parking Basic
Ostatní	Parking light indicator light
Ostatní	Part set without country-specific prescriptive standard
Ostatní	Platform group class 2
Ostatní	Power seat adjustment with memory feature for left seat, right seat manually height-adjustable
Ostatní	Power windows with comfort operation and circuit breaker
Ostatní	Power-adjustable lumbar support for left front seat
Ostatní	Privacy glass for rear side windows and rear window
Ostatní	Protective side mouldings painted in colour of vehicle
Ostatní	quattro
Ostatní	Radio integrated into navigation system
Ostatní	Rear floor panel module, type 4
Ostatní	Rear fog lamp for driving on the right
Ostatní	Rear mud flaps
Ostatní	Rear shock absorption, heavy-duty version 2
Ostatní	Rear side exhaust tailpipe
Ostatní	Rear stabilizer bar
Ostatní	Rear view camera system
Ostatní	Rear window wiper and washer system with intermittent control
Ostatní	Region
Ostatní	Right exterior mirror, convex
Ostatní	Roof aerial and "diversity" window aerial
Ostatní	Roof rails
Ostatní	Roof rails, black bright
Ostatní	Rough road package
Ostatní	Rough road version
Ostatní	Seat heater for front seats separately controlled

Ostatní	Seat trim covers in leather
Ostatní	Separate daytime running light with automatic headlight control and manual Coming and Leaving Home feature
Ostatní	Service indicator 30 000 km or 2 years (variable)
Ostatní	Shock absorption in front
Ostatní	Side airbag in front with curtain airbag
Ostatní	Side marker lights plus exterior mirror turn signals
Ostatní	Special identification label for EC for M1 passenger vehicles
Ostatní	Spectacle storage compartment/bracket
Ostatní	Speed-related variable steering assist (Servotronic)
Ostatní	Stainless steel pedals
Ostatní	Standard
Ostatní	Standard climatic zones
Ostatní	Standard dashboard illumination
Ostatní	Standard manufacturing sequence
Ostatní	Standard paint coating
Ostatní	Standard seat in front, left
Ostatní	Standard seat in front, right
Ostatní	Standard wheel bolts
Ostatní	Storage compartment package
Ostatní	Suspension range 66 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Telephone preparation GSM II and Bluetooth
Ostatní	Three rear head restraints
Ostatní	Tire Mobility Set: 12-volt compressor and tire sealant
Ostatní	Tire pressure monitoring system
Ostatní	Tires 225/50 R17 94W
Ostatní	Tires without specification of tire brand
Ostatní	Tool kit
Ostatní	Tow bar, removable and lockable
Ostatní	Tow bar, removable with adaptor
Ostatní	Transport protection film with additional transport protection measures
Ostatní	Trims for alloy wheels
Ostatní	Two-tone horn
Ostatní	Type approval country Switzerland
Ostatní	Tyre repair set
Ostatní	Vanity mirror left
Ostatní	Vanity mirror, right
Ostatní	Variable boot floor
Ostatní	Vehicle class differentiation -5L0-
Ostatní	Warning buzzer and warning light for front seat belts not fastened
Ostatní	Washer fluid level indicator

Ostatní	Weight range 10 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor
Ostatní	With ski bag
Ostatní	Without "drive select"
Ostatní	Without "Multimedia" in vehicle
Ostatní	Without adapter
Ostatní	Without additional exterior noise suppression
Ostatní	Without additional malfunction display
Ostatní	Without additional noise suppression measures for passenger compartment
Ostatní	Without additional tires
Ostatní	Without auxiliary heater/parking heater
Ostatní	Without backrest release for front seats
Ostatní	Without brake pad wear indicator
Ostatní	Without CD changer
Ostatní	Without cigarette lighter
Ostatní	Without decals and emblems
Ostatní	Without delivery equipment
Ostatní	Without driver alert system
Ostatní	Without fire extinguisher
Ostatní	Without first aid kit and warning triangle
Ostatní	Without heat accumulator/auxiliary heater
Ostatní	Without child seat
Ostatní	Without child seat anchora in front (ISOFIX)
Ostatní	Without interior light in footwell
Ostatní	Without lane change assist
Ostatní	Without loading edge protection
Ostatní	Without mass damper for steering wheel
Ostatní	Without protective film for scuff plate
Ostatní	Without roll-up sunshade
Ostatní	Without roof insert (standard roof)
Ostatní	Without safety head restraint system
Ostatní	Without special body measures
Ostatní	Without start-stop system without regenerative braking
Ostatní	Without storage compartments in trunk
Ostatní	Without top carrier

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolovací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	06. 03. 2026	Více info
airbag / zranění	12. 08. 2024	Více info
airbag / zranění	16. 04. 2023	Více info
havárie / motor	09. 11. 2019	Více info
elektronika / převodovka	14. 03. 2017	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Black Magic Pearlescent – kód 1Z

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	28. 04. 2026
Značení skel	NE

12. Fotky a inserce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.