

Výpis z historie vozidla

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

Základní údaje o vozidle



TOVÁRNÍ ZNAČKA
RENAULT
VÝKON
55 kW

MODEL
THALIA
OBJEM
1149 ccm

TYP KAROSERIE
sedan/limuzína

DRUH VOZIDLA
osobní

Informace o kuponu AUTOTRACER

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	8426221424
Datum aktivace kuponu:	04.08.2020 11:57:49
Platnost do:	03.09.2020 23:59:59

Časový vývoj stavu tachometru

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů.

Prohlédněte si hodnoty zanesené do grafu a porovnejte je s aktuálním stavem km uvedeným na tachometru vozidla. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Výpis záznamů tachometru

Datum	Stav tachometru	Poznámka
01.2008	0	Rok výroby/1.registrace
01.2009	50	
09.2010	24 000	
12.2012	54 000	
06.2014	57 500	
11.2014	61 500	
09.2016	82 000	
09.2018	103 500	

Graf vývoje stavu tachometru



Kontrola stáří a původu

Vždy zkontrolujte datum výroby deklarované výrobcem vozidla. V technických průkazech se uvádí pouze datum první registrace, které se však od data výroby může výrazně lišit (například i o dva roky). Vozidlo tak může být vydáváno za mladší, což má výrazný vliv na jeho tržní cenu.

Záznamy o stáří a původu vozidla

Datum výroby dle výrobce	2008	
První registrace	08.01.2009	
První registrace v ČR	08.01.2009	V ČR registrováno jako: nové
Vyrobeno pro trh	Není k dispozici	
Strana řízení	Není k dispozici	

Kontrola odcizení v ČR a SR

Prověření je provedeno v registru odcizených vozidel Policie ČR a SR. Prověření je provedeno na základě VIN a má pouze informativní charakter.

Databáze odcizených vozidel	04.08.2020
Policie ČR	NE - není evidováno jako odcizené
Policie SR	NE - není evidováno jako odcizené

Kontrola leasingu v ČR

Výsledkem dotazu je zjištění, zdali vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru) u uvedených leasingových společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Leasingové a úvěrové společnosti v ČR	04.08.2020
AGRO LEASING	NE
ALD Automotive	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
FIP COMPANY s.r.o.	NE
GMAC	NE
Hello Bank	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
sAutoleasing, a.s.	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
Vltavín Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE

Záznamy o poškození

Výsledkem dotazu je výpis poškození vozu evidovaných v systému.

K výsledku mohou být připojeny detailnější informace, jsou-li v systému dostupné.

Číslo záznamu: 1 / 2	
Datum škody	9 / 2010
Země	ČR
Výše škody	44 645 Kč
Statut poškození	Oprava
Evidovaná místa poškození	zadní čelo
Stav tachometru	24 000



Číslo záznamu: 2 / 2

Datum škody	1 / 2014
Země	ČR
Výše škody	17 610 Kč
Statut poškození	Oprava

Výpisy ze Systému OCIS

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Na vozidle bylo v minulosti provedeno značení skel a je registrováno v mezinárodní databázi systému OCIS.

ZKONTROLUJTE:

Pokud na některých či na všech sklech vozidla unikátní kód chybí, může se jednat o vozidlo havarované, předělané či odcizené.

Informace o provedeném značení skel: 1 / 1

Datum registrace:	1 / 2009
Typ zabezpečení vozidla:	pískování skel systémem SBZ OCIS
Kód značení:	A70NC79
Barva vozidla:	ZLATÁ METALÍZA

Kontrola barvy vozidla

UPOZORNĚNÍ:

Pokud se aktuální barva na vozidle neshoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku), může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla	Není k dispozici
Barva při první registraci v ČR	HNĚDÁ-SVĚTLÁ

Technický popis

Technický popis udává důležité technické parametry, na jejichž základě bylo modelové provedení daného typu vozidla schváleno pro provoz na pozemních komunikacích. Uvedené parametry by měly být v souladu s údaji uvedenými v technickém průkazu vozidla.

Technický popis - základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Zkratka kategorie vozidla	M1
Druh karoserie	SEDAN
Palivo	BA 95 B
Zdvihový objem (ccm)	1 149
Max. výkon (kW)	55
při otáčkách (ot/min)	5 500
Převodovka	MAN
Maximální rychlost (km/h)	170
Počet míst k sezení	5
Počet míst k stání	0
Počet lůžek	0
Celková hmotnost (kg)	1 430
Typ motoru	D4F G 7
Celková hmotnost povolená (kg)	1 430
Provozní hmotnost (kg)	985 - 1 065

Technický popis - rozšířený

Homologace	e2*98/14*0126*57
Výrobce karoserie	RENAULT, BILLANCOURT, FRANCIE
Výrobce podvozku	RENAULT, BILLANCOURT, FRANCIE

Technický popis - rozšířený	
Výrobce motoru	RENAULT, BILLANCOURT, FRANCIE
Délka (mm)	4 171
Šířka (mm)	1 639
Výška (mm)	1 437
Rozvor (mm)	2 471
Hmotnost jízdní soupravy (kg)	2 200
Hmotnost přípojného brzděného vozidla (kg)	1 100
Hmotnost nebrzděného přípojného vozidla (kg)	490
Zatížení náprav (kg)	850/850; 805/805
Zatížení střechy (kg)	70
Zatížení spojovacího zařízení (kg)	Z 75
Nápravy, pohon	2 - 1 PŘEDNÍ
Náprava 1	5.5 J 14-36; 175/65 R 14 82 T
Náprava 2	5.5 J 14-36; 175/65 R 14 82 T
Provozní brzda	ANO
Parkovací brzda	ANO
Odlehčená brzda	NE
Hluk stojícího vozidla (dB)	82
při otáčkách (ot/min)	4 125
Hluk vozidla za jízdy (dB)	70.0
Spotřeba paliva	2004/3
Spotřeba - město (l/km)	7.8
Spotřeba - 90km/hod (l/km)	5.0
Spotřeba - 120km/hod (l/km)	6.0
Retardér	NE
Směrnice ES	2003/76B

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.