Poškození zadního nárazníku jiným vozem před přechodem – hrazeno z POV škůdce pojišťovnou

Vozidlo:	**Astra K 1.6TD**		
RZ:	8P85543	**Datum první registrace:**	05.03.2019
VIN:	W0VBE8EG5K8025646	**Job nr.:**	
Model:		**Stav km:**	86778
Typ a číslo motoru:	D16DTH - JSXX0150		

Rezerva	N	Nářadí	N	Lékárnička	N	Mlhovky	N	Poškozen	N	CD měnič	N
Zvedak	N	Rádio	N	Trojúhelník	N	Palivo	1/4	Další výbava			
Velký tech.průkaz				Malý tech.průkaz		Emisní průkaz		Záruční knížka			

Čís.poj.události:			
Pojišťovna:		**Záloha:**	Nestanovena
		Stř.odběru :	100

ROZSAH OPRAVY ZAKÁZKY

Vozidlo poškozeno na zadní část
POV ČSOB 2224003745
Díly na výměnu:
Z nárazník + lak
LZ odrazka
diagnostika
Dodané podklady: plná moc, ZDN, TP
Pladba: KD
Vozidlo u klienta, bude přastaveno ve středu 2.3.2022 v 9 hodin.
termín dokončení není termínem předání vozidla.
Vozidlo bude předáno po vystavení krycího dopisu ČSOB.