

Kontrollnachweise für durchgeführte Arbeiten

Datum der Inspektion: 11.6.07 Km-Stand: 19.892

Ölwechsel + Ölfilter <input checked="" type="checkbox"/> Luftfilter <input checked="" type="checkbox"/> Reinluftfilter <input checked="" type="checkbox"/> Kraftstofffilter <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit <input type="checkbox"/> Kühlflüssigkeitsstand <input type="checkbox"/>	Kerzen <input type="checkbox"/> Steuerzahnriemen <input type="checkbox"/> Aggregate-Rillenriemen <input type="checkbox"/> Bremsbeläge hinten <input type="checkbox"/> Klimaanlage <input type="checkbox"/> Partikelfilter <input type="checkbox"/>
--	---

Zu verwendendes Öl (Norm und Viskositätsklasse):

Andere Arbeiten:

Kontrolle gegen Durchrostung

FAHRZEUG IN GUTEM ZUSTAND?

JA NEIN

Zur Aufrechterhaltung der Garantie auszuführende Arbeiten:

Datum der Instandsetzung:

RENAULT

Touring Garage Luggen AG

Laubisrütistrasse 68

8712 Stäfa

844 928 70 00

[Signature]

Nächster vorgesehener Werkstattbesuch: am 40.000 bzw. bei 6.2001 km

Datum der Inspektion: 20.06.08 Km-Stand: 41263

Ölwechsel + Ölfilter <input checked="" type="checkbox"/> Luftfilter <input checked="" type="checkbox"/> Reinluftfilter <input checked="" type="checkbox"/> Kraftstofffilter <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit <input type="checkbox"/> Kühlflüssigkeitsstand <input type="checkbox"/>	Kerzen <input type="checkbox"/> Steuerzahnriemen <input type="checkbox"/> Aggregate-Rillenriemen <input type="checkbox"/> Bremsbeläge hinten <input type="checkbox"/> Klimaanlage <input type="checkbox"/> Partikelfilter <input type="checkbox"/>
--	---

Zu verwendendes Öl (Norm und Viskositätsklasse): 5W30 16/15W

Andere Arbeiten:

Kontrolle gegen Durchrostung

FAHRZEUG IN GUTEM ZUSTAND?

JA NEIN

Zur Aufrechterhaltung der Garantie auszuführende Arbeiten:

Datum der Instandsetzung:

RENAULT

Touring Garage Luggen AG

Laubisrütistrasse 68

8712 Stäfa

844 928 70 00

[Signature]

Nächster vorgesehener Werkstattbesuch: am Juni 08 bzw. bei 60000 km

Kontrollnachweise für durchgeführte Arbeiten (Fortsetzung)

Datum der Inspektion: 4.6.09 Km-Stand: 57.523

<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel + Ölfilter	<input checked="" type="checkbox"/> Kerzen
<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilter	<input checked="" type="checkbox"/> Steuerzahnriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Reinluftfilter	<input checked="" type="checkbox"/> Aggregate-Rillenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Kraftstofffilter	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsbeläge hinten
<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit	<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage
<input checked="" type="checkbox"/> Kühlflüssigkeitsstand	<input checked="" type="checkbox"/> Partikelfilter

Zu verwendendes Öl (Norm und Viskositätsklasse): JW-30 vollsynth.

Andere Arbeiten:

Kontrolle gegen Durchrostung

FAHRZEUG IN GUTEM ZUSTAND? JA NEIN

Zur Aufrechterhaltung der Garantie auszuführende Arbeiten: RENAULT Touring Garage Luggen AG
Laubstrütstrasse 68
8712 Stäfa Stempel der
RENAULT Vertragswerkstatt
044 928 70 00

Datum der Instandsetzung:

Nächster vorgesehener Werkstattbesuch: am 6.2010 bzw. bei 80'000 km

Datum der Inspektion: 10.5.10 Km-Stand: 74085

<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel + Ölfilter	<input checked="" type="checkbox"/> Kerzen
<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilter	<input checked="" type="checkbox"/> Steuerzahnriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Reinluftfilter	<input checked="" type="checkbox"/> Aggregate-Rillenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Kraftstofffilter	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsbeläge hinten <u>vorne</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit	<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage
<input checked="" type="checkbox"/> Kühlflüssigkeitsstand	<input checked="" type="checkbox"/> Partikelfilter

Zu verwendendes Öl (Norm und Viskositätsklasse): SW30

Andere Arbeiten:

Kontrolle gegen Durchrostung

FAHRZEUG IN GUTEM ZUSTAND? JA NEIN

Zur Aufrechterhaltung der Garantie auszuführende Arbeiten: RENAULT Touring Garage Luggen AG
Laubstrütstrasse 68
8712 Stäfa Stempel der
RENAULT Vertragswerkstatt
044 928 70 00

Datum der Instandsetzung:

Nächster vorgesehener Werkstattbesuch: am 5.2011 bzw. bei 100'000 km

Kontrollna

Datum der In

<input type="checkbox"/>	Ölwechsel +
<input type="checkbox"/>	Luftfilter
<input type="checkbox"/>	Reinluftfilter
<input type="checkbox"/>	Kraftstofffilter
<input type="checkbox"/>	Bremsflüssigkeit
<input type="checkbox"/>	Kühlflüssigkeit
<input type="checkbox"/>	Zu verwend
<input type="checkbox"/>	Andere Arb

Kontrolle ge

FAHR:

JA NEIN

Zur Aufre

Arbeiten:

Datum d

Nächster vorge

Datum der I

<input type="checkbox"/>	Ölwechsel
<input type="checkbox"/>	Luftfilter
<input type="checkbox"/>	Reinluftfilter
<input type="checkbox"/>	Kraftstofffilter
<input type="checkbox"/>	Bremsflüssigkeit
<input type="checkbox"/>	Kühlflüssigkeit
<input type="checkbox"/>	Zu verwend
<input type="checkbox"/>	Andere Ar

Kontrolle j

FAHR

JA NEIN

Zur Aufre

Arbeiten:

Datum

Nächster vorge

Kontrollnachweise für durchgeführte Arbeiten (Fortsetzung)

Datum der Inspektion: 22.6.11 Km-Stand: 93017

Ölwechsel + Ölfilter <input checked="" type="checkbox"/>	Kerzen <input type="checkbox"/>
Luftfilter <input checked="" type="checkbox"/>	Steuerzahnriemen <input type="checkbox"/>
Reinluftfilter <input checked="" type="checkbox"/>	Aggregate-Rillenriemen <input type="checkbox"/>
Kraftstofffilter <input type="checkbox"/>	Bremsbeläge hinten <input type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeit <input type="checkbox"/>	Klimaanlage <input type="checkbox"/>
Kühlflüssigkeitsstand <input type="checkbox"/>	Partikelfilter <input type="checkbox"/>

Zu verwendendes Öl (Norm und Viskositätsklasse): 5W-30

Andere Arbeiten:

Kontrolle gegen Durchrostung

FAHRZEUG IN GUTEM ZUSTAND?
 JA NEIN
 Zur Aufrechterhaltung der Garantie auszuführende Arbeiten:

Datum der Instandsetzung:

RENAULT
 Touring Garage Luggen AG
 Laubisrütistrasse 58
 8712 Stafa
 044 928 70 00

Nächster vorgesehener Werkstattbesuch: am bzw. bei: km

Datum der Inspektion: 19.7.12 Km-Stand: 112795

Ölwechsel + Ölfilter <input checked="" type="checkbox"/>	Kerzen <input checked="" type="checkbox"/>
Luftfilter <input checked="" type="checkbox"/>	Steuerzahnriemen <input checked="" type="checkbox"/>
Reinluftfilter <input checked="" type="checkbox"/>	Aggregate-Rillenriemen <input checked="" type="checkbox"/>
Kraftstofffilter <input checked="" type="checkbox"/>	Bremsbeläge hinten <input type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeit <input checked="" type="checkbox"/>	Klimaanlage <input type="checkbox"/>
Kühlflüssigkeitsstand <input checked="" type="checkbox"/>	Partikelfilter <input type="checkbox"/>

Zu verwendendes Öl (Norm und Viskositätsklasse): 5W-30

Andere Arbeiten:

Kontrolle gegen Durchrostung

FAHRZEUG IN GUTEM ZUSTAND?
 JA NEIN
 Zur Aufrechterhaltung der Garantie auszuführende Arbeiten:

Datum der Instandsetzung:

RENAULT
 Touring Garage Luggen AG
 Laubisrütistrasse 58
 8712 Stafa
 044 928 70 00

Nächster vorgesehener Werkstattbesuch: am bzw. bei: km

Kontrollnachweise für durchgeführte Arbeiten (Fortsetzung)

Datum der Inspektion: 22.8.13 **Km-Stand:** 134895

<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel + Ölfilter	<input checked="" type="checkbox"/> Kerzen
<input type="checkbox"/> Luftfilter	<input checked="" type="checkbox"/> Steuerzahnriemen
<input type="checkbox"/> Reinluftfilter	<input type="checkbox"/> Aggregate-Rillenriemen
<input type="checkbox"/> Kraftstofffilter	<input type="checkbox"/> Bremsbeläge hinten
<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit	<input type="checkbox"/> Klimaanlage
<input type="checkbox"/> Kühlflüssigkeitsstand	<input type="checkbox"/> Partikelfilter

Zu verwendendes Öl (Norm und Viskositätsklasse): 5W-30

Andere Arbeiten:

Kontrolle gegen Durchrostung

FAHRZEUG IN GUTEM ZUSTAND?
 JA NEIN
 Zur Aufrechterhaltung der Garantie auszuführende Arbeiten:

Datum der Instandsetzung:

Stempel der
RENAULT Vertragswerkstatt
 Touring Renault
 Elisabethstrasse 68
 3712 Stata
 041 928 70 40

Nächster vorgesehener Werkstattbesuch: am 8. 2014 bzw. bei: 137000 km

Datum der Inspektion: **Km-Stand:**

<input type="checkbox"/> Ölwechsel + Ölfilter	<input type="checkbox"/> Kerzen
<input type="checkbox"/> Luftfilter	<input type="checkbox"/> Steuerzahnriemen
<input type="checkbox"/> Reinluftfilter	<input type="checkbox"/> Aggregate-Rillenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> *Kraftstofffilter <u>4,6,14 150000km</u>	<input type="checkbox"/> Bremsbeläge hinten
<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit	<input type="checkbox"/> Klimaanlage
<input type="checkbox"/> Kühlflüssigkeitsstand	<input type="checkbox"/> Partikelfilter

Zu verwendendes Öl (Norm und Viskositätsklasse):

Andere Arbeiten:

Kontrolle gegen Durchrostung

FAHRZEUG IN GUTEM ZUSTAND?
 JA NEIN
 Zur Aufrechterhaltung der Garantie auszuführende Arbeiten:

Datum der Instandsetzung:

Stempel der
RENAULT Vertragswerkstatt

Nächster vorgesehener Werkstattbesuch: am bzw. bei: km

Kontrollnachweise für durchgeführte Arbeiten (Fortsetzung)

Datum der Inspektion: 26.6.2014 Km-Stand: 151.716

Ölwechsel + Ölfilter	<input checked="" type="checkbox"/>	Kerzen	<input type="checkbox"/>
Luftfilter	<input checked="" type="checkbox"/>	Steuerzahnriemen	<input type="checkbox"/>
Reinluftfilter	<input checked="" type="checkbox"/>	Aggregate-Rillenriemen	<input type="checkbox"/>
Kraftstofffilter	<input checked="" type="checkbox"/>	Bremsbeläge hinten	<input type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeit	<input checked="" type="checkbox"/>	Klimaanlage	<input type="checkbox"/>
Kühlflüssigkeitsstand	<input checked="" type="checkbox"/>	Partikelfilter	<input type="checkbox"/>

Zu verwendendes Öl (Norm und Viskositätsklasse): 5W-40

Andere Arbeiten:

Kontrolle gegen Durchrostung

FAHRZEUG IN GUTEM ZUSTAND?
 JA NEIN
 Zur Aufrechterhaltung der Garantie auszuführende Arbeiten:

RENAULT
 Touring Garage Luggen AG
 Laubisstrasse 68
 8712 Stafa
 044 928 70 00

Nächster vorgesehener Werkstattbesuch: am 6.2.15 bzw. bei 176.000 km

Datum der Inspektion: 9.7.15 Km-Stand: 172.160

Ölwechsel + Ölfilter	<input checked="" type="checkbox"/>	Kerzen	<input type="checkbox"/>
Luftfilter	<input checked="" type="checkbox"/>	Steuerzahnriemen	<input type="checkbox"/>
Reinluftfilter	<input checked="" type="checkbox"/>	Aggregate-Rillenriemen	<input type="checkbox"/>
Kraftstofffilter	<input checked="" type="checkbox"/>	Bremsbeläge hinten <u>vo</u>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeit	<input checked="" type="checkbox"/>	Klimaanlage	<input type="checkbox"/>
Kühlflüssigkeitsstand	<input checked="" type="checkbox"/>	Partikelfilter	<input type="checkbox"/>

Zu verwendendes Öl (Norm und Viskositätsklasse): 5W-40

Andere Arbeiten:

Kontrolle gegen Durchrostung

FAHRZEUG IN GUTEM ZUSTAND?
 JA NEIN
 Zur Aufrechterhaltung der Garantie auszuführende Arbeiten:

RENAULT
 Touring Garage Luggen AG
 Laubisstrasse 68
 8712 Stafa
 044 928 70 00

Nächster vorgesehener Werkstattbesuch: am 7.2.16 bzw. bei 190.000 km

Kontrollnachweise für durchgeführte Arbeiten (Fortsetzung)

Datum der Inspektion: 20.5.16 Km-Stand: 186'650

Ölwechsel + Ölfilter <input checked="" type="checkbox"/>	Kerzen <input type="checkbox"/>
Luftfilter <input checked="" type="checkbox"/>	Steuerzahnriemen <input type="checkbox"/>
Reinluftfilter <input checked="" type="checkbox"/>	Aggregate-Rillenriemen <input type="checkbox"/>
Kraftstofffilter <input type="checkbox"/>	Bremsbeläge hinten <input type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeit <input type="checkbox"/>	Klimaanlage <input type="checkbox"/>
Kühlflüssigkeitsstand <input type="checkbox"/>	Partikelfilter <input type="checkbox"/>

Zu verwendendes Öl (Norm und Viskositätsklasse):

Andere Arbeiten:

Kontrolle gegen Durchrostung

FAHRZEUG IN GUTEM ZUSTAND?

JA NEIN

Zur Aufrechterhaltung der Garantie auszuführende Arbeiten:

Datum der Instandsetzung:

Garage Schweizer GmbH
 St. Dionysstrasse 1
 8645 Rapperswil-Jona
 055 212 34 44

[Signature]

Nächster vorgesehener Werkstattbesuch: am bzw. bei: km

Datum der Inspektion: 20.4.17 Km-Stand: 206276

Ölwechsel + Ölfilter <input checked="" type="checkbox"/>	Kerzen <input type="checkbox"/>
Luftfilter <input checked="" type="checkbox"/>	Steuerzahnriemen <input type="checkbox"/>
Reinluftfilter <input checked="" type="checkbox"/>	Aggregate-Rillenriemen <input type="checkbox"/>
Kraftstofffilter <input type="checkbox"/>	Bremsbeläge hinten <input type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeit <input type="checkbox"/>	Klimaanlage <input type="checkbox"/>
Kühlflüssigkeitsstand <input type="checkbox"/>	Partikelfilter <input type="checkbox"/>

Zu verwendendes Öl (Norm und Viskositätsklasse): 5W30

Andere Arbeiten:

Kontrolle gegen Durchrostung

FAHRZEUG IN GUTEM ZUSTAND?

JA NEIN

Zur Aufrechterhaltung der Garantie auszuführende Arbeiten:

Datum der Instandsetzung:

Garage Schweizer GmbH
 St. Dionysstrasse 1
 8645 Rapperswil-Jona
 055 212 34 44

[Signature]

Nächster vorgesehener Werkstattbesuch: am 23.6.276 bzw. bei: 04/2018 km

Kontro

Datum d

Ölwech

Luftfilte

Reinluf

Kraftst

Bremst

Kühlflü

Zu ver

Ande

Kontr

F

JA

Zur

Art

Da

Nächster

Datum

Ölwe

Luftfi

Reinl

Kraft

Brem

Kühl

Zu v

Ande

Kor

J

Z

A

...

...

Nächste

tzung)

Kontrollnachweise für durchgeführte Arbeiten (Fortsetzung)

Datum der Inspektion: 5.3.19 Km-Stand: 225383

Ölwechsel + Ölfilter	<input checked="" type="checkbox"/>	Kerzen	<input type="checkbox"/>
Luftfilter	<input type="checkbox"/>	Steuerzahnriemen	<input type="checkbox"/>
Reinluftfilter	<input checked="" type="checkbox"/>	Aggregate-Rillenriemen	<input type="checkbox"/>
Kraftstofffilter	<input type="checkbox"/>	Bremsbeläge hinten	<input type="checkbox"/>
Bremsschlauch	<input type="checkbox"/>	Klimaanlage	<input type="checkbox"/>
Kühlflüssigkeitsstand	<input type="checkbox"/>	Partikelfilter	<input type="checkbox"/>

Zu verwendendes Öl (Norm und Viskositätsklasse): 5030

Andere Arbeiten:

Kontrolle gegen Durchrostung

FAHRZEUG IN GUTEM ZUSTAND?
 JA NEIN
 Zur Aufrechterhaltung der Garantie auszuführende Arbeiten:

Datum der Instandsetzung:

Garage Schwelzer GmbH
 St. Dionysstrasse 1
 8845 Jona
 Tel: 065 212 34 44

Nächster vorgesehener Werkstattbesuch: am 5.3.20 bzw. bei: 245383 km

D

Datum der Inspektion: 12.3.2020 Km-Stand: 236244

Ölwechsel + Ölfilter	<input checked="" type="checkbox"/>	Kerzen	<input type="checkbox"/>
Luftfilter	<input type="checkbox"/>	Steuerzahnriemen	<input type="checkbox"/>
Reinluftfilter	<input type="checkbox"/>	Aggregate-Rillenriemen	<input type="checkbox"/>
Kraftstofffilter	<input type="checkbox"/>	Bremsbeläge hinten	<input type="checkbox"/>
Bremsschlauch	<input checked="" type="checkbox"/>	Klimaanlage	<input type="checkbox"/>
Kühlflüssigkeitsstand	<input checked="" type="checkbox"/>	Partikelfilter	<input type="checkbox"/>

Zu verwendendes Öl (Norm und Viskositätsklasse): 5W30

Andere Arbeiten:

Kontrolle gegen Durchrostung

FAHRZEUG IN GUTEM ZUSTAND?
 JA NEIN
 Zur Aufrechterhaltung der Garantie auszuführende Arbeiten:

Datum der Instandsetzung:

M. Vernier GmbH
 Stempel der
Stafa
 RENAULT Vertragswerkstatt
 Tel: 044 926 10 25

M. Vernier

Nächster vorgesehener Werkstattbesuch: am 12.3.2021 bzw. bei: 257000 km

Kontrollnachweise für durchgeführte Arbeiten (Fortsetzung)

Datum der Inspektion: **Km-Stand:** 242 452

<input type="checkbox"/> Ölwechsel + Ölfilter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Kerzen	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Luftfilter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Steuerzahnriemen	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Reinluftfilter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Aggregate-Rillenriemen	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Kraftstofffilter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Bremsbeläge hinten	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Klimaanlage	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Kühlflüssigkeitsstand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Partikelfilter	<input type="checkbox"/>

Zu verwendendes Öl (Norm und Viskositätsklasse):
 Andere Arbeiten: Bremsen vorne Stk

Kontrolle gegen Durchrostung

FAHRZEUG IN GUTEM ZUSTAND?
 JA NEIN

Zur Aufrechterhaltung der Garantie auszuführende Arbeiten:

Datum der Instandsetzung:



Garage Schweizer GmbH
 RENAULT Vertragswerkstatt
 8045 Jona
 Tel. 055 212 34 44

Nächster vorgesehener Werkstattbesuch: am bzw. bei: km

Datum der Inspektion: 13.7.21 **Km-Stand:** 249 568

<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel + Ölfilter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Kerzen	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Luftfilter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Steuerzahnriemen	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Reinluftfilter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Aggregate-Rillenriemen	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Kraftstofffilter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Bremsbeläge hinten	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Klimaanlage	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Kühlflüssigkeitsstand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Partikelfilter	<input type="checkbox"/>

Zu verwendendes Öl (Norm und Viskositätsklasse): 5 W 70
 Andere Arbeiten:

Kontrolle gegen Durchrostung

FAHRZEUG IN GUTEM ZUSTAND?
 JA NEIN

Zur Aufrechterhaltung der Garantie auszuführende Arbeiten:

Datum der Instandsetzung:



Fratelli Lanfranchi
 Garage Stempel der MITSUBISHI
 RENAULT Vertragswerkstatt
 44 Prochlavo
 Tel. 0041 81 844 00 29
 Mob. 0041 79 407 52 75

Nächster vorgesehener Werkstattbesuch: am bzw. bei: km