

# Historie vozidla



## Data vozidla

<b>Ident. č. vozidla</b>	TMBLJ7NE2F0088968
<b>Registrace</b>	2014-11-03
<b>Příští HK (hlavní kontrola)</b>	0000-00-00
<b>Příští EK (emisní kontrola)</b>	0000-00-00
<b>Typ</b>	5E548Y

## Historie

Zobraz záznamů

50



Hledat:



VŠE

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ



VŠE

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín

Stav km:

Č. zakázky:

Č. faktury.:

přijetí:

126792

208396351

406687121

2018-05-02

## Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	99434811	4 REIFEN MONTIERT UND AUSGEWUCHTET	-	0000		0
2	99424826	REIFEN/RAEDER GEPRUEFT UND EINGELAG	-	0000		0
3	99043599	FAHRZEUG GEWASCHEN	-	0000		0
4	99575186	NIVEAUKONTROLLE KOSTENLOS	-	0000		0
5	99444606	4 REIFEN BIS 16" ENTSORGT	-	0000		0
6	99310000	MECHANIKER- ARBEITEN	-	0000		0
7	99424826	REIFEN/RAEDER GEPRUEFT UND EINGELAG	-	0000		0

## Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Pake
1	20555016WCSP5A	PNEU PREMIUM CONTACT 5 AO	4.00		OWN		0	0



VŠE

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Pake
2	ZCHU31206	VENTIL TR 413 UNMONTIERT 1 STÜCK	4.00		OWN		0	0

Digitální  
servisní  
plán ▼Termín  
přijetí:  
2017-10-26Stav km:  
111456Č. zakázky:  
207767800Potvrzení  
servisních  
úkonů:  
Prohlídka s  
vymenou  
oleje  
(proměnlivá)

## Dodatečné práce

#	Číslo	Popis
1	85185550	Filtr prachovy a pylovy
2	01400050	Servis vymeny brzdove kapaliny
3	01390050	Rozsireny rozsah prohlidky
4	01575550	Olej spojky pohonu 4x4

▼					
VŠE	ÚDRŽBA	DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN	REKLAMACE	STORNO	KOPIE ZOBRAZENÍ
<b>Reklamacce</b> ▼	<b>Termín přijetí:</b> 2017-10-04	<b>Stav km:</b> 111456	<b>Č. zakázky:</b> 207767800	<b>ID reklamacce:</b> 92057737	
	Reklamacce zákazníka	Radio / Navi zeitweise ohne Funktion			
	Kódování zákazníka	Informace, navigace, komunikace, zábava > Funkce autorádia, navigace, MMI, mechanik > Zobrazení na obrazovce > Funkčnost > Průběh funkce chybný			
	Zjištění servisní dílny				
	Kódování dílny				
	Náhradní díl použitý k odstranění závady				



ÚDRŽBA    DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN    REKLAMACE    STORNO    KOPIE ZOBRAZENÍ

**Faktura** ▼    **Termín přijetí:** 2017-10-04    **Stav km:** 111456    **Č. zakázky:** 207767800    **Č. faktury.:** 406147528    **Pozn. Údržba**

## Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	04010000	MOBILITAETSVERSICHERUNG BIS ZUM	-	0000		0
2	99575186	NIVEAUKONTROLLE KOSTENLOS	-	0000		0
3	99043598	FAHRZEUG INNEN UND AUSSEN GEREINIGT	-	0000		0
4	99434811	4 REIFEN MONTIERT UND AUSGEWUCHTET	-	0000		0
5	99440000	RESET DES REIFENDRUCK- KONTROLLSYSTE	-	0000		0
6	99424826	REIFEN/RAEDER GEPRUEFT UND EINGELAG	-	0000		0
7	99444606	4 REIFEN BIS 16" ENTSORGT	-	0000		0
8	01090000	Prohlídka s výmenou oleje (promenli)	X	0000		0
9	01400050	Servis výmeny brzdové kapaliny .	X	0000		0
10	30010750	Soustava spojky odvdusnit	-	0000		0
11	01575550	Olej spojky pohonu 4x4 vymenit	-	0000		0



ÚDRŽBA    DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN    REKLAMACE    STORNO    KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
12	85185550	Filtr prachovy a pylovy vymenit	-	0000		0
13	01390050	Rozsireny rozsah prohlidky .	X	0000		0
14	92272050	Listy stiraci demontovany a namonto	-	0000		0
15	46532050	Kotouce brzd zadni d+n	-	0000		0
16	99463658	BREMSTRAEGER GEREINIGT HINTEN	-	0000		0
17	91962599	Steuergerät für Anzeige- Bedieneinhe	-	0000		0
18	99044021	MOTORREINIGUNG	-	0000		0
19	99424826	REIFEN/RAEDER GEPRUEFT UND EINGELAG	-	0000		0

#### Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčir
1	20555016HCW860	PNEU TS 860	4.00		OWN		0
2	N 90813202	Sroub	1.00		OWN		0
3	5Q0819653	Vlozka filtru s filtrovanim pachu a skodlivin	1.00		OWN		0
4	G 060175A2	prevodovy olej vysokoteplotni	1.00		OWN		0

<span>▼</span> <span>VŠE</span> <span>ÚDRŽBA</span> <span>DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN</span> <span>REKLAMACE</span> <span>STORNO</span> <span>KOPIE ZOBRAZENÍ</span>								
#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód přičer	
5	03N115562	nastavec filtru s tesnením	1.00		OWN		0	
6	N 90281802	sroub uzaviraci (Kombi)	1.00		OWN		0	
7	N 91082701	sroub pro vypoustení oleje s krouzkem tesnicim	1.00		OWN		0	
8	5E9955425	lista stíraci	1.00		OWN		0	
9	5E1998001	1 sada aero stíracich list	1.00		OWN		0	
10	1K0615601AA	brzdovy kotouc	2.00		OWN		0	
11	N 10648301	Sroub	2.00		OWN		0	
12	7N0698451A	1 sada brzdovych desticek pro kotoucovou brzdu	1.00		OWN		0	




  

<b>Faktura</b> ▼	<b>Termín přijetí:</b> 2017-04-20	<b>Stav km:</b> 99221	<b>Č. zakázky:</b> 207266843	<b>Č. faktury.:</b> 405726993
------------------	--------------------------------------	--------------------------	---------------------------------	----------------------------------

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	99424826	REIFEN/RAEDER GEPRUEFT UND EINGELAG		0000		0

						
<input type="button" value="VŠE"/>		ÚDRŽBA	DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN	REKLAMACE	STORNO	KOPIE ZOBRAZENÍ
<b>Faktura</b> 	<b>Termín přijetí:</b> 2017-04-20	<b>Stav km:</b> 99221	<b>Č. zakázky:</b> 207266843	<b>Č. faktury.:</b> 405726990		
<b>Pracovní pozice</b>						
#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	99414822	4 RAEDER GEWECHSELT	-	0000		0
2	99575186	NIVEAUKONTROLLE KOSTENLOS	-	0000		0
3	99043599	FAHRZEUG GEWASCHEN	-	0000		0
<b>Digitální servisní plán</b> 	<b>Termín přijetí:</b> 2016-11-15	<b>Stav km:</b> 82032	<b>Č. zakázky.:</b> 206709984	<b>Potvrzení servisních úkonů:</b> Prohlídka s výmenou oleje (proměnlivá)		
<b>Dodatečné práce</b>						
#	Číslo	Popis				
1	20345550	Cistic paliva vznetoveho motoru				
2	23245550	Vložka filtru vzduchu				





VŠE

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín

Stav km:

Č. zakázky:

Č. faktury.:

Pozn.

přijetí:

80000

206709984

405339635

Údržba


2016-10-24

## Pracovní pozice


#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	04010000	MOBILITAETSVERSICHERUNG BIS ZUM	-	0000		0
2	99043598	FAHRZEUG INNEN UND AUSSEN GEREINIGT	-	0000		0
3	99414822	4 RAEDER GEWECHSELT	-	0000		0
4	99440000	RESET DES REIFENDRUCK- KONTROLLSYSTE	-	0000		0
5	01090000	Prohlídka s výmenou oleje (promění)	X	0000		0
6	20345550	Cistic paliva vznětového motoru vym	-	0000		0
7	23245550	Vložka filtru vzduchu vymenit	-	0000		0
8	92272000	Listy stírací demontovány a namonto	-	0000		0

## Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	03N115562	Filterelem	1.00		OWN		0	0
2	N 90813202	Sroub	1.00		OWN		0	0

									
<input type="button" value="VŠE"/> <span style="margin-left: 20px;">ÚDRŽBA</span> <span style="margin-left: 20px;">DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN</span> <span style="margin-left: 20px;">REKLAMACE</span> <span style="margin-left: 20px;">STORNO</span> <span style="margin-left: 20px;">KOPIE ZOBRAZENÍ</span>									
#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket	
3	5Q0129620B	Luftfilter	1.00		OWN		0	0	
4	5Q0127177	Filtereins	1.00		OWN		0	0	
5	5E1998001	Wip. blade	1.00		OWN		0	0	
6	5E9955425	Wischblatt	1.00		OWN		0	0	

<b>Faktura</b> 	<b>Termín přijetí:</b> 2016-10-24	<b>Stav km:</b> 80000	<b>Č. zakázky:</b> 206709984	<b>Č. faktury.:</b> 405339626
--------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	---------------------------------	----------------------------------

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	99310000	MECHANIKER-ARBEITEN	-	0000		0



VŠE

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín

Stav km:

Č. zakázky:

Č. faktury.:

přijetí:  
2016-10-24

80000

206709984

405336903

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	99424826	REIFEN/RAEDER GEPRUEFT UND EINGELAG	-	0000		0

Faktura ▼

Termín

Stav km:

Č. zakázky:

Č. faktury.:

přijetí:  
2016-10-24

80000

206709984

405285867

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	99424826	REIFEN/RAEDER GEPRUEFT UND EINGELAG	-	0000		0



VŠE

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín

Stav km:

Č. zakázky:

Č. faktury.:

Pozn.

přijetí:

80000

206709984

405285865

Údržba

2016-10-24

## Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	04010000	MOBILITAETSVERSICHERUNG BIS ZUM	-	0000		0
2	99043598	FAHRZEUG INNEN UND AUSSEN GEREINIGT	-	0000		0
3	99414822	4 RAEDER GEWECHSELT	-	0000		0
4	99440000	RESET DES REIFENDRUCK- KONTROLLSYSTE	-	0000		0
5	99310000	MECHANIKER-ARBEITEN	-	0000		0
6	01090000	Prohlídka s výmenou oleje (promenlí)	X	0000		0
7	20345550	Cistic paliva vznětového motoru vym	-	0000		0
8	23245550	Vložka filtru vzduchu vymenit	-	0000		0
9	92272000	Listy stírací demontovány a namonto	-	0000		0

## Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	03N115562	Filterelem	1.00		OWN		0	0

▼

**VŠE**   ÚDRŽBA   DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN   REKLAMACE   STORNO   KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
2	N 90813202	Sroub	1.00		OWN		0	0
3	5Q0129620B	Luftfilter	1.00		OWN		0	0
4	5Q0127177	Filtereins	1.00		OWN		0	0
5	5E1998001	Wip. blade	1.00		OWN		0	0
6	5E9955425	Wischblatt	1.00		OWN		0	0



VŠE

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín

Stav km:

Č. zakázky:

Č. faktury.:

Pozn.

přijetí:

80000

206709984

405283682


Údržba

2016-10-24


## Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	04010000	MOBILITAETSVERSICHERUNG BIS ZUM	-	0000		0
2	99043598	FAHRZEUG INNEN UND AUSSEN GEREINIGT	-	0000		0
3	99414822	4 RAEDER GEWECHSELT	-	0000		0
4	99424826	REIFEN/RAEDER GEPRUEFT UND EINGELAG	-	0000		0
5	99440000	RESET DES REIFENDRUCK- KONTROLLSYSTE	-	0000		0
6	99310000	MECHANIKER-ARBEITEN	-	0000		0
7	01090000	Prohlídka s výměnou oleje (promenli)	X	0000		0
8	20345550	Cistic paliva vznetoveho motoru vym	-	0000		0
9	23245550	Vložka filtru vzduchu vymenit	-	0000		0
10	92272000	Listy stiraci demontovany a namonto	-	0000		0

## Položka dílů

									
<input type="button" value="VŠE"/>									
<span>ÚDRŽBA</span> <span>DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN</span> <span>REKLAMACE</span> <span>STORNO</span> <span>KOPIE ZOBRAZENÍ</span>									
#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket	
1	03N115562	Filterelem	1.00		OWN		0	0	
2	N 90813202	Sroub	1.00		OWN		0	0	
3	5Q0129620B	Luftfilter	1.00		OWN		0	0	
4	5Q0127177	Filtereins	1.00		OWN		0	0	
5	5E1998001	Wip. blade	1.00		OWN		0	0	
6	5E9955425	Wischblatt	1.00		OWN		0	0	

<b>Faktura</b> 	<b>Termín přijetí:</b> 2016-04-28	<b>Stav km:</b> 59133	<b>Č. zakázky:</b> 206178123	<b>Č. faktury.:</b> 404789465
----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	---------------------------------	----------------------------------

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	99043598	FAHRZEUG INNEN UND AUSSEN GEREINIGT	-	0000		0
2	99424826	REIFEN/RAEDER GEP RUEFT UND EINGELAG	-	0000		0



VŠE

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ

Digitální  
servisní  
plán ▼Termín  
přijetí:  
2016-04-25Stav km:  
59133Č. zakázky.:  
206135216Potvrzení  
servisních  
úkonů:  
Prohlídka s  
vymenou  
oleje  
(promenliva)

## Dodatečné práce

#	Číslo	Popis
1	85185550	Filtr prachovy a pylovy
2	01390050	Rozsireny rozsah prohlidky





ÚDRŽBA    DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN    REKLAMACE    STORNO    KOPIE ZOBRAZENÍ

**Faktura** ▼    **Termín přijetí:** 2016-04-12    **Stav km:** 59135    **Č. zakázky:** 206135216    **Č. faktury.:** 404797142    **Pozn. Údržba**

## Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	04010000	MOBILITAETSVERSICHERUNG BIS ZUM	-	0000		0
2	99043598	FAHRZEUG INNEN UND AUSSEN GEREINIGT	-	0000		0
3	99414822	4 RAEDER GEWECHSELT	-	0000		0
4	99440000	RESET DES REIFENDRUCK- KONTROLLSYSTE	-	0000		0
5	01090000	Prohlídka s výmenou oleje (promenli)	X	0000		0
6	01390050	Rozsireny rozsah prohlídky .	X	0000		0
7	85185550	Filtr prachovy a pylovy vymenit	-	0000		0
8	92272000	Listy stírací demontovány a namonto	-	0000		0

## Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	03N115562	Filterelem	1.00		OWN		0	0
2	N 90813202	Sroub	1.00		OWN		0	0



ÚDRŽBA    DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN    REKLAMACE    STORNO    KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
3	5Q0819653	Dust filt.	1.00		OWN		0	0
4	5E1998001	Wip. blade	1.00		OWN		0	0

Faktura

Termín

Stav km:

Č. zakázky:

Č. faktury.:

přijetí:  
2015-11-16

38077

205715303

404420955

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	99424826	REIFEN/RAEDER GEPRUEFT UND EINGELAG	-	0000		0



ÚDRŽBA    DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN    REKLAMACE    STORNO    KOPIE ZOBRAZENÍ

**Faktura** ▼    **Termín přijetí:** 2015-11-16    **Stav km:** 38077    **Č. zakázky:** 205715303    **Č. faktury.:** 404420950

## Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	99414822	4 RAEDER GEWECHSELT	-	0000		0
2	99440000	RESET DES REIFENDRUCK-KONTROLLSYSTE	-	0000		0
3	99575186	NIVEAUKONTROLLE	-	0000		0
4	99043599	FAHRZEUG GEWASCHEN	-	0000		0
5	99310000	MECHANIKER-ARBEITEN	-	0000		0
6	99441606	1 REIFEN BIS 16" ENTSORGT	-	0000		0
7	99431811	1 REIFEN MONTIERT UND AUSGEWUCHTET	-	0000		0
8	01500000	Funkce vyhledavani chyb rizená .	-	0000		0

## Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	20555016HCW850	PNEU TS 850	1.00		OWN		0	0

▼

**VŠE**   ÚDRŽBA   DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN   REKLAMACE   STORNO   KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
2	IJ0919307 9B9	Zapalovac	1.00		OWN		0	0
3	370070000	VENTIL TR 413	1.00		OWN		0	0



VŠE

ÚDRŽBA

DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN

REKLAMACE

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín

Stav km:

Č. zakázky:

Č. faktury.:

přijetí:  
2015-10-14

38077

205604524


404360876

## Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	99414822	4 RAEDER GEWECHSELT	-	0000		0
2	99424826	REIFEN/RAEDER GEPRUEFT UND EINGELAG	-	0000		0
3	99440000	RESET DES REIFENDRUCK- KONTROLLSYSTE	-	0000		0
4	99575186	NIVEAUKONTROLLE	-	0000		0
5	99043599	FAHRZEUG GEWASCHEN	-	0000		0
6	99310000	MECHANIKER- ARBEITEN	-	0000		0
7	99441606	1 REIFEN BIS 16" ENTSORGT	-	0000		0
8	99431811	1 REIFEN MONTIERT UND AUSGEWUCHTET	-	0000		0
9	01500000	Funkce vyhledavani chyb rizena .	-	0000		0

## Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
---	-------	----------	----------	----------	----	----	-------------	-------

																			
<input type="button" value="VŠE"/>																			
<span>ÚDRŽBA</span> <span>DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN</span> <span>REKLAMACE</span> <span>STORNO</span> <span>KOPIE ZOBRAZENÍ</span>																			
#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket											
1	20555016HCW850	PNEU TS 850	1.00		OWN		0	0											
2	1J0919307 9B9	Zapalovac	1.00		OWN		0	0											
3	370070000	VENTIL TR 413	1.00		OWN		0	0											
<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"><b>Digitální servisní plán</b></td> <td style="vertical-align: top;"><b>Termín přijetí:</b> 2015-08-25</td> <td style="vertical-align: top;"><b>Stav km:</b> 30514</td> <td style="vertical-align: top;"><b>Č. zakázky.:</b> 205459723</td> <td colspan="6" style="vertical-align: top;"><b>Potvrzení servisních úkonů:</b> Prohlídka s vymenou oleje (promenliva)</td> </tr> </table>										<b>Digitální servisní plán</b>	<b>Termín přijetí:</b> 2015-08-25	<b>Stav km:</b> 30514	<b>Č. zakázky.:</b> 205459723	<b>Potvrzení servisních úkonů:</b> Prohlídka s vymenou oleje (promenliva)					
<b>Digitální servisní plán</b>	<b>Termín přijetí:</b> 2015-08-25	<b>Stav km:</b> 30514	<b>Č. zakázky.:</b> 205459723	<b>Potvrzení servisních úkonů:</b> Prohlídka s vymenou oleje (promenliva)															

▼

VŠE ÚDRŽBA DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN REKLAMACE STORNO KOPIE ZOBRAZENÍ




**Faktura** ▼ **Termín přijetí:** 2015-08-24 **Stav km:** 30514 **Č. zakázky:** 205459723 **Č. faktury.:** 404227399 **Pozn. Údržba**

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01090000	Prohlídka s výměnou oleje (promenli)	X	0000		0
2	04010000	MOBILITAETSVERSICHERUNG BIS ZUM	-	0000		0
3	99043598	FAHRZEUG INNEN UND AUSSEN GEREINIGT	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	03N115562	Filterelem	1.00		OWN		0	0
2	N 90813202	Sroub	1.00		OWN		0	0

						
<input type="button" value="VŠE"/> <input type="button" value="ÚDRŽBA"/> <input type="button" value="DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN"/> <input type="button" value="REKLAMACE"/> <input type="button" value="STORNO"/> <input type="button" value="KOPIE ZOBRAZENÍ"/>						
<b>Faktura</b> 	<b>Termín přijetí:</b> 2015-04-15	<b>Stav km:</b> 18932	<b>Č. zakázky:</b> 205145186	<b>Č. faktury.:</b> 404087716		
Pracovní pozice						
#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	99424826	REIFEN/RAEDER GEPRUEFT UND EINGELAG	-	0000		0
<b>Faktura</b> 	<b>Termín přijetí:</b> 2015-04-15	<b>Stav km:</b> 18932	<b>Č. zakázky:</b> 205145186	<b>Č. faktury.:</b> 404087714		
Pracovní pozice						
#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	99414822	4 RAEDER GEWECHSELT	-	0000		0
2	99440000	RESET DES REIFENDRUCK- KONTROLLSYSTE	-	0000		0
3	99575186	NIVEAUKONTROLLE	-	0000		0
4	99043598	FAHRZEUG INNEN UND AUSSEN GEREINIGT	-	0000		0



▼

VŠE
ÚDRŽBA
DIGITÁLNÍ SERVISNÍ PLÁN
REKLAMACE
STORNO
KOPIE ZOBRAZENÍ

<b>Faktura ▼</b>	<b>Termín přijetí:</b> 2014-11-06	<b>Stav km:</b> 3803	<b>Č. zakázky:</b> 204668651	<b>Č. faktury.:</b> 403723823
------------------	--------------------------------------	-------------------------	---------------------------------	----------------------------------

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	99424826	REIFEN/RAEDER GEPRUEFT UND EINGELAG	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Pa
1	ZCH872100 SE0	SEITENWINDABWEISER	1.00		OWN		0	

<b>Digitální servisní plán ▼</b>	<b>Termín přijetí:</b> 2014-10-10	<b>Stav km:</b> 9	<b>Č. zakázky.:</b> 863999	<b>Potvrzení servisních úkonů:</b> Prohlídka predprodejní
----------------------------------	--------------------------------------	----------------------	-------------------------------	-----------------------------------------------------------------

#	Popis	
1	Popis	Prohlídka predprodejní
2	Pozn.	

Zobrazuji 1 až 25 z celkem 25 záznamů  
(filtrováno z celkem 27 záznamů)

Předchozí

1

Další