

Typ vozidla	Osobní vozidlo
Značka	BMW
Model	X3 30D A
Karosérie	GEFZG
Identifikační číslo vozidla (posledních 7 míst)	0E36311
Identifikační číslo vozidla (17místné)	WBAWY510500E36311
Vývojové označení	F25
Řízení	LL
Motor	N57T
Číslo motoru	53869930
Dodatečné zpracování výfukových plynů	EURO6, W, Pl/Cl, M, N1 I
Převodovka	AUT
Číslo převodovky	1143562WJ8
sériové číslo Headunit	HB2240H3570006
Typ pohonu	ALLR
Stupeň integrace z výroby	F025-17-03-505
Datum výroby	19.4.2017
Výrobní závod	SPARTANBURG
Datum expedice	10.7.2017
Dodávající prodejce	BMW AG, C1-V-30, München, DE
Provedení pro trh	EUR
Kód laku	475
Kód čalounění	LUSQ
Kód typu	WY61
Základní typ	WY51
Typ vedení	WY61

Zvláštní vybavy

Zvláštní vybavy z výroby:

01CA Výběr vozidel centrální objednávací proces
 01CC Auto Start Stop funkce
 01CD Brake Energy Regeneration
 0205 Automatická převodovka
 0216 Servořízení-Servotronic
 0223 Adaptivní podvozek
 0230 Přídavný rozsah podle EU
 0249 Multifunkce pro volant
 0255 Sport-kožený volant airbag
 0258 Pneumatiky s nouzovým dojetím
 02VB Indikace tlaku pneumatik
 02VG Performance Control
 0302 Zabezpečovací systém
 0316 Autom. ovládání zadních výklopných dveří
 0322 Pohodlný přístup
 03AC Tažné zařízení

Dodatečně vestavěná zvláštní vybava:


Toto vozidlo nemá žádné dodatečné vybavy.

03AG Couvací kamera
 03AT Střešní lišta hliník hlazená
 0402 Panoramatická střecha elektrická
 0413 Dělicí síť zavazadlového prostoru
 0417 Protisluneční roleta dveře zadní
 0423 Rohožky velur
 0428 Výstražný trojúhelník a spojovací taška
 0430 Vnitřní/vnější zrcátka s aut. stmíváním
 0431 Vnitřní zrcátko automaticky stmívatelné
 0441 Kuřácký paket
 0465 Průchozí systém
 0488 Bederní opěrka řidič a spolujezdec
 0493 Odkládací paket
 0494 Vyhřívání sedadla řidič/spolujezdec
 04FU Ušl.dřevo Fineline antracit/zdůr.lišta
 04NG Lišty přístrojová deska vysoký lesk
 04U2 Tlačítko zážitku z jízdy včetně ECO PRO
 0502 Ostřikovač světlometů
 0508 Parkovací zařízení (PDC)
 0521 Dešťový senzor
 0534 Automatická klimatizace
 0544 Regulace rychlosti s brzdovou funkcí
 0548 Kilometrový tachometr
 0552 Adaptivní diodový světlomet
 0563 Světelný paket
 05A1 LED Fog lights
 05AC Dálkové světlo asistent
 05AS Driving Assistant
 05DA Deaktivace airbagu spolujezdec
 0609 Navigační systém profesionální
 0610 Zobrazení přístrojů na čelním skle
 0676 Hi-Fi systém reproduktorů
 0698 Area-Code 2 pro DVD
 06AC Inteligentní nouzové volání
 06AE Teleservices
 06AK Connected Drive Services
 06AM Real-Time Traffic Information
 06AN Concierge Services
 06AP Remote Services
 06CP Příprava Apple Carplay
 06NW Telefonie s bezdrátovým nabíjením
 06WD WLAN Hotspot
 07HW X Line
 07LM Model X Line
 07R7 Inovační paket
 0801 Provedení Německo
 0840 Vysokorychlostní naladění
 0851 Jazyková verze německy
 0877 Odpadnutí křížové ovládní
 0879 Dokumentace k vozidlu německy
 08KA Interval výměny oleje 24 měs./30 000 km
 08R9 Chladicí prostředek R1234yf
 08TH Speed Limit Info
 0925 Zkušební figurína-SALAPA
 0931 Zimní pneu místo letních z výroby
 09AA Ochrana vnějšího potahu
 09BM Navigační paket Connected Drive
 A105 Akumulátor AGM 105 Ah
 LEDE Výbava kůže


Verze softwaru řídicích jednotek

Historie vozidel

Datum	Typ	Kilometrický pr...	Prodejce	Přehled
10. 09. 2020	Klíč	68971 km	34880 Invelt s.r.o., Praha, Praha 5 - Stodulky	Klíč 0



— 10.09.2020 Servis 68971 km 34880 Invelt s.r.o., Praha, Praha 5 - Stodulky Automaticky



— 06.06.2019 Klíč 65675 km 26245 Klíč 0



— 04.12.2018 Oprava 35135 km 01806 Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Svrchní mytí vozidla a čištění interiéru vozidla
Pracovní jednotka I 00 11 329

-12 PJ

— 28.09.2018 Klíč 65534 km 01806 Klíč 0



— 27.09.2018 Oprava 65534 km 01806 Úloha
Úloha
Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Test vozidla provést
Pracovní jednotka I 00 00 556

2 PJ

Dobít palubní akumulátor
Pracovní jednotka I 61 21 528

1 PJ

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Doba práce bez předpisu/údržby
Pracovní jednotka I 00 99 000

4 PJ

— 27. 09. 2018 Oprava 65534 km 01806 Úloha
Úloha
Úloha
Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Fahrzeug abschleppen aus Naumburg, Weissenfel
Dil I FT0000150

Místní 1

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne


Originální znění požadavku zákazníka:

— 23. 08. 2018 Klíč 52083 km 28569 Klíč 0
Autohaus
Kühne GmbH,
Grimma



— 23. 08. 2018 Servis 52083 km 28569 Automaticky
Autohaus
Kühne GmbH,
Grimma





— 23. 08. 2018 Záruka 52083 km 01806 Úloha: Diesel particulate filter (including nitrogen oxide storage catalytic converter) Unpleasant noises

— Úloha: Diesel particulate filter (including nitrogen oxide storage catalytic converter) Unpleasant noises

Popis: Diesel particulate filter (including nitrogen oxide storage catalytic converter) Unpleasant noises

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Diesel particulate filter (including nitrogen oxide storage catalytic converter) Unpleasant noises
Nález I 18 30 00 39 00

Hadice
Díl I 13 62 8 591 459 1

— 28. 06. 2018 Záruka 35123 km 01806 Úloha: Diesel particulate filter (including nitrogen oxide storage catalytic converter) Unpleasant noises

— Úloha: Diesel particulate filter (including nitrogen oxide storage catalytic converter) Unpleasant noises

Popis: Diesel particulate filter (including nitrogen oxide storage catalytic converter) Unpleasant noises

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Demontovat a namontovat/vyměnit filtr sazí vznětového motoru
Pracovní jednotka I 18 31 080 34 PJ

Diesel particulate filter (including nitrogen oxide storage catalytic converter) Unpleasant noises
Nález I 18 30 00 39 00

Pásková spona V
Díl I 11 65 7 620 508 1

Oddělovací prvek
Díl I 18 30 8 510 428 1

Upínací pás
Díl I 18 30 8 632 362 1

Těsnění
Díl I 18 30 7 803 853 1

— 20. 06. 2018 Klíč 35123 km 01806 Klíč 0



— 20. 06. 2018 Oprava 35135 km 01806 Úloha
Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Vyměnit dvě pneumatiky s technologií Runflat
Pracovní jednotka I 36 12 555 14 PJ

Dunlop SP Winter Sport 3D ROF
Díl I 85 45 2 541 536 2

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

SCHEIBENREI Místní 7
Díl I FT99 99 0 000 4

— 20. 06. 2018 Oprava 35135 km 01806 Úloha
Úloha
Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Vyměnit pravý světlomet
Pracovní jednotka I 63 12 509 4 PJ

Přídavná práce s Park Distance Control
Pracovní jednotka I 66 20 600 1 PJ

Vyměnit držák boční stěny vpředu
Pracovní jednotka I 41 35 600 1 PJ

Vyměnit přední pravou boční stěnu
Pracovní jednotka I 41 35 555 8 PJ

Měření geometrie podvozku diagnostický systém kinematiky se
zatížením vozidla do konstrukční polohy
Pracovní jednotka I 32 00 590 16 PJ

Výplň nárazníku vpředu vyměnit
Pracovní jednotka I 51 11 675 13 PJ

vyměnit dveře vzadu vlevo nebo vpravo
Pracovní jednotka I 41 51 061 89 PJ

Nástřík dutin pro zadní dveře vlevo nebo vpravo
Pracovní jednotka I 97 52 501 3 PJ

Nástřík dutin pro přední dveře vlevo nebo vpravo
Pracovní jednotka I 97 51 500 5 PJ

Svrchní mytí vozidla a čištění interiéru vozidla
Pracovní jednotka I 00 11 329 12 PJ

Konzervace dutin přední boční stěny vlevo nebo vpravo
Pracovní jednotka I 97 35 512 2 PJ

Inicializovat ukazatel defektu pneumatiky
Pracovní jednotka I 36 11 500 1 PJ

Vyměnit dva ráfky s technologií Runflat
Pracovní jednotka I 36 11 561 15 PJ

Nastavit mlhovku
Pracovní jednotka I 63 10 514 2 PJ

Provést test vozidla vč. vymazání chybové paměti a dobít baterii Pracovní jednotka I 00 20 020	3 PJ
Demontovat a namontovat/ vyměnit vedení nárazníku vzadu vlevo nebo vpravo Pracovní jednotka I 51 12 828	1 PJ
Přídavná práce s Park Distance Control Pracovní jednotka I 66 20 610	1 PJ
Pracovní doba bez předpisu/karoserie Pracovní jednotka I 41 99 000	28 PJ
Odmontovat a přimontovat/vyměnit kryt zadního podběhu kola vlevo nebo vpravo Pracovní jednotka I 51 71 978	3 PJ
Odmontovat a přimontovat/vyměnit ozdobnou lištu na zadním bočním okně vlevo nebo vpravo Pracovní jednotka I 51 36 556	2 PJ
Vyměnit modelový štítek u předních dveří vlevo nebo vpravo Pracovní jednotka I 51 14 506	1 PJ
Výplň nárazníku vzadu vyměnit Pracovní jednotka I 51 12 592	13 PJ
Dem. a namontovat víčko palivové nádrže Pracovní jednotka I 41 63 500	1 PJ
Výplň nárazník základní lak zadní Díl I 51 12 7 392 991	1
Držák pravý Díl I 51 11 7 212 956	1
Clona podběh kola zadní pravý Díl I 51 77 7 210 084	1
souprava nastavbových nárazníků vzadu Díl I 51 12 2 457 473	1
Disk kola lehký kov reflexní stříbrná Díl I 36 11 6 787 578	2
souprava nastavbových nárazníků vpředu Díl I 51 11 2 457 471	1
Performance Aeropaket před základní lak Díl I 51 11 7 389 897	1
Těsnění dveří vzadu Díl I 51 22 7 300 249	1
Zvuková izolace dveře přední pravé Díl I 51 48 7 351 196	1
Obruba boční okno pevná pravá Díl I 51 35 7 205 604	1
Kryt šachty vnější dveře zadní pravé Díl I 51 22 7 205 744	1
Kryt šachty vnější dveře přední pravý Díl I 51 33 7 205 714	1
Boční stěna přední pravá Díl I 41 35 7 267 324	1
Sada šablona dveře přední Díl I 01 29 2 208 383	1
Těsnění dveří vpředu Díl I 51 33 7 300 242	1

Sada kryt základní lak Díl I 51 11 7 338 568		1
dveře zadní vpravo Díl I 41 52 7 238 696		1
Odrážka pravá Díl I 63 25 7 352 210		1
Odrážka levá Díl I 63 25 7 352 209		1
Svorka Díl I 51 71 8 259 025		6
Clona podběh kola přední pravý Díl I 51 77 7 210 082		1
Dveře přední pravé Díl I 41 51 7 355 804		1
Svorka Díl I 51 77 7 171 002		8
Konzervace dutin Díl I 83 42 0 428 348		1
Rozpěrný nýt černý Díl I 51 77 7 171 004		40
Přestol klec Díl I 07 12 9 901 748		8
Šroubový ventil kontr.tl. v pneu. Díl I 36 14 6 792 829		2
Svorka žlutá Díl I 51 47 8 244 458		20
Zástrčná matice Díl I 51 41 6 989 691		6
Světlomet LED technika pravý Díl I 63 11 7 401 144		1
Držák boční stěna přední dolní pravý Díl I 41 35 7 267 326		1
Dunlop SP Winter Sport 3D ROF Díl I 85 45 2 541 536		2
Držák nárazník zadní pravý Díl I 51 12 7 338 764		1
Lišta přední pravá Díl I 51 13 7 352 556		1
Zvuková izolace dveře zadní pravé Díl I 51 48 7 351 208		1
Lišta zadní pravá Díl I 51 13 7 352 558		1
Nápis Díl I 51 14 7 362 491		1
TEROSON Díl I FT99990000321	Místní	1
Fahrzeugverbringung zum Lackierer Díl I FT0000150	Místní	1
KLEBESET Díl I FT99990000429	Místní	1

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne


Originální znění požadavku zákazníka:

— 15. 05. 2018 Klíč

21438 km

01806

Klíč 0




— 14. 05. 2018 Servis

21430 km

35088

Manuál

Autohaus
Graser GmbH,
Pressath




— 11. 05. 2018 Klíč

21429 km

01806

Klíč 0



— 08. 05. 2018 Oprava

21426 km

01806

Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje Pracovní jednotka I 00 00 610	3 PJ
Servis mikrofiltru Pracovní jednotka I 00 00 616	1 PJ
(zákonná) hlavní prohlídka Pracovní jednotka I 00 12 159	0 PJ
Měření emisí pomocí OBD Pracovní jednotka I 00 00 128	8 PJ
Servis ve standardním rozsahu Pracovní jednotka I 00 00 105	2 PJ
TÜV Gebühren v. 15.05.18 Pracovní jednotka I 99 99 999	1 PJ

Technische Durchsicht Fehlerspeicher auslesen
Pracovní jednotka I 00 99 500 8 PJ

Service Premium Selection
Pracovní jednotka I 00 99 555 10 PJ

Feinstaubplakette NEW-HB 95 (auf Zulassung vergessen)
Pracovní jednotka I 99 99 999 1 PJ

Sada vložka olejového filtru
Díl I 11 42 8 507 683 1

Mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím
Díl I 64 31 9 312 318 1

Rohožky pro jakékoliv počasí přední
Díl I 51 47 2 286 001 1

Rohožky pro jakékoliv počasí zadní
Díl I 51 47 2 286 003 1

Formovací rohožka zavazadlového prostoru
Díl I 51 47 2 286 007 1

ÖL SAE 5W30 Místní 6.5
Díl I FT99 99 0 000 2

03.07.2017 Servis

7 km

30982 ISIS/
ITools int.
Kunden Inlan,
Garching

Manuál

