

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:

3575877532

Datum aktivace kuponu:

20. 06. 2024 15:36:37

Platnost do:

20. 07. 2024 15:36:37

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle

VIN

WF0JXXWPBJET09924



Tovární značka

FORD

Model

C-MAX

Typ karoserie

kombi

Druh vozidla

osobní

Palivo

benzín

Výkon

110 kW

Objem

1596 ccm

Datum výroby

02. 04. 2014


Datum 1. registrace

05. 05. 2014

VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.



3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2014	duben	0 km	Vozidlo vyrobeno
Datum výroby vozidla:02. 04. 2014 Stáří vozidla:10 let 2 měsíce Barva vozidla:Burnished Glow Vyrobeno pro trh:Německo Strana řízení:levostranné			
	květen		Uvedeno do provozu
Datum 1. registrace vozidla:05. 05. 2014 Doba od výroby po 1. registraci:1 měsíc			
2017	říjen	50 000 km	 Německo Záznam tachometru

2022

březen

99 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Před registrací

Datum kontroly:

16. 03. 2022

Číslo protokolu:

CZ-3246-22-03-0534

březen

99 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

16. 03. 2022

Číslo protokolu:

CZ-003246-22-03-0534

duben

 Česko

Přihlášení vozidla v ČR

Datum přihlášení vozidla:

07. 04. 2022

Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:

05. 05. 2014

Přihlášeno jako:

Ojeté

Barva vozu při přihlášení:

HNĚDÁ

duben

 Česko

Vystavení technického průkazu

2023

květen

116 000 km

Servisní záznam

2024

březen

129 500 km

 Česko

Poškození

březen

129 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

15. 03. 2024

Číslo protokolu:

CZ-3239-24-03-0716

březen

129 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

15. 03. 2024

Číslo protokolu:

CZ-521207-24-03-0491

květen

132 000 km

Servisní záznam

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Číslo záznamu 1 / 1

Datum	03/2024
Země	ČR
Výše škody	16 672 CZK
Druh události	Pojistná událost
Evidovaná místa poškození	Čelní sklo
Stav tachometru	129 500 km



5. Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 2	
Datum	05/2023
Stav tachometru:	116 000 km
Materiál (výčet)	FILTR - OLEJ
	OLEJ MAG.PROF,5W-20

Číslo záznamu 2 / 2	
Datum	05/2024
Stav tachometru:	132 000 km
Materiál (výčet)	FILTR - OLEJ
	OLEJ MAG.PROF,5W-20
	KAPALINA - BRZDOVA
	SADA - OPRAVA VODNLHO CERPADLA
	SROUB
	TESNENL - OLEJ.KLIK.HRLDELE -
	NEMRZNOUCI KAPALINA 1,0 L
	KLLNOVY REMEN

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 20. 06. 2024
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Kanada - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

8. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 20. 06. 2024
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	20. 06. 2024
AGRO LEASING	NE
ALD Automotive	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny a.s.	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	20. 06. 2024
VEXCAR	NE
Vltavín Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

9. Seznam výbavy dle výrobce

V následující tabulce naleznete detailní údaje o výbavě vozidla. Jedná se o informace, jaké mělo vybrané vozidlo základní parametry, standardní a popřípadě doplňkovou výbavu při uvedení vozidla do provozu tj. výbavu z výroby.

Identifikace vozidla	
Značka	Ford
Označení modelu	Řada 45
Datum výroby	02.04.2014
Barva	Burnished Glow
Látka čalounění	Daphne/Mondusmax - Silver (A-C)
Kód motoru	1.6L EcoBoost SCTi (150PS)
Převodovka	6stupňová manuální převodovka (B6)
Řazení	MAN
Řízení	LHD FWD
Země	Německo
Iso název země	Německo
Typ karosérie	5dveřový UAV
Emise	Stupeň emisí V
Stálý převod rozvodovky	4.07
Klimatizace	Dvouprost.A/C s auto. říz.teploty
Kód řízení	LHD

Soupis výbavy vozidla	
Ostatní	(-) Taxi Prep Pack
Ostatní	(-)ARI/RDS
Ostatní	(+)"D"
Ostatní	3.73/2.05/1.36/1.03/0.82/0.69
Ostatní	4.07
Ostatní	4paprsk. volant kůže
Ostatní	5dveřový UAV
Ostatní	6stupňová manuální převodovka (B6)

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	7 x 16" opracovaná hliník.kola
Ostatní	Asistent při popojíždění
Ostatní	Balíček 7 ledové výbavy
Ostatní	Barva interiéru - Fairland
Ostatní	Barva prvků interiéru - Syracuse
Ostatní	Bez 3. rady zadních sedadel
Ostatní	Bez A/V Jack
Ostatní	Bez Antény Autorádia
Ostatní	Bez asist. zachování jízdy. pruhu
Ostatní	Bez balíčku vybavení pro policii
Ostatní	bez bederní opory sed. spolujezdce
Ostatní	Bez bočního parkovacího asistenta
Ostatní	Bez clon chladiče
Ostatní	Bez dálkového ovládání zámků
Ostatní	Bez dálkového startování
Ostatní	Bez deaktivace airbagu spolujezdce
Ostatní	Bez domácího připojení
Ostatní	Bez doplňkových balíčků
Ostatní	Bez elektrické zásuvky
Ostatní	Bez elektronického řízení stability
Ostatní	Bez externího panelu dveřního rámu
Ostatní	Bez externích lišt karoserie
Ostatní	Bez chladičového boxu
Ostatní	Bez informač.systému slepecké písmo
Ostatní	Bez interiér. balíčku
Ostatní	Bez kamery
Ostatní	Bez kapsy na mapy v opěradle spol.
Ostatní	Bez klimat.příruční schránky
Ostatní	Bez klimatizace
Ostatní	Bez klimatizace sedadla řidiče

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	Bez klimatizace sedadla spolujezdce
Ostatní	Bez konverz.balíčku limuzína/sedan
Ostatní	Bez krytů kol
Ostatní	Bez krytu stresního okna
Ostatní	Bez krytů zámků dveří
Ostatní	Bez loketní operky sedadla řidice
Ostatní	Bez madla park.brzdy
Ostatní	Bez madla přední střechy
Ostatní	Bez modulů aktivovaných hlasem
Ostatní	Bez monitoru sledov. nahuštění pneu
Ostatní	Bez náhradní pneumatiky
Ostatní	Bez náhradního kola
Ostatní	Bez nástavce předního nárazníku
Ostatní	Bez navigačního disku
Ostatní	Bez Navigačního Systému
Ostatní	Bez navigačních dat
Ostatní	Bez odrušení rádia
Ostatní	bez operky sedadla spolujezdce
Ostatní	bez osvetl. prostoru pro nohy
Ostatní	Bez Ovládání Rádía Na Sloupku Řízení
Ostatní	Bez paliv.filtru montovaného na rám
Ostatní	Bez pod. rohoží pro 3. řadu
Ostatní	Bez Pomocného Ohříváče
Ostatní	Bez pomocného přehrávače CD
Ostatní	Bez pomocných příček střeš.nosiče
Ostatní	Bez ponorného ohříváče
Ostatní	Bez popelníkové konzole
Ostatní	Bez poplašného zařízení proti odciz
Ostatní	Bez prac. stolku pro přední sedadlo
Ostatní	Bez předních zásterek

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	bez přípravy pro mont. tazn. zar.
Ostatní	Bez protikorozi ochrany podvozku
Ostatní	Bez připojení interface Blue Tooth
Ostatní	Bez přípravné plynové sady
Ostatní	Bez přípravy pro rádio
Ostatní	Bez regenerační brzdové soustavy
Ostatní	Bez rodinného zábavního systému
Ostatní	Bez rohože do zavazad. prostoru
Ostatní	Bez rozhraní syst.mobil.telefonu
Ostatní	Bez sady Premier
Ostatní	Bez sady pro mob. telefon
Ostatní	Bez sady sítě do zavazad. prostoru
Ostatní	Bez sady Styl
Ostatní	Bez sady zvláštního vybavení
Ostatní	Bez sedadla spolujezdce
Ostatní	Bez SIP
Ostatní	Bez sítěky přidržující náklad
Ostatní	Bez sklopného př.sedadla spoluj.
Ostatní	Bez skupiny bezpečnost. zámku
Ostatní	Bez skupiny komfortního vybavení
Ostatní	Bez skupiny vnitřního osvětlení
Ostatní	Bez snímače čištění vzduchu
Ostatní	Bez Soupr. Pro Přípravu Přip.Telef.
Ostatní	Bez speciál.potahů př.sedadel
Ostatní	Bez speciál.potahů zad.sedadel
Ostatní	Bez speciálních potahů sedadel
Ostatní	Bez spojleru
Ostatní	Bez stresního nosice
Ostatní	Bez Střed. Loketní Opěry Př.Sedadel
Ostatní	Bez Střešního Okna

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	Bez subwooferu autorádia
Ostatní	Bez Světél Pro Jízdu Ve Dne
Ostatní	Bez syst. zmirň. následků kolizí
Ostatní	Bez syst.sledování pozorn.řidiče
Ostatní	Bez syst.varov.opuštění jízdn.pruhu
Ostatní	Bez systému odemykání dveří
Ostatní	Bez systému Run Flat
Ostatní	Bez tepelného štítu čelního skla
Ostatní	Bez tlačítka tísňového volání
Ostatní	Bez úložného prostoru pod sedadlem
Ostatní	Bez upev.popruhů první pomoci
Ostatní	Bez upozornění na nezap. bezp. pás
Ostatní	Bez úpravy střešní části
Ostatní	Bez úpravy/nálepky SVO
Ostatní	Bez vnej.zpet.zrcátka spolujezdce
Ostatní	Bez vnějš.zrcátka řidiče
Ostatní	Bez vnějšího kr. panelu prahu
Ostatní	Bez vnitřní přepážky
Ostatní	Bez VP aplikačního štítku
Ostatní	Bez výbavy pro brodění vodou
Ostatní	Bez výbavy RSO
Ostatní	Bez zadní kapsy sedadla řidice
Ostatní	Bez zadní podlahové konzoly
Ostatní	Bez zadní stropní lampicky na ctení
Ostatní	Bez zadní vnitřní pomocné kliky
Ostatní	Bez zadního bočního airbagu
Ostatní	Bez zadního skládacího sedadla
Ostatní	Bez zadních zásterek
Ostatní	Bez zádržných zařízení
Ostatní	Bez zařízení pro rozjezd ve svahu

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	Bez zařízení pro ukládání nákladu
Ostatní	Bez Zástěrky Zadního Náratníku
Ostatní	Bez znaku prodeje
Ostatní	Bezvíčkové plnicí hrdlo bez zámku
Ostatní	Celopodlahová konzola s opěrkami
Ostatní	Druhá rada - 3 samostatná sedadla
Ostatní	Duál světlo el./vyhř./skl.zrc.
Ostatní	Dvouhlasá elektrická houkačka
Ostatní	El. ovl. před. okna s imp. spoušt.
Ostatní	Elektrická zásuvka
Ostatní	ez upevn.pásku na výstr. trojúh.
Ostatní	Family
Ostatní	ICE - značkové střední audio
Ostatní	Jednoduchý výfuk
Ostatní	Klíč zapal. vyklápěcí s dálk.ovl.
Ostatní	Komponenty unikátní pro AI ráfky
Ostatní	Koncová světla - úroveň 1
Ostatní	Korporátní znak Ford
Ostatní	Less Aux Interior Lights
Ostatní	Less Compass Display
Ostatní	Less Door Auto Relocking
Ostatní	Less Engine Block Heater
Ostatní	Less Front Grille
Ostatní	Less Park Heating
Ostatní	Less Program Controls
Ostatní	Less Thermoplastic Knee bolster Sys
Ostatní	Less Trailer Sway Control (TSC)
Ostatní	Less Under Floor Stowage
Ostatní	Madlo zadních dveř.v barvě karos.
Ostatní	Market Road Condition - General

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	Mechanická manuální park.brzda
Ostatní	Méne kloubu tazného zařízení
Ostatní	Mřížka - hor. tyče v tm. vl. barvě
Ostatní	Mřížka - spodní, v pův. barvě, tm.
Ostatní	Navíj. zadní 3bod. bezp. pás
Ostatní	Nerezové desky př.dveří
Ostatní	Nezamykací bezzátkové plnicí hrdlo
Ostatní	Nouzový asistent
Ostatní	ovl.zadn.el.okna na jeden dotek
Ostatní	Ovládání rychlosti a systém ASLD
Ostatní	Pneu se standardním vzorkem-přední
Ostatní	Pravé dveře spolujezdce
Ostatní	provedení pro mírné klima
Ostatní	Pružina před. zavěš., zatížení J
Ostatní	Pružina zad. zavěš., tř. zatížení K
Ostatní	Přední a zadní světlo LED
Ostatní	Přední nárazník v barvě karoserie
Ostatní	Přísl: multimed. rozbočovač 1xUSB
Ostatní	Ruč.stav.sl.říz.v příč.a pod.směru
Ostatní	Řada 45
Ostatní	S 9 reproduktory
Ostatní	S airbagem pro spolucestujícího
Ostatní	s airbagem řidice
Ostatní	S automat. stěračem čelního okna
Ostatní	S automat. syst. parkování
Ostatní	S automat.zavíráním oken
Ostatní	S automaticky spínanými světlomety
Ostatní	S automatickým ovládáním světlometů
Ostatní	S Bezpečnostním Zámkem Pro Děti
Ostatní	S bočn.airbagem-strana spolujezdce

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	S bočním airbagem - strana řidiče
Ostatní	S centrálním zamykáním
Ostatní	S centrem informací
Ostatní	S centrem zpráv I/P na přístr.pan.
Ostatní	S Dálkovým Ovládáním Uvolnění Zadních Výklopných Dveří
Ostatní	S druhým vykl. klíčem s dálk.ovl.
Ostatní	S el.posilovačem řízení
Ostatní	s elektrochromatickým zp. zrcátkem
Ostatní	S Filtr Pylový
Ostatní	S halogenovými světlomety
Ostatní	s hlavicí red. páky pot. kuzí
Ostatní	S hliníkovými madly dveří interiéru
Ostatní	S IVD/TCS/ABS
Ostatní	S jedn.dálk. ovl. vst. dverí
Ostatní	S kobercem nákladového prostoru
Ostatní	S konvenčním obložním stropu
Ostatní	S kotevními úchyty Isofix
Ostatní	S krytem ložné plochy
Ostatní	S loketní operkou uprostřed vzadu
Ostatní	s man. nast. sed. spoluj. ve 2 sm.
Ostatní	s man. ovl. sed. řid ve 4 smerech
Ostatní	S manual.bederní podp.řidiče
Ostatní	S manuál.nast.uchyc.př.pásů
Ostatní	S měkce obloženou přepážkou
Ostatní	S minikonzolou nad hlavou
Ostatní	S modulem Media brány
Ostatní	S mytím světlometů
Ostatní	S nastavitelnými před. světlomety
Ostatní	S olovnatým/bezolovnatým palivem
Ostatní	s op hlavy vpředu nast. ve 2 sm.

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	S osvětlením odkládací skříňky
Ostatní	S osvětlením zavazadlového prostoru
Ostatní	S ovládáním rádia na volantu
Ostatní	S palub. počítačem
Ostatní	S pedály bez seřizování
Ostatní	S Poplaš.Zař.Proti Krádeži (Pats)
Ostatní	S před.velurovými koberci
Ostatní	S předním parkovacím zařízením
Ostatní	S předními mlhovkami
Ostatní	S předprogramovatel.omez.rychl.
Ostatní	S Přídavným Vysoko Umístěným Brzdovým Světlem
Ostatní	S Recirkulačním Ohříváčem
Ostatní	S reostatem na sestavě přístrojů
Ostatní	S ručně ovl. zadními výkl. dveřmi
Ostatní	S rychloměrem v km
Ostatní	S úložnou schránkou v přístr.desce
Ostatní	S upev. popruhy nákl. prostoru
Ostatní	S upozorněním na pás řid.a spoluj.
Ostatní	S vn. zp. zrcátkem v barve karos.
Ostatní	S vyhříváním předním oknem
Ostatní	S vyhříváním zadním oknem
Ostatní	S Vyhříváními Tryskami Ostřikovačů
Ostatní	Sada - zlepšená oprava pneu SVC
Ostatní	Se samonav. bezp. pásem pr. sedadla
Ostatní	Se slunečními clonami
Ostatní	Se standard.tón.skly
Ostatní	Se Standardním Zavěšením
Ostatní	Se střední hlavovou opěrkou vzadu
Ostatní	Se světlým rámečkem mlhových světel
Ostatní	Se zab.ster./odstr.zad. okna

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	se zadn. op. hl. nast. ve 2 sm.
Ostatní	Se zadní parkovací pomůckou
Ostatní	Se zadním kanálem / B-sloupek
Ostatní	Se zadními brzdovými kotouči
Ostatní	Se zadními velurovými koberci
Ostatní	Slun.clona-řid.vinyl W/vložka zrc.
Ostatní	Snímač tlaku v pneu. - 433 MHZ
Ostatní	Sportovní přední sedadlo
Ostatní	Standardní akumulátor
Ostatní	Standardní konstrukce pedálu
Ostatní	Startér - systém Stop/Start
Ostatní	Stropní airbag levý
Ostatní	Stropní airbag pravý
Ostatní	Stropní schránka-slun.clona řidiče
Ostatní	Studený start - 29 st. C
Ostatní	Styl 1 zádržného úchytu lana
Ostatní	Světlo LTS FR Individual a RR Map
Ostatní	Ukládací skříňka v ložném prostoru
Ostatní	Včet. otoč. ovl. skláp. sed. řidiče
Ostatní	Verze trhu EAO
Ostatní	Vin. svít. spol. s vložkou do zrc.
Ostatní	Vnější kliky dveří v barvě karos.
Ostatní	Vnější lak - základní
Ostatní	Výp.plat.int.ovl.pan.voz.vyš.řady
Ostatní	Vyrobeno v záv. Valencia
Ostatní	Vysoká multifunkční obrazovka
Ostatní	With Standard Tyre Tread - Rear
Ostatní	Zadní nárazník - barva karosérie
Ostatní	Zař. bez snímače v před. nárazníku
Ostatní	Znak Ecoboost na zadní výkl. dveře

Soupis výbavy vozidla

Ostatní

Žádné pojistné matice s oky

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
havárie / motor	26. 01. 2024	Více info
motor / převodovka	07. 12. 2019	Více info
motor / převodovka	20. 07. 2018	Více info
havárie / motor	23. 03. 2018	Více info
motor / požár	12. 02. 2018	Více info

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla

Burnished Glow

Barva při první registraci v ČR

HNĚDÁ

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	20. 06. 2024
Značení skel	NE

13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis - základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	AC KOMBI
Datum první registrace vozidla	05.05.2014
Datum první registrace vozidla v ČR	07.04.2022
Tovární značka	FORD
Obchodní označení	C-MAX
Kategorie vozidla	M1
Výrobce motoru	FORD
Typ motoru	JQDB
Palivo	BA
Maximální výkon (kW)	110
Zdvihový objem (ccm)	1596
Emisní třída	EURO 5B
Barva karoserie	HNĚDÁ
Maximální rychlost (km/h)	204
Maximální hmotnost povolená (kg)	1900
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1900

Technický popis - rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5+
Počet náprav - z toho poháněných	2 / PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4380
Šířka celková (mm)	1828
Výška celková (mm)	1626

Technický popis - rozšířený	
Rozvor (mm)	2648
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1005/1005
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	975/975
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1500/1500
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	690/690
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3400/3400
Ráfky náprava 1	7.0JX17 ET50.0
Pneumatiky náprava 1	215/50 R17 91 H
Ráfky náprava 2	7.0JX17 ET50.0
Pneumatiky náprava 2	215/50 R17 91 H
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	80
Při otáčkách (ot/min)	3750
Hluk za jízdy (db)	69
Spotřeba předpis	195/2013J
Spotřeba paliva (l/100km)	7,8/5,3/6,2
Emise CO2 (g/km)	144

14. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.