

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	3185793541
Datum aktivace kuponu:	19. 02. 2026 12:28:57
Platnost do:	21. 03. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN
TMAJC81BHMJ178839

Tovární značka
HYUNDAI

Palivo
benzín

Datum výroby
21. 02. 2022

Model
TUCSON

Výkon
132 kW

Datum 1. registrace
11. 05. 2022

Druh vozidla
osobní

Objem
1598 ccm

⚠ VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno


2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2022	02/2022	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 21. 02. 2022			
	Stáří vozidla: 3 roky 11 měsíců			
	Barva vozidla: Polar white – kód PYW			
	Vyrobeno pro trh: Není k dispozici			
2022	05/2022		Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 11. 05. 2022			
	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 11. 05. 2022			
	Doba od výroby po 1. přihlášení: 2 měsíce			
	Přihlášeno jako: Nové			
2022	05/2022		Česko	Vystavení technického průkazu
	09/2022	15 000 km		Servisní záznam
	10/2022	19 500 km		Servisní záznam
	01/2023	30 000 km		Servisní záznam
	04/2023	41 000 km		Servisní záznam
2023	05/2023	45 000 km		Servisní záznam
	09/2023	60 000 km		Servisní záznam
	11/2023	65 000 km		Servisní záznam
2024	01/2024	75 000 km		Servisní záznam
	03/2024			Servisní záznam
	04/2024	83 500 km		Servisní záznam
	05/2024	102 000 km		Servisní záznam
	05/2024	90 000 km		Servisní záznam
	06/2024		Česko	Poškození
	06/2024	91 000 km		Servisní záznam
	06/2024	94 500 km		Servisní záznam
	08/2024	102 000 km		Servisní záznam
	09/2024	105 000 km		Servisní záznam

2025	11/2024	109 500 km	Servisní záznam
	11/2024	 Česko	Poškození
	11/2024	112 000 km	Servisní záznam
	12/2024	 Česko	Poškození
	01/2025	117 500 km	Servisní záznam
	02/2025	120 000 km	Servisní záznam
	04/2025		Servisní záznam
	04/2025	127 500 km	Servisní záznam
	04/2025	127 500 km	Servisní záznam
	06/2025	135 000 km	Servisní záznam

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Pojistná událost

1 / 3.

Datum	06/2024
Země	ČR
Výše pojistného plnění	13 138 CZK
Evidovaná místa poškození	Čelní nebo jiné sklo vozidla
Zdroj dat	Pojišťovna

Pojistná událost

2 / 3.

Datum	11/2024
Země	ČR
Výše pojistného plnění	13 163 CZK
Evidovaná místa poškození	Čelní nebo jiné sklo vozidla
Zdroj dat	Pojišťovna

Pojistná událost

3 / 3.

Datum	12/2024
Země	ČR
Výše pojistného plnění	108 135 CZK
Evidovaná místa poškození	Přední čelo
Materiál	KONDENZÁTOR,DEFLEKTOR PŘ. L.,DEFLEKTOR PŘ. P.,SNÍMAČ VENKOVNÍ TEPLOTA,KRYT OKO TAŽNÉ,STĚNA PŘ.,MŘÍŽKA CHLADIČE,MŘÍŽKA NÁRAZNÍKU PŘ. SPO.,SVĚTLO DENNÍ POTKÁV. P. KPL.,KRYT NÁRAZNÍK PŘ.,TLUMIČ NÁRAZU PŘ.,VÝZTUHA NÁRAZNÍK PŘ. L.,DRŽÁK NÁRAZNÍK PŘ. P.,VÝZTUHA ZNAČKA REGISTR. PŘ.,DEFLEKTOR PŘ. SPO.
Práce	ZNAČKA REGISTR. PŘ. OPRAVIT
Lakování	KRYT OKO TAŽNÉ PŘ.,NÁRAZNÍK PŘ.
Zdroj dat	Pojišťovna



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 24

Datum	09/2022
Stav tachometru:	15 000 km
Materiál (výčet)	TESNENI OLEJOVE ZATKY čistič klimatizace 300ml FILTER ASSY-AIR

Práce (výčet)

SERVICE KIT-OIL

Olej Helix Ultra SP 0W20

ČASOVÁ NORMA PROHLÍDKY

PROHLÍDKA KAROSERIE

OŠETŘENÍ LAKU KAROSERIE

Aktualizace mapových podkladů

Aktualizace mapových podkladů (bonus)

KONTROLA KLIMATIZACE

VÝMĚNA FILTRU KLIMATIZACE

Dezinfekce vzduchovodů a výparníku klimatizace

Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 2 / 24

Datum

10/2022

Stav tachometru:

19 500 km

Materiál (výčet)

Závaží nalepovací 5g

Práce (výčet)

Přezutí pneu 4x pouze gumy 18"/19"+ vyvážení

mytí vozidla komplet

Uskladnění pneumatik – sezóna

Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 3 / 24

Datum

01/2023

Stav tachometru:

30 000 km

Materiál (výčet)

TESNENÍ OLEJOVÉ ZATKY

BRZDOVÁ KAPALINA DOT4

Olej Helix Ultra SP 0W20

SERVICE KIT-OIL

Práce (výčet)

ČASOVÁ NORMA PROHLÍDKY

VÝMĚNA BRZDOVÉ KAPALINY

Umytí vozidla

Geometrie vozidla – proměřit + seřídít

Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 4 / 24

Datum

04/2023

Stav tachometru:

41 000 km

Materiál (výčet)

Závaží nalepovací 5g

Práce (výčet)

Přezutí pneu 4x pouze gumy 18"/19"+ vyvážení

Umytí vozidla

Uskladnění pneumatik – sezóna

Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 5 / 24

Datum 05/2023

Stav tachometru: 45 000 km

Materiál (výčet) TESNENÍ OLEJOVÉ ZATKY

FILTR KABINY, S AKTIVNÍM UHLÍM pro NX4e

Olej Helix Ultra SP 0W20

SERVICE KIT-OIL

Práce (výčet) ČASOVÁ NORMA PROHLÍDKY

Aktualizace mapových podkladů

Aktualizace mapových podkladů (bonus)

akce dezinfekce klimatizace za 1 Kč

KONTROLA KLIMATIZACE

VÝMĚNA FILTRU KLIMATIZACE

Umytí vozidla

Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 6 / 24

Datum 09/2023

Stav tachometru: 60 000 km

Materiál (výčet) TESNENÍ OLEJOVÉ ZATKY

FILTR SANI

Olej Helix Ultra SP 0W20

SERVICE KIT-OIL

Práce (výčet) ČASOVÁ NORMA PROHLÍDKY

Aktualizace mapových podkladů

Aktualizace mapových podkladů (bonus)

Umytí vozidla po servisní prohlídce

Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 7 / 24

Datum 11/2023

Stav tachometru: 65 000 km

Materiál (výčet) Závaží nalepovací 5g

Práce (výčet) Přezutí pneu 4x pouze gumy 18"/19"+ vyvážení

Uskladnění pneumatik – sezóna

vyčištění interieru vozu

Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 8 / 24

Datum	01/2024
Stav tachometru:	75 000 km
Materiál (výčet)	TESNENI OLEJOVE ZATKY FILTR KABINY, S AKTIVNIM UHLIM pro NX4e BATERIE LITHIUM 3V Olej Helix Ultra SP 0W20 SERVICE KIT-OIL SVICKA ZAPALOVA
Práce (výčet)	ČASOVÁ NORMA PROHLÍDKY KONTROLA KLIMATIZACE VÝMĚNA FILTRU KLIMATIZACE umytí+vyčištění interieru vozu Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 9 / 24

Datum	03/2024
Materiál (výčet)	WIPER BLADE SET Závaží nalepovací 5g
Práce (výčet)	Přezutí pneu 4x pouze gumy 18"/19"+ vyvážení Uskladnění pneumatik – sezóna umytí vozu–vyčištění interieru,vysátí Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 10 / 24

Datum	04/2024
Stav tachometru:	83 500 km
Materiál (výčet)	KAB SVAZEK – PR
Práce (výčet)	FEM Waring ASSY

Číslo záznamu 11 / 24

Datum	05/2024
Stav tachometru:	102 000 km
Materiál (výčet)	LISTA PR. NARAZ MOULDING-FRONT
Práce (výčet)	Moduling assy- front bumper

Číslo záznamu 12 / 24

Datum	05/2024
Stav tachometru:	90 000 km
Materiál (výčet)	TESNENÍ OLEJOVÉ ZATKY
	BRZDOVÁ KAPALINA DOT4
	FILTR SANI
	Olej Helix Ultra SP 0W20
	SERVICE KIT-OIL
Práce (výčet)	DESTICKÝ BRZDOV
	ČASOVÁ NORMA PROHLÍDKY
	PROHLÍDKA KAROSERIE
	KONTROLA KLIMATIZACE
	Výměna brzdových desek
	Umytí+navoskování vozidla
	Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 13 / 24

Datum	06/2024
Stav tachometru:	91 000 km
Práce (výčet)	Kondiční prohlídka

Číslo záznamu 14 / 24

Datum	06/2024
Stav tachometru:	94 500 km
Materiál (výčet)	LISTA CEL. OKNA
	SKLO CELNÍ
	LEPÍČÍ SADA SKLA
Práce (výčet)	KAMERU VPŘEDU V-Z (PŘÍD-PR)
	KAMERU VPŘEDU SEŘÍDIT
	PŘ-SKLO V-Z
	DAIGNÓZA PO OPRAVĚ
	Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 15 / 24

Datum	08/2024
Stav tachometru:	102 000 km
Materiál (výčet)	POLAR WHITE PYW
Práce (výčet)	Umytí+navoskování vozidla
	Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 16 / 24

Datum	09/2024
Stav tachometru:	105 000 km
Materiál (výčet)	TESNENÍ OLEJOVÉ ZATKY FILTR KABINY/obyč SERVICE KIT-OIL DESTICKÝ BRZDOV Helix Ultra AH 0W-20
Práce (výčet)	ČASOVÁ NORMA PROHLÍDKY PROHLÍDKA KAROSERIE OŠETŘENÍ LAKU KAROSERIE Výměna brzdových desek zadní VÝMĚNA FILTRU KLIMATIZACE Geometrie přední nápravy – proměřit Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 17 / 24

Datum	11/2024
Stav tachometru:	109 500 km
Práce (výčet)	Přezutí pneu 4x pouze gumy 18"/19"+ vyvážení Umytí vozidla po servise

Číslo záznamu 18 / 24

Datum	11/2024
Stav tachometru:	112 000 km
Materiál (výčet)	LISTA CEL. OKNA SKLO CELNÍ LEPÍCÍ SADA SKLA
Práce (výčet)	KAMERU VPŘEDU V-Z (PŘÍD-PR) KAMERU VPŘEDU SEŘÍDIT PŘ-SKLO V-Z DAIGNÓZA PO OPRAVĚ Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 19 / 24

Datum	01/2025
Stav tachometru:	117 500 km
Materiál (výčet)	SENSOR-EXTERNAL PLASTOVÝ KRYT P

CAP-TOWING HOOK

COVER-FR BUMPER

ABSORBER NARAZN

GRILLE-FRONT BU

SESTAVA SVETLA

KRYT AERODYNAMI

SESTAVA DRZAKU

KONDENZATOR KLI

DRZAK - VYZTUHA

MASKA CHLADICE

PASKA PENOVA

OCHRANA - VZDUC

Práce (výčet)

KLIMATIZACI VYPUSTIT-NAPUSTIT

CHLADICÍ SOUSTAVU VYPUSTIT-NAPUSTIT

KONDENZÁTOR V-Z

VODNÍ CHLADIČ V-Z

SVĚTLOMET P V-Z

OBĚ OZD-LIŠTA PŘ-BLATNÍKŮ V-Z

KRYT P SVĚTLOMETU P V-Z

DENNÍ SVĚTLO P V-Z

PŘ-NÁRAZNÍK VYMĚNIT

PŘ-ČELO V-Z

SVĚTLOMETY SEŘÍDIT

SENSOR-EXTERNAL V-Z/NOVÉ DÍLY

VŮZ ČISTIT

REGISTR ZÁVAD PO OPR NAČÍST

ZDRUŽ-PŘ.LAKOVÁNÍ PLAST

MÍCHÁNÍ BARBY

NÁSTŘIK VZORKU

VÝROBCE

PŘ-NÁRAZNÍK LAK NOVÉHO DÍLU K1G

KRYTKA PŘ-NÁRAZNÍKU LAK NOVÉHO DÍLU K1G

MATERIÁL-KONSTANTA LAKOVÁNÍ PLASTŮ

MAT-KONSTANTA-MÍCHÁNÍ BARVY

LAK NOVÉHO DÍLU - PLAST K1G

Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 20 / 24

Datum

02/2025

Stav tachometru:

120 000 km

Materiál (výčet)

TESNENÍ OLEJOVÉ ZATKY

FILTR KABINY, S AKTIVNÍM UHLÍM pro NX4e

SERVICE KIT-OIL

NEMRZNOUCÍ KAPALINA RŮŽOVÁ

Helix Ultra AH 0W-20

3D PODZNAČKA

Práce (výčet)

ČASOVÁ NORMA PROHLÍDKY

KONTROLA KLIMATIZACE

VÝMĚNA FILTRU KLIMATIZACE

Akce dezinfekce klimatizace za 1Kč

Umytí vozidla po servise

Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 21 / 24

Datum

04/2025

Práce (výčet)

Přezutí pneu 4x pouze gumy 18"/19"+ vyvážení

Uskladnění pneumatik – sezóna

umytí + leštění

Číslo záznamu 22 / 24

Datum

04/2025

Stav tachometru:

127 500 km

Materiál (výčet)

MILD HYBRID STA

Práce (výčet)

MHGS REPLACEMENT

Číslo záznamu 23 / 24

Datum

04/2025

Stav tachometru:

127 500 km

Práce (výčet)

AKTUALIZACE ECU

Číslo záznamu 24 / 24

Datum

06/2025

Stav tachometru:

135 000 km

Materiál (výčet)

TESNENÍ OLEJOVÉ ZATKY

FILTR KABINY, S AKTIVNÍM UHLÍM pro NX4e

FILTR SANI

SERVICE KIT-OIL

NEMRZNOUCÍ KAPALINA RŮŽOVÁ

Helix Ultra AH 0W-20

Práce (výčet)

ČASOVÁ NORMA PROHLÍDKY

Akce dezinfekce klimatizace za 1Kč

VÝMĚNA FILTRU KLIMATIZACE

umytí+vyčištění interieru vozu

Drobný jednicový materiál

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

Zdroj	Ke dni 19. 02. 2026
 Nizozemsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

8. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 19. 02. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	19. 02. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	Neověřeno
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

9. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	Hyundai
Název modelu	Tucson
Označení modelu	TUCSON(NX4e), G 1.6 T-GDI GAMMA II MHEV
Modelový rok	2021
Datum výroby	21.02.2022
Objem(l)	1,60
Palivo	UNLEADED
Kód barvy	PYW
Barva	Polar white
Kód Čalounění	NNB
Emise	EURO 6D
Karosérie	WAGON
Oblast	H4 – EUROPE
Převodovka	7DT4
Řízení	LHD

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	ACTIVE AIR FLAP – LOWER TYPE
Ostatní	ADAS SENSOR – FRT VIEW CAMERA
Ostatní	AIR BAG SYSTEM – AIR BAG (DRIVER+PASS)
Ostatní	AIR CONDITIONER – AUTO A/C – RR COOLING (3 ZONE)
Ostatní	AIRBAG LABEL – PICTOGRAM
Ostatní	AMS / ISG – ISG + AMS2
Ostatní	ANTENNA TYPE – SHARK
Ostatní	ARM REST REAR – DRINK HOLDER
Ostatní	AUDIO FREQUENCY – AM9K/FM100K(EUROPE)
Ostatní	AUDIO, NAVI TYPE – AVN 10.25 EXT LCD+RDS+DAB+TMS
Ostatní	AUTO DEFOG SYSTEM – AUTO DEFOG
Ostatní	AUTO LIGHT CONTROL – AUTO LIGHT
Ostatní	BATTERY – 60AH FLOODED
Ostatní	BLADE TYPE – AERO

Ostatní	BLIND SPOT DETECTION SYSTEM – BCW (WARNING)
Ostatní	BODY TYPE – WAGON
Ostatní	BURGLAR ALARM – B/ALARM
Ostatní	CAMERA TYPE – DYNAMIC GUIDELINE CAMERA
Ostatní	CLUSTER – KMPH
Ostatní	COMBI LAMP TAIL/STOP LIGHT – LED
Ostatní	CONSOLE BOX ARM REST – 1 DIN
Ostatní	CRUISE CONTROL – CRUISE CONTROL + SPEED LIMITER
Ostatní	DAYTIME RUN. LIGHT – LED TYPE
Ostatní	Delivery Date – 2022-05-05
Ostatní	Distributor – C24AC
Ostatní	DR BELT LINE MLDG – BLACK-SUS+PVC TYPE
Ostatní	DR FRAME MLDG – SATIN FINISH
Ostatní	DR I/S HANDLE – METAL PAINT
Ostatní	DR O/S HANDLE – BODY COLOR
Ostatní	DR SCUFF – STANDARD
Ostatní	DR TRIM – LEVEL 2 (TPO)
Ostatní	DRIVE MODE – DRIVE MOD SELECT
Ostatní	DRIVE TYPE – LHD
Ostatní	E.S.P – ELECTRONIC STABILITY CONTROL
Ostatní	E-CALL – EUROPE
Ostatní	EEC APPL NO. – WVTA
Ostatní	EMISSION – EURO 6D
Ostatní	ENGINE CAPACITY – 1.6 GAMMA II
Ostatní	ENGINE PACKAGE – HIGH POWER
Ostatní	ENGINE TYPE – GASOLINE – T-GDI
Ostatní	ENVIROMENT PACKAGE – MILD HEV
Ostatní	Exterior Color – PYW
Ostatní	FOG LAMP – RR FOG LAMP BULB
Ostatní	FORWARD COLLISION AVOID ASSIST – FCA (CAR / PED / CYC)
Ostatní	FR LICENCE PLATE TYPE – LONG TYPE
Ostatní	FRT BRAKE DISC – 17 INCH
Ostatní	FRT DR GLASS – TINTED
Ostatní	FRT POWER WINDOW – DR(+AUTO+SAFE)+PAS(+AUTO+SAFE)
Ostatní	FUEL – UNLEADED
Ostatní	HEAD LAMP TYPE – LED – MFR
Ostatní	HEAD LAMP TYPE – LED STATIC BENDING
Ostatní	HEAD REST – UP/DOWN
Ostatní	HEADLAMP LEVELING DEVICE – MANUAL
Ostatní	HEIGHT ADJUSTER – HEIGHT ADJUSTER DRIVER+PASS

Ostatní	HOLDER – HOLDER UPR ANCHOR
Ostatní	HOOD TRIM – HOOD INSULATOR
Ostatní	HYUNDAI EMBLEM – HYUNDAI EMBLEM
Ostatní	I/S RR VIEW MIRROR – ECM
Ostatní	Interior Color – NNB
Ostatní	JUNCTION BOX LABEL – ENGLISH
Ostatní	KEY TYPE – FOLDING KEY
Ostatní	LANE WARNING SYSTEM – LKA:LINE/ROAD EDGE +LFA
Ostatní	LIGHTING SOURCE – LED (INDIRECTION)
Ostatní	LUGGAGE NET – LUGGAGE NET
Ostatní	LUGGAGE NET HOOK – LUGGAGE NET HOOK
Ostatní	LUGGAGE UNDER TRAY – LUGGAGE UNDER TRAY
Ostatní	LUMBAR SUPPORT SEAT – LUMBAR SUPPORT DRIVER
Ostatní	MANUFACTURING ADRESS – ADRESS ID LABEL
Ostatní	MDPS – MDPS–COLUMN
Ostatní	MEDIA TYPE – AVN STD
Ostatní	MLDG – S/SILL – NATURAL COLOR
Ostatní	MODEL – NX4E
Ostatní	MODEL(1) – NX4E MODEL
Ostatní	MUFFLER TAIL TRIM – SINGLE TWIN TIP
Ostatní	O/S MIRROR – ELECTRIC HEATED (DR+PASS)
Ostatní	O/S MIRROR COLOR – BODY COLOR
Ostatní	O/S MIRROR FUNCTION – SIDE REPTR + ELE FOLDING
Ostatní	PAB ON/OFF SWITCH – PAB ON/OFF SWITCH
Ostatní	PARKING BRAKE CONTROL – ELECTRIC TYPE
Ostatní	PARKING SYSTEM – REAR W/ OFF SWITCH
Ostatní	Production Date – 2022-02-21
Ostatní	RADIATOR GRILLE – DARK CR COAT'G
Ostatní	RAIN SENSOR – RAIN SENSOR
Ostatní	REFRIGERANT – ALTERNATIVE
Ostatní	REGION – H4 – EUROPE
Ostatní	ROLLOVER SENSOR – ROLLOVER SENSOR
Ostatní	ROOF RACK – ROOF RACK
Ostatní	RR DR GLASS + BACKLITE GLASS – PRIVACY + TINTED(+HEATED)
Ostatní	RR POWER WINDOW – RR(+AUTO+SAFE)
Ostatní	RR WIPER – RR WIPER
Ostatní	SCREEN CARGO – LUGGAGE SCREEN
Ostatní	SEAT COVERING – CLOTH
Ostatní	SEAT TRIM LEVEL – GLS
Ostatní	SEAT WARMER – FRT SEAT WARMER

Ostatní	SHIFT LOCK – SHIFT LOCK
Ostatní	SHIFT LOCK SYSTEM – H-MATIC
Ostatní	SIDE A/BAG – SIDE A/BAG
Ostatní	SKID PLATE – FRT+RR SILVER PAINT (A TYPE)
Ostatní	SPARE TIRE – MOBILITY KIT
Ostatní	STEERING WHEEL – LEATHER
Ostatní	STEERING WHEEL FUNCTION – STR'G WHEEL HEATED
Ostatní	SUNVISOR MIRROR ILLUMINATION – DRIVER+PASSENGER (BULB)
Ostatní	T.G.S KNOB – LEATHER
Ostatní	T/A Number – M34WMDC41999
Ostatní	TEMPERATURE – CENTIGRADE
Ostatní	TIRE – 235/55 R18
Ostatní	TIRE PRESSURE LABEL – EUROPE
Ostatní	TIRE PRESSURE MONITORIN SYSTEM – HIGH LINE (DIRECT TYPE)
Ostatní	TIRE SOURCE – CONTINENTAL
Ostatní	TIRE WHEEL – 7.5J*18 ALLOY WHEEL – A TYPE
Ostatní	TM TYPE – DUAL CLUTCH TM
Ostatní	TMS – BLUE LINK – BLUE LINK
Ostatní	TRAILER PACKAGE – WIRING ONLY
Ostatní	TRANSMISSION – 7DT4
Ostatní	TRIM LEVEL – GLS
Ostatní	USB – USB 1+1(MEDIA+FRT TRAY)+2(RR)
Ostatní	USE – EXPORT
Ostatní	VIN MODEL YEAR – 2021MY
Ostatní	VOICE RECOGNITION – VOICE RECOGNITION SYSTEM REMO
Ostatní	WASHER FUNCTION – WASHER FLUID LEVEL SENSOR
Ostatní	WEATHER – TEMPERATURE
Ostatní	WHEEL DRIVE TYPE – 4 WD
Ostatní	WINDSHIELD GLASS – SOLAR (–S/BAND)
Ostatní	WIRELESS CHARGING – WIRELESS CHARGING (FR)

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace

jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
brzdy / havárie	20. 04. 2025	Více info
karoserie / zranění	20. 05. 2024	Více info
airbag / zranění	01. 04. 2024	Více info

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Polar white – kód PYW
Barva při první registraci v CZ	Bílá

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	19. 02. 2026
Značení skel	NE

13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL

Druh vozidla doplnění	VÍCEÚČELOVÉ VOZIDLO
Datum první registrace vozidla	11.05.2022
Datum první registrace vozidla v ČR	11.05.2022
Tovární značka	HYUNDAI
Obchodní označení	TUCSON
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	HYUNDAI
Výrobce motoru	HYUNDAI
Typ motoru	G4FU
Palivo	Benzin
Maximální výkon (kW)	132,4
Při otáčkách (ot/min)	5500
Zdvihový objem (ccm)	1598
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	BÍLÁ
Maximální rychlost (km/h)	201
Maximální hmotnost povolena (kg)	2170
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2170

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Maximální zatížení střechy (kg)	100
Počet náprav – z toho poháněných	2 / 2
Délka celková (mm)	4500
Šířka celková (mm)	1865
Výška celková (mm)	1650
Rozvor (mm)	2680
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1260/1260
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1200/1200
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1650/1650
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3820/3820
Ráfky náprava 1	235/55R18 104V
Pneumatiky náprava 1	7.5JX18/ET51
Ráfky náprava 2	235/55R18 104V
Pneumatiky náprava 2	7.5JX18/ET51
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE

Hluk stojícího vozidla (db)	75
Při otáčkách (ot/min)	3750
Hluk za jízdy (db)	67
Spotřeba předpis	2018/1832AP
Spotřeba paliva (l/100km)	7
Další záznamy	Rozchod: 1615+1622, Variabilní provedení vozidla: , *G:1633 , *14:A1:1630,A2:1637 , *N.1-N.2:215/65R17 103V,7.0Jx17/ET43.5,235/55R18 104V, 7.5Jx18/ET51,235/50R19 103V, 7.5Jx19/ET51 , , M: 2680
Emise CO2 (g/km)	159

14. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.