

Výpis z historie vozidla

Informace o kuponu AUTOTRACER

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	7205420658
Datum aktivace kuponu:	30. 06. 2023 16:16:26
Platnost do:	30. 07. 2023 16:16:26

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle



VIN
WVVZZZ3CZAE520790

Tovární značka
VOLKSWAGEN

Druh vozidla
osobní

Objem
1968 ccm

Model
PASSAT CC

Palivo
nafta

Datum výroby
11. 09. 2009

Typ karoserie
sedan/limuzína


Výkon
103 kW

Datum 1. registrace
01. 10. 2009

⚠ VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.



3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2009	září	0 km	Vozidlo vyrobeno
Datum výroby vozidla:11. 09. 2009 Stáří vozidla:13 let 9 měsíců Barva vozidla:candy bílá - kód B9A Vyrobeno pro trh:Itálie Strana řízení:levostranné			
	říjen		Uvedeno do provozu
Datum 1. registrace vozidla:01. 10. 2009 Doba od výroby po 1. registraci:0			

2011

květen 59 000 km

červen 59 000 km



Česko

STK

Typ kontroly:

Před schvál. tech. způsob. vozidla

Datum kontroly:

06. 06. 2011

Číslo protokolu:

CZ-3232-11-06-0360

červen



Česko

Přihlášení vozidla v ČR

Datum přihlášení vozidla:

09. 06. 2011

Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:

01. 10. 2009

Přihlášeno jako:

ojeté

Barva vozu při přihlášení:

BÍLÁ

červen 59 000 km



Česko

STK

Typ kontroly:

Před schvál. tech. způsob. vozidla

Datum kontroly:

09. 06. 2011

Číslo protokolu:

CZ-3232-11-06-0824

srpen 30 000 km



Česko

Poškození

2013

červen 85 500 km

červen 79 000 km



Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

19. 06. 2013

Číslo protokolu:

CZ-3114-13-06-2012

listopad 89 000 km

2014

leden

97 000 km

 Česko

Evidenční kontrola

Typ kontroly:

Evidenční kontrola

Datum kontroly:

02. 01. 2014

Číslo protokolu:

CZ-3836-14-01-0045

duben

106 500 km

Servisní záznam

září

116 000 km

Servisní záznam

2015

prosinec

145 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

03. 12. 2015

Číslo protokolu:

CZ-3851-15-12-0317

2016

duben

156 500 km

Servisní záznam

2017

listopad

180 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

13. 11. 2017

Číslo protokolu:

CZ-3803-17-11-0336

2018

říjen

191 000 km

2019

březen

 Česko

Poškození

duben

197 500 km

Servisní záznam

listopad

200 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

11. 11. 2019

Číslo protokolu:

CZ-3803-19-11-0264

listopad

200 500 km

 Česko

Kontrola emisí

Datum kontroly:

11. 11. 2019

prosinec

202 500 km

2020

září

211 500 km

Servisní záznam

říjen

212 500 km

2021

červenec	225 500 km		Servisní záznam
srpen	230 500 km		Servisní záznam
srpen	231 000 km		Servisní záznam
říjen	231 500 km		
říjen	233 000 km	 Česko	STK

Typ kontroly:	Pravidelná
Datum kontroly:	15. 10. 2021
Číslo protokolu:	CZ-3851-21-10-1472

říjen	233 000 km	 Česko	Kontrola emisí
-------	------------	---	----------------

Datum kontroly:	15. 10. 2021
-----------------	--------------

2022

únor		 Česko	Poškození
březen	240 500 km		Servisní záznam
březen	240 500 km		Servisní záznam
květen	243 500 km	 Česko	Evidenční kontrola

Typ kontroly:	Evidenční kontrola
Datum kontroly:	05. 05. 2022
Číslo protokolu:	CZ-3122-22-05-0381

2023

leden		 Česko	Poškození
únor	258 500 km		
květen	264 500 km	 Česko	

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?


- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Číslo záznamu 1 / 4

Datum	08/2011
Země	ČR
Výše škody	13 094 CZK
Druh události	Pojistná událost
Stav tachometru	30 000 km
Poznámka	U vozidla evidujeme událost nahlášenou pojišťovnou, u které neznáme detail (místo poškození). Věnujte prosím pozornost prohlídce vozidla.

Číslo záznamu 2 / 4

Datum	03/2019
Země	ČR
Výše škody	88 449 CZK
Druh události	Pojistná událost
Evidovaná místa poškození	Přední čelo, Levá přední strana, Pravá přední strana



Číslo záznamu 3 / 4

Datum	02/2022
Země	ČR
Výše škody	13 918 CZK
Druh události	Pojistná událost
Evidovaná místa poškození	Čelní sklo



Číslo záznamu 4 / 4.

Datum	01/2023
Země	ČR
Výše škody	16 235 CZK
Druh události	Pojistná událost
Evidovaná místa poškození	Čelní nebo jiné sklo vozidla

5. Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 10

Datum	04/2014
Stav tachometru:	106 500 km
Materiál (výčet)	Cistic klimatizace
	NAST.FILTR
	SADA OPRAVARENSKA
Práce (výčet)	Funkce vyhledavani chyb rizena
	KLIMATIZACI CISTIT
	Ventil magneticky demontaz a montaz
	Vedeni oleje privodni demontaz a montaz
	ZKUSEBNI JIZDA

Číslo záznamu 2 / 10

Datum	09/2014
Stav tachometru:	116 000 km
Materiál (výčet)	Vložka cist
	Nast.filtr
	SROUB
	NAST.FILTR
	AV-L SLEVA 10% LONGLIFE
	BATERIE S UKAZATELEM STAVU 61Ah
	1l/5W30 AV-L SLEVA 10% LONGLIFE
Práce (výčet)	Interval servisni se zarukou mobility .
	Cistic paliva demontaz a montaz
	Filtr vzduchu demontaz a montaz
	Akumulator demontaz a montaz
	Filtr prachovy a pylovy D+M

Číslo záznamu 3 / 10

Datum	04/2016
Stav tachometru:	156 500 km
Materiál (výčet)	Vložka cist
	NAST.FILTR
	Prohl.s vym.ol.(promenliva
Práce (výčet)	Filtr vzduchu, de a namontovat
	Filtr prachovy a pylovy, de a namontovat

Číslo záznamu 4 / 10

Datum	04/2019
Stav tachometru:	197 500 km
Materiál (výčet)	Podl. SPZ
	Cidlo venkovni
	MRIZKA VET
	ZNAK VW
	NOSIC
	MASKE
	KAPOTA
	DRZAK
	VEDENI VZDUCH
	VEDENI
	VYZTUHA
	NARAZNIK
	PENOVA VYP
	drzak
Práce (výčet)	Lesteni
	LAKOVNA-SMLUVNI
	LICOVANI
	ANTIKOROZNI UPRAVA
	F.vyhledavani chyb rizena
	Stena celni, de a namontovat
	Viko motoroveho prostoru, de a namontovat
	Kryt predniho narazniku, de a namontovat
	Kryt predniho narazniku, vrtat
	Mrizka chladice, de a namontovat
	Kryt podbehu predni, de a namontovat

Číslo záznamu 5 / 10

Datum	09/2020
Stav tachometru:	211 500 km
Materiál (výčet)	BRZDOVY KOTOUC
	DESTICKY
	0890108712

Číslo záznamu 6 / 10

Datum	07/2021
Stav tachometru:	225 500 km
Materiál (výčet)	089376410
	OW-30 504.00/507.00 1L MOTOROVY OLEJ LONGLIFE III
	PACHOVY A PROTIALERGEN.FILTR
Práce (výčet)	Filtr prachovy a pylovy, de a namontovat
	Prostředek chladicí, vypustit a naplnit
	PROHLIDKA PROV.KAPALIN
	Dezinfekce klimatizace

Číslo záznamu 7 / 10

Datum	08/2021
Stav tachometru:	230 500 km
Materiál (výčet)	SVAZEK EI

Číslo záznamu 8 / 10

Datum	08/2021
Stav tachometru:	231 000 km
Materiál (výčet)	MATICE
	ULOZENI JEDNOTKY TLUMICOVE
	SROUB S SESTIHRANNOU HLAVOU
	SROUB
	MATICE SESTIHR. S NAKRUZKEM
	NAST.FILTR
	DORAZ PRYZOVY
	TYC SPOJOVACI
	AXIALNI KULICKOVE LOZISKO
	OW-30 504.00/507.00 MOTOROVY OLEJ LONGLIFE III
Práce (výčet)	PACHOVY A PROTIALERGEN.FILTR
	KROUZEK TESNICI
	Prohl.s vym.ol.(promenliva
	Filtr prachovy a pylovy, de a namontovat

Číslo záznamu 9 / 10

Datum	03/2022
Stav tachometru:	240 500 km
Materiál (výčet)	LEPIDLO NA SKLO 0890023701
	Primer na sklo
	Aplikátor
	PRICHYTKA
	CELNI SKLO
Práce (výčet)	Sklo predni, de a namontovat
	F.vyhledavani chyb rizena

Číslo záznamu 10 / 10

Datum	03/2022
Stav tachometru:	240 500 km
Materiál (výčet)	DVOUSLOZKOVY PLNIC
	0892082500
	LAKOVNA-SMLUVNI
Práce (výčet)	Sloupek , opravit 2x
	F.vyhledavani chyb rizena
	ANTIKOROZNI UPRAVA

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 30. 06. 2023
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Kanada - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují zpravidla komukoliv vložit informace o odcizení.

7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

8. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 30. 06. 2023
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	30. 06. 2023
AGRO LEASING	NE
ALD Automotive	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny a.s.	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
Vltavín Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE

9. Seznam výbavy dle výrobce

V následující tabulce naleznete detailní údaje o výbavě vozidla. Jedná se o informace, jaké mělo vybrané vozidlo základní parametry, standardní a popřípadě doplňkovou výbavu při uvedení vozidla do provozu tj. výbavu z výroby.

Identifikace vozidla	
Značka	Volkswagen
Název modelu	Passat CC
Označení modelu	passat cc 4motion
Modelový rok	2010
Datum výroby	11. 9. 2009
Kód barvy	B9A
Barva	candy bílá
Kód barvy střechy	B9A
Barva střechy	candy bílá
Vybavení	Vybavení (cerná titanová)
Kód převodovky	KXU
Kód motoru	CBAB
Objem ccm	1968
Objem(l)	2,00
Výkon(kW)	103
Počet válců	4
Země	Prodejní program ITÁLIE
Iso název země	Itálie
Řazení	MAN
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	35729M

Soupis výbavy vozidla	
"Multimédia"Video/DVD/Notebook-připojení	"Multimédia" přípojka pro externí audio zdroje
Agregát	4-vál. diesel 2,0L Agregát: 03L.A
Airbag	Airbag pro řidiče a spolujezdce
Akční provedení	Žádné akční provedení
Antény	Anténa s příjmem AM/FM "Diversity"
Asistent změny stopy	Asistent změny stopy
Baterie	Baterie 330A (61Ah)

Soupis výbavy vozidla

Bederní podložka opěradel předních a zadních sedaček	Bederní opěra, přední levá sedačka, elektricky nastavitelná
Boční a zadní okna	Boční a zadní okna tónovaná
Boční airbag	Boční airbag vpředu a hlavový airbag
Boční světla	Boční směrová světla - bílá
Brzdový systém	Elektronický program stability ESP
CD-měnič/CD-přehrávač	Bez přípravy/vestavby CD-měniče
CD-Rom/DVD/SD-karta	Bez CD ROM jednotky
COC dokumenty	COC-dokument 03
Čelní okno	Vrstvené čelní sklo tónované
Dálková regulace sklonu světlometu	S dálkovou regulací polohy světlometu
Dekorační obložení	Dekorační obložení
Dělicí stěna	Bez dělicí stěny
Dětská sedačka	Bez dětské sedačky
Dodatečné obutí	Bez dodatečného obutí
Dodavatelé pneumatik	Pneumatiky bez určení značky
Druh náhonu	Pohon na všechna kola
Druh zadních brzd	Kotoučové brzdy zadní
Druhá baterie	Bez druhé baterie
Držák nápojů	Držák nápojů
Držák poznávací značky vpředu	Držák poznávací značky vpředu (velký)
Držák SPZ vzadu	Držák poznávací značky vzadu (EU)
Držáky	Držáky lékárničky a výstražného trojúhelníku
Elektrické rozhraní pro externí použití	Bez elektrického rozhraní
Exhalační předpis	Exhalační předpis EU5
Generátory	Alternátor 180A
Hasicí přístroj	Bez hasicího přístroje
Hlavice řadící páky	Hlavice řadící páky z kůže
Hlavní světlomety	Dvojité hlavní světlomety, pravostranný provoz s integrovaným hlavním světlometem
Hlavové opěrky vzadu	Hlavové opěrky vzadu
Hmotnostní třídy pro přední nápravu	Okruh pérování 12
Hmotnostní třídy pro zadní nápravu	Váhová třída "3" pro zadní nápravu
Charisma	Bez "drive select"
Chlazení motoru	Chlazení motoru - provedení 1
Chromový paket	Chromový paket
Individuální zástavba	Bez individuální zástavby

Soupis výbavy vozidla

Intervalový spínač stíračů	S intervalovým spínačem stěračů + senzor deště
Kapacita baterie/alternátoru	Baterie/alternátor - standardní kapacita
Klimatické oblasti	Standardní klimatické oblasti
Kód země	Bez kódu země (bez DVD přehrávače ve voze)
Kola	Disk z lehké slitiny 8J x 17
Kompas/ukazatel dopravního značení	Bez kompasu/ukazatele dopravního značení /identifikace dopravní značky
Koncové mlhové světlo	Koncové mlhové světlo, pravostranný provoz
Kontrola bezpečnostních pásů	S kontrolou zapnutí bezpečnostního pásu
Kontrola tlaku v pneumatikách	Zařízení pro kontrolu tlaku v pneumatikách
Kryty kol	Se zakrytím pro kola z lehké slitiny
Kuřácké provedení	Kuřácké provedení, popelník vpředu a vzadu
Lakování	Normální lakování
Lékárna/výstražný trojúhelník	Výstražný trojúhelník
Levé přední sedadlo	Přední levé sedadlo, sportovně-komfortní
Loketní opěra	Loketní opěra vpředu
Make-up zrcátko vlevo	Make-up zrcátka vlevo s osvětlením
Make-up zrcátko vpravo	Make-up zrcátka vpravo s osvětlením
Místo dokončení	Místo dokončení-standardní
Mlhový světlomet/dodatečný světlomet	Mlhový přední světlomet (integrováný)
Množství paliva	Sériová prvotní náplň paliva
Motory	4-vál. turbodiesel 2,0 L/103 KW(4V) TDI Common-Rail, Agregát: TG3/TJ3/TU3/TU4/TL4/TP4/TM3/TW3/TR4/TS1/TN5
Mřížka chladiče	Chromová ochranná mřížka chladiče
Multifunkční ukazatel	Multifunkční ukazatel plus ovládání
Nádoba na aktivní uhlí	Bez nádoby na aktivní uhlí
Nákladová podlaha vzadu	Bez nákladové podlahy
Nápisy	Přídavný nápis v základním provedení
Nárazník	Komfortní nárazník
Nářadí a zvedák vozu	Bez nářadí a zvedáku vozu
Nastavení sedadel	Mechanické výškové seřizování obou předních sedadel
Nástupní lišty	Prahové nástupní lišty - umělá hmota
Navigační přístroj	Bez navigačního přístroje
Nezávislé topení	Bez přídavného/nezávislého topení
Odkládací paket	S odkládacím boxem
Odkládací polička na kazety/CD	Bez odkládací poličky na kazety/CD
Odvětrání sedačky / masážní sedadlo	Bez odvětrávání sedačky/masážního sedadla

Soupis výbavy vozidla

Ochrana chodců	Rozšířená opatření pro ochranu chodců
Ochrana laku / ochrana při transportu	Ochranná fólie s dodatečným transportním ochranným opatřením
Ochrana podvozku	Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky
Ochranné boční lišty	S bočními ochrannými lištami
Ochranný kryt nakládací hrany	S plastovým ochranným krytem nakládací hrany
Omývací zařízení světlometů	Bez omývacího zařízení světlometu
Osvětlení prostoru pro nohy	Bez osvětlení prostoru pro nohy
Otevírání vrat	Bez zařízení pro otevírání vrat
Ovládání oken	Elektrické ovládání oken s pojistkou proti sevření
Ovládání řeči / řízení hlasem	Bez hlasového ovládání
Ovládání vnějších zpětných zrcátek	Vnější zpětná zrcátka s automatickým stmíváním, elek. stavitelná a sklopná, odděleně vyhřívána
Ovládání zámku zadní kapoty/víka	Odjištění víka zadních výklopných dveří vnitřní (elektricky)
Ozdobné lišty	Ozdobné lišty světlé
Palivový systém	Palivový systém pro diesel
Parkovací brzda	Ruční parkovací brzda
Pneumatiky	Pneumatiky 235/45 R17 94W (polymerní nátěr)
Pomocné parkovací zařízení	Parkovací asistent
Potah podlahy zavazadlového prostoru	Potah podlahy zavazadlového prostoru
Potahy sedadel	Potah sedadel - tkanina
Pravé přední sedadlo	Pravé přední sedadlo, komfortní-sport
Prodloužený servisní interval	Prodloužený servisní interval
Provedení brzd vpředu	Kotoučové brzdy vpředu - Geomet D
Provozní napětí	Provozní napětí 12 V
Provozní návod	Provozní návod ITALSKY
Pružné popruhy (pavouk) pro upoutání zavazadel	Bez sítě k upevnění nákladu
Předváděcí výbava	Základní výbava
Přenášecí frekvence	Přenášecí frekvence 433,92 až 434,42 MHz
Převodovka - popis	6-ti stupňová mech. převodovka pro 4x4
Přídavná výstražná světla	Přídavná odrazka (dveře)
Přídavné topení	Elektrické přídavné topení
Přídavné upevnění dětské sedačky	Přídavné upevnění dětské sedačky pro systém ISO FIX
Připojení sluchátek vzadu	Bez připojení sluchátek vzadu
Příprava pro výstražné zvukové zařízení	Bez přípravy pro výstražné zvukové zařízení a bez vysílací antény
Příprava vestavby pro vysílačku	Bez přípravy pro vestavbu vysílačky

Soupis výbavy vozidla

Přístroje na přístrojové desce	Přístrojová výbava v km/h
Rádía	Rádio "RCD510 MP3"
Reproduktory	8 reproduktorů (pasivní)
Rezervní kolo	Bez rezervního kola
Rozdělení tříd vozu pro agregáty/*P-díly	Díly platné pro vůz -350-
Řazení převodu	Ruční řazení-lanovod
Řízené chlazení	Bez elektronicky řízeného chlazení
Řízení	Řízení s posilovačem se závislostí posilovacího účinku na rychlosti Servotronic
SBBR-Svítilny	Zadní skupinové svítilny - normální provedení
Sluneční stahovací clony zadního/bočních oken	Bez stahovací ochranné sluneční clony
Speciální nálepky/štítky	Nálepka/štítek italsky-španělsky portugalsky
Specifické díly pro země z důvodu předpisů	Sada dílů bez specifických předpisů země určení
Specifikace vozu	Žádné zvláštní vozidlo, standardní provedení
Spínání jízdního osvětlení	Denní tlumené světlo s asistenčním světlem a funkcí "coming home"
Start/Stop-zařízení/rekuperace	Bez Start/Stop systému, bez rekuperace
Střední konzola	Střední konzola
Střešní nosič/nosič zavazadel	Bez střešního nosiče
Střešní okno	Prosklená střecha
Světlo na čtení	2 světla na čtení vpředu
Systémy na ochranu proti odcizení	Imobilizér elektronický
Telefon	Bez přípravy/vestavby autotelefonu
Tlumení podvozku přední	Tlumení přední
Tlumení podvozku zadní	Tlumení zadní, základní
Tlumič kmitů pro volant	Dynamický tlumič na volantu 26,5Hz
Topení a klimatizace	Climatronic s regulací vzduchu, bez freonů
Transportní ochrana	Ochrana pro transport, provedení 1
TV příjem / digitální radiopřijem	Bez příjmu TV/digitální radiopřijem
Typ karoserie	Kupé
Typový štítek	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw
Umístění řízení	Levostranné řízení
Úprava karoserie pro zvýšené bezpečnost. požadavky	Bez zvláště vyztužené karosérie
Úroveň výbavy	Sportovní výbava
Uvolnění opěradel předních sedadel	Bez uvolnění opěradel předních sedadel
Vak na lyže	S otvorem v opěradle

Soupis výbavy vozidla

Varovné zařízení překročení rychlosti	Bez zařízení omezující rychlost
Vestavba specifických dílů pro vůz	Díly pro zástavbu převodovky "MQ 350"
Vkládané koberečky	Vkládané koberečky vpředu a vzadu
Vložka pro tankování bezolov.benzínu /druh paliva	Bez vložky pro tankování
Vnější zpětné zrcátko vlevo	Vnější zpětné zrcátko vlevo, asferické
Vnější zpětné zrcátko vpravo	Zpětné zrcátko vpravo, konvexní
Vnitřní zpětné zrcátko	Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné
Volant	Kožený multifunkční volant
Vyhřívání trysky ostřikovače	Bez vyhřívání trysky ostřikovače skla
Vyhřívání sedadel	Bez vyhřívání sedadel
Výplně dveří	Výplň dveří - pěnová fólie a tkanina
Zadní bezpečnostní pásy vnější	3-bodový bezpeč. samonavíjecí pás vzadu, vnější, se štítkem ECE-homologace
Zadní sedadla	Zadní sedadlo nedělené, opěradlo dělené a sklopné
Záchytné systémy vpředu	3-bodový samonavíjecí bezp. pás vpředu, s přitahovačem, výškově nastavitelný
Zamykání dveří a víka	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a safesystémem
Zamykání šroubu kol	Šrouby se zabezpečením proti krádeži (neuzamykatelné)
Zařízení pro udržování rychlosti	Zařízení pro udržování konstantní rychlosti - elektronické
Zástavbové díly pro motor	Zástavbové díly pro 4-válcový motor
Zásuvka v kufru	12 V zásuvka(y)
Závěsné zařízení	Bez závěsného zařízení
Země typových zkoušek	Země typových zkoušek-ITÁLIE (SAN MARINO, VATIKÁN)
Zvláštní opatření	Bez zvláštních opatření
Zvláštní varovná zařízení	Bez taxialarmu
Ostatní	Doba trvání potkávacího světla
Ostatní	Klimatizace Climatronic (automatická)

10. Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	candy bílá - kód B9A
Barva při první registraci v ČR	BÍLÁ

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Na vozidle bylo v minulosti provedeno značení skel a je registrováno v mezinárodní databázi systému OCIS.

ZKONTROLUJTE:

Pokud na některých či na všech sklech vozidla unikátní kód chybí, může se jednat o vozidlo havarované, předělané či odcizené.

Informace o provedeném značení skel: 1/1	
Datum registrace:	01/2014
Typ zabezpečení vozidla:	pískování skel systémem SBZ OCIS
Kód značení:	A71HI44
Barva vozidla:	BÍLÁ

13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis - základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	SEDAN
Datum první registrace vozidla	01.10.2009
Datum první registrace vozidla v ČR	09.06.2011
Tovární značka	VOLKSWAGEN
Obchodní označení	PASSAT CC
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	VOLKSWAGEN AG, WOLFSBURG, SRN
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN AG, WOLFSBURG, SRN
Typ motoru	CBA
Palivo	NM
Maximální výkon (kW)	103
Při otáčkách (ot/min)	4 200
Zdvihový objem (ccm)	1 968
Emisní třída	EURO 5
Barva karoserie	BILÁ
Maximální rychlost (km/h)	209
Maximální hmotnost povolená (kg)	2 080
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2 080

Technický popis - rozšířený	
Počet míst celkem	4
Počet míst k sezení	4
Maximální zatížení střechy (kg)	100
Počet náprav - z toho poháněných	2 - 2
Délka celková (mm)	4 799
Šířka celková (mm)	1 855
Výška celková (mm)	1 402
Rozvor (mm)	2 708
Ložná plocha délka (mm)	0

Technický popis - rozšířený

Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1120/1120
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1010/1010
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	2 000/2 000
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	4 080/4 080
Ráfky náprava 1	8J X 17 ET41
Pneumatiky náprava 1	8J X 17 ET41; 235/45 R17 94V
Ráfky náprava 2	8J X 17 ET41
Pneumatiky náprava 2	8J X 17 ET41; 235/45 R17 94V
Brzdy provozní	ANO
Brzdy parkovací	ANO
Hluk stojícího vozidla (db)	77
Při otáčkách (ot/min)	3 150
Hluk za jízdy (db)	71
Spotřeba předpis	EU692/2008A
Spotřeba paliva (l/100km)	0
Spotřeba paliva (l/100km)	7.9/4.9/6.0
Další záznamy	[Alternativní provedení vozidla: *42: Třída A50-X typ 321534 *42: Třída A50-X typ 321535] CO2: 208/130/158 g/km Variabilní provedení vozidla: *20-21: 6.5Jx17 ET39; 205/50 R17 93H M+S (pro max. rychlost 210 km/hod.) 8Jx19 ET41; 235/35 R19 91Y (pouze pro podvozek s úpravou podběhu od výrobce) 8Jx18 ET41; 235/40 R18 95V Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.
Emise CO2 (g/km)	158

14. Fotky a Inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.