

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	5508016774
Datum aktivace kuponu:	20. 11. 2023 13:11:20
Platnost do:	20. 12. 2023 13:11:20

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle



VIN

WVWZZZ7MZ4V001161

Tovární značka
VOLKSWAGEN

Model
SHARAN

Typ karoserie
kombi

Druh vozidla
osobní

Palivo
nafta

Výkon
85 kW


Objem
1896 ccm

Datum výroby
02. 06. 2003


Datum 1. registrace
03. 07. 2003

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.



3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2003	červen	0 km	Vozidlo vyrobeno
Datum výroby vozidla:		02. 06. 2003	
Stáří vozidla:		20 let 5 měsíců	
Barva vozidla:		metaliza stříbrna saten - kód B7Z	
Vyrobeno pro trh:		Německo	
Strana řízení:		levostranné	
	červenec		Uvedeno do provozu
Datum 1. registrace vozidla:		03. 07. 2003	
Doba od výroby po 1. registraci:		1 měsíc	
2008	duben	89 000 km	Záznam tachometru
	duben	 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
Datum přihlášení vozidla:		17. 04. 2008	
Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:		03. 07. 2003	

Datum 1. registrace uvedene pri priinasieni:

03. 07. 2003

Přihlášeno jako:

Ojeté

Barva vozu při přihlášení:

STŘÍBRNÁ

2010

duben

 Česko

Poškození

květen

120 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

04. 05. 2010

Číslo protokolu:

CZ-3514-10-05-0084

2012

říjen

154 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

16. 10. 2012

Číslo protokolu:

CZ-3508-12-10-0581

2014

listopad

172 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly: Pravidelná
Datum kontroly: 11. 11. 2014
Číslo protokolu: CZ-3508-14-11-0295

listopad 172 000 km  Česko STK

Typ kontroly: Opakovaná
Datum kontroly: 20. 11. 2014
Číslo protokolu: CZ-3508-14-11-0545

2016

říjen 183 000 km  Česko STK

Typ kontroly: Pravidelná
Datum kontroly: 10. 10. 2016
Číslo protokolu: CZ-3508-16-10-0344

2018

říjen 196 000 km  Česko STK

Typ kontroly: Pravidelná
Datum kontroly: 04. 10. 2018
Číslo protokolu: CZ-3508-18-10-0159

říjen 196 000 km  Česko Měření emisí

Datum kontroly: 04. 10. 2018
Číslo protokolu: CZ-450710-18-10-0066

2021

květen 209 000 km  Česko STK

Typ kontroly: Pravidelná
Datum kontroly: 24. 05. 2021
Číslo protokolu: CZ-3508-21-05-0790

květen 209 000 km  Česko Měření emisí


Datum kontroly: 24. 05. 2021
Číslo protokolu: CZ-450710-21-05-0316

Číslo protokolu:

CZ-3508-21-05-0985

květen

209 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Opakovaná

Datum kontroly:

28. 05. 2021

Číslo protokolu:

CZ-3508-21-05-0985

říjen

214 000 km

 Česko

Evidenční kontrola

Datum kontroly:

05. 10. 2021

Číslo protokolu:

CZ-3508-21-10-0150

říjen

215 000 km

 Česko

Inzerce vozidla

listopad


215 000 km

 Česko

Inzerce vozidla

prosinec

215 500 km

 Česko



Evidenční kontrola

Datum kontroly:

02. 12. 2021

Číslo protokolu:

CZ-3508-21-12-0072

2023	červen	231 500 km	 Česko	STK						
<table border="1"> <tr> <td>Typ kontroly:</td> <td>Pravidelná</td> </tr> <tr> <td>Datum kontroly:</td> <td>12. 06. 2023</td> </tr> <tr> <td>Číslo protokolu:</td> <td>CZ-3536-23-06-0577</td> </tr> </table>					Typ kontroly:	Pravidelná	Datum kontroly:	12. 06. 2023	Číslo protokolu:	CZ-3536-23-06-0577
Typ kontroly:	Pravidelná									
Datum kontroly:	12. 06. 2023									
Číslo protokolu:	CZ-3536-23-06-0577									
	červen	231 500 km	 Česko	Měření emisí						
<table border="1"> <tr> <td>Datum kontroly:</td> <td>12. 06. 2023</td> </tr> <tr> <td>Číslo protokolu:</td> <td>CZ-450319-23-06-0174</td> </tr> </table>					Datum kontroly:	12. 06. 2023	Číslo protokolu:	CZ-450319-23-06-0174		
Datum kontroly:	12. 06. 2023									
Číslo protokolu:	CZ-450319-23-06-0174									

4. Kontrola poškození

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).

- Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Číslo záznamu 1 / 2

Datum	04/2010
Země	ČR
Výše škody	35 777 CZK
Druh události	Pojistná událost
Poznámka	U vozidla evidujeme událost nahlášenou pojišťovnou, u které neznáme detail (místo poškození). Věnujte prosím pozornost prohlídce vozidla.

Číslo záznamu 2 / 2

Datum	02/2011
Země	ČR
Výše škody	14 896 CZK
Druh události	Pojistná událost

Poznámka

U vozidla evidujeme událost nahlášenou pojišťovnou, u které neznáme detail (místo poškození). Věnujte prosím pozornost prohlídce vozidla.

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Zdroj	Ke dni 20. 11. 2023
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené



Kanada - Policie

NE - není evidováno jako odcizené



Švédsko - Databáze pojišťoven

NE - není evidováno jako odcizené



EU - Soukromé databáze*

NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

■

8. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených

společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 20. 11. 2023
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	20. 11. 2023
AGRO LEASING	NE
ALD Automotive	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE

IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny a.s.	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

9. Seznam výbavy dle výrobce

V následující tabulce naleznete detailní údaje o výbavě vozidla. Jedná se o informace, jaké mělo vybrané vozidlo základní parametry, standardní a popřípadě doplňkovou výbavu při uvedení vozidla do provozu tj. výbavu z výroby.

Identifikace vozidla	
Značka	Volkswagen

Název modelu	Transporter VI
Označení modelu	sharan
Modelový rok	2004
Datum výroby	2. 6. 2003
Kód barvy	B7Z
Barva	metaliza sribrna saten
Kód barvy střechy	B7Z
Barva střechy	metaliza sribrna saten
Vybavení	Vybavení (antracit)
Kód převodovky	GPE
Kód motoru	AUY
Objem ccm	1896
Objem(l)	2,00
Výkon(kW)	85
Počet válců	4
Země	Prodejní program NĚMECKO
Iso název země	Německo

Řazení	AUT
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	7M63T9

Soupis výbavy vozidla

"Multimédia"Video/DVD/Notebook-připojení Videopřípojka na zadních sedadlech

Baterie Baterie 340A (70Ah)

Bederní podložka opěradel předních a zadních sedaček Bederní opěra v předních sedadlech, ručně nastavitelná

Boční a zadní okna Zeleně tónovaná boční okna, od B-sloupku dozadu pokovená, boční okna vzadu elektricky nastavitelná

Boční airbag Boční airbag vpředu

Brzdový systém Elektronický program stability ESP

CD-měníč/CD-přehrávač Bez přípravy/vestavby CD-měníče

CD-Rom/DVD/SD-karta CD-ROM (Německo)

COC dokumenty COC-dokument 21

Čelní okno Vrstvené čelní sklo vyhřívané, tónované

Dekorační obložení	Dekorační obložení - dřevo
Dětská sedačka	Bez dětské sedačky
Díly se zvláštní povrchovou úpravou	Vnější zpětné zrcátko a další díly v barvě vozu
Dodatečné obutí	Bez dodatečného obutí
Druh náhonu	Přední náhon
Druhá baterie	Druhá baterie 280A (60AH)
Elektrický bezpečnostní paket	Opticko-elektrické varovné zařízení otevřených dveří
Exhalační předpis	Exhalační předpis EU3
Generátory	Alternátor 120A
Hasicí přístroj	Bez hasicího přístroje
Hlavní světlomety	Hlavní světlomety-xenonové se směrovými světly, pravostranný provoz
Chladicí box	Bez chladicího boxu
Chromový paket	Bez chromového paketu
Intervalový spínač stíračů	S intervalovým spínačem stěračů, plynule seřiditelným
Klimatické oblasti	Standardní klimatické oblasti
Kola	Disk z lehké slitiny 7J x 16

Kontrola bezpečnostních pásů	Bez kontroly zapnutí bezpečnostních pásů
Kontrola opotřebení brzdového obložení	S kontrolou opotřebení brzdového obložení
Kuřácké provedení	Nekuřácké provedení
Lékárna/výstražný trojúhelník	Bez lékárničky a výstraž. trojúhelníku
Mlhový světlomet/dodatečný světlomet	Mlhový přední světlomet (integrováný)
Motory	4-vál. turbodiesel 1,9l/85kW TDI PD Agregát: T4N/TD0
Multifunkční ukazatel	Multifunkční ukazatel
Náhon tachometru a plombování	Bez hřídelky náhonu tachometru bez plombování (elektronický tachometr)
Nárazník	Lakovaný nárazník v barvě vozu
Nastavení sedadel	Mechanické výškové seřizování obou předních sedadel
Navigační přístroj	Navigační systém s barevným displejem
Nezávislé topení	Nezávislé topení
Odkládací paket	Odkládací paket 2
Ochrana laku / ochrana při transportu	S konzervací laku (vosk)
Ochranné boční lišty	S bočními ochrannými lištami
Okruh kožených dílů	Kožené díly
Omývací zařízení světlometů	S omývacím zařízením světlometu

Opatření zvyšující hodnotu vozu	Vozidla s opatřeními zvyšujícími hodnotu vozu
Otočné sedačky vpředu	Bez otočných sedadel vpředu
Ovládací prvky (volant/sloupek řízení)	Ovladač pro rádio a tempomat
Ovládání oken	Elektrické ovládání oken
Ovládání vnějších zpětných zrcátek	Vnější zpětná zrcátka, s automatickým stmíváním, elektr. sklopná/nastavitelná/ vyhřívaná
Palivový systém	Palivový systém pro diesel
Pneumatiky	Celoroční pneu 235/45 R18 94H (NAR) Optimalizovaný valivý odpor
Pomocné parkovací zařízení	Pomocné parkovací zařízení
Potah podlahy	Zakrytí podlahy - všiváný jemný velur
Potahy sedadel	Potah sedadel - Alcantara/kůže
Prodloužený servisní interval	Prodloužený servisní interval
Provozní návod	Provozní návod NĚMECKY
První řada sedaček v prostoru pro cestující	Tři sportovní sedačky
Přední sedadla	Sportovní sedadla vpředu
Přenášecí frekvence	Přenášecí frekvence 433,92 až 434,42 MHz
Převodovka - popis	5-ti stupňová automatická převodovka

Přístroje na přístrojové desce	Přístrojová výbava s otáčkoměrem, denní počítadlo km, tachometr v km/h
Rádia	Rádio pro navigační systém
Reproduktory	Pasivní reproduktory
Rezervní kolo	Ocelový rezervní disk s jízdním obutím
Rozdělení tříd vozu pro agregáty/*P-díly	Vestavba - rozlišení pro provedení vozu B - vozidlová třída MPV -- díly agregátu --
Řídící kódy	Speciálně vestavěné části - poprodejní
Sluneční clony	Sluneční clona s make-up zrcátkem, osvětlená u řidiče a spolujezdce
Specifické díly pro země z důvodu předpisů	Sada dílů bez specifických předpisů země určení
Specifické symboly značek	Značka VW
Specifikace vozu	Žádné zvláštní vozidlo, standardní provedení
Spínání jízdního osvětlení	Bez speciál. spínání jízdního osvětlení
Střední opěrka rukou vzadu	Opěrka rukou vzadu
Střešní nosič/nosič zavazadel	Střešní nosič - černý
Střešní okno	Bez střešního okna (plná střecha)
Systémy na ochranu proti odcizení	Bezpečnostní zařízení s imobilizérem, alarmem a hlídáním vnitřního prostoru
Telefon	Příprava pro mobilní telefon s vestavěným mikrofonem

Tlumení/odpružení podvozku	Odpružení/tlumení - sport
Topení a klimatizace	Climatronic s 2. výparníkem a 2. topením
Třetí řada sedadel	Dvě sportovní sedačky
Typ karoserie	MPV
Typový štítek	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw
Umístění řízení	Levostranné řízení
Úroveň výbavy	Zvýšená výbava
Vkládané koberečky	Vkládané koberečky vpředu a vzadu (koženkové lemování)
Vložka pro tankování bezolov.benzínu /druh paliva	Hrdlo palivové nádrže s vložkou-modul 2
Vnější zpětné zrcátko vlevo	Vnější zpětné zrcátko vlevo, asferické
Vnější zpětné zrcátko vpravo	Zpětné zrcátko vpravo, konvexní
Vnitřní osvětlení	Komfortní vnitřní osvětlení
Vnitřní zpětné zrcátko	Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné
Volant	Kožený volant
Vyhřívání trysky ostřikovače	S vyhříváními tryskami ostřikovače skla
Vyhřívání sedadel	Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací

Výplně dveří	Výplň dveří - částečná kůže
Vzduchový filtr	Normální filtr vzduchu
Zadní bezpečnostní pás uprostřed	Dvoubodový samonavíjecí bezpečnostní pás pro zadní prostřední sedadlo
Zakrytí zavazadlového prostoru	Zakrytí zavazadlového prostoru
Zamykání dveří a víka	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Zamykání šroubu kol	S uzamykatelnými šrouby kol
Zařízení pro udržování rychlosti	Zařízení pro udržování konstantní rychlosti - elektronické
Závěsné zařízení	Bez závěsného zařízení
Země typových zkoušek	Země typových zkoušek-NĚMECKO
Zvláštní varovná zařízení	Bez taxialarmu
Ostatní	"RNS MFD, 4 x 20 Watt
Ostatní	Dvojitá klimatizace "Climatronic"
Ostatní	Multifunkční kožený volant
Ostatní	multimedia package video rear seat video (RSV), 2 flat screens in driver and front passenger headrests
Ostatní	Příprava pro mobilní telefon

Ostatní	Technický paket
Ostatní	Vnitřní a vnější zrcátka automaticky clonitelná
Ostatní	Xenonové světlomety
Ostatní	Zimní paket

10. Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	metaliza sribna saten - kód B7Z
Barva při první registraci v ČR	STŘÍBRNÁ

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS
Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	20. 11. 2023
Značení skel	NE





127

v



).

