

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	5754189720
Datum aktivace kuponu:	21. 11. 2024 20:34:43
Platnost do:	21. 12. 2024 20:34:43

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle



VIN
VF34C8FR0DS115384

Tovární značka
PEUGEOT

Druh vozidla
osobní

Objem
1397 ccm

Model
308

Palivo
benzín

Datum výroby
31. 05. 2013

Typ karoserie
hatchback

Výkon
72 kW

Datum 1. registrace
27. 06. 2013

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.


Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2013	květen	0 km	Vozidlo vyrobeno
<p>Datum výroby vozidla: 31. 05. 2013 Stáří vozidla: 11 let 5 měsíců Barva vozidla: Lak šedý aluminium - kód EZR Vyrobeno pro trh: Není k dispozici Strana řízení: Není k dispozici</p>			
	červen	 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
<p>Datum přihlášení vozidla: 27. 06. 2013 Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 27. 06. 2013 Doba od výroby po 1. přihlášení: Menší než měsíc Přihlášeno jako: Nové Barva vozu při přihlášení: ŠEDÁ-METAL</p>			
	červen	 Česko	Vystavení technického průkazu
2014	červen	7 000 km	Záznam tachometru
2015	leden	11 000 km	 Česko Záznam tachometru
2017	červen	32 500 km	 Česko STK
<p>Typ kontroly: Pravidelná Datum kontroly: 22. 06. 2017 Číslo protokolu: CZ-3522-17-06-0804</p>			
2018	srpen	42 000 km	Záznam tachometru

2019

červen

50 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

17. 06. 2019

Číslo protokolu:

CZ-3522-19-06-0547

červen

50 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

17. 06. 2019

Číslo protokolu:

CZ-550105-19-06-0170

srpen

51 500 km

Záznam tachometru

2021

červen

66 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

29. 06. 2021

Číslo protokolu:

CZ-3522-21-06-1043

červen

66 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

29. 06. 2021

Číslo protokolu:

CZ-550105-21-06-0354

2023

červen

80 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

27. 06. 2023

Číslo protokolu:

CZ-3522-23-06-0964

červen

80 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

27. 06. 2023

Číslo protokolu:

CZ-550105-23-06-0377

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

I přesto vám doporučujeme pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může předchodit poškození jednoznačně odhalit nebo vyloučit.

Upozornění: Systém AUTOTRACER nemusí mít k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 21. 11. 2024
 Nizozemsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Kanada - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 21. 11. 2024
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	21. 11. 2024
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	21. 11. 2024
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Vozidlo	PEUGEOT 308() 1.4 16V VTi 98 k Access
Motor	1 397 ccm; 1,40 L; 72 kW
Palivo	benzín
Spotřeba l/100km	7,9 / 4,9 / 6,0
Převodovka	manuální; 5 převodových stupňů

Standardní vybavení	
Bezpečnost	
ABS	
Automatické spuštění všech blikáčů	
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ	
Boční airbagy vpředu	
Brzdový asistent BAS	
Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech	
Elektronické rozdělení brzdné síly EBD	
Hlavové airbagy přední a zadní sedadla	
Inteligentní přední airbag na straně řidiče a na straně spolujezdce	
Isofix příprava	
Protipokluzový systém ETC	
Systém řízení stability ESP	
Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači	
Funkčnost	
12v zásuvka vpředu	
4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)	
AM/FM-rádio s CD přehrávačem na, RDS s podporou MP3	
Antikorozní ochrana - galvanizovaná karoserie	

Standardní vybavení

Centrální zamykání: dálkové, včetně elektr. zavírání oken

Dálkové ovládání audia na volantu

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Elektro-hydraulický posilovač řízení s progresivním účinkem

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 60

Konzole na podlaze

Manuální 5-stupňová převodovka řadící páka na podlaze, BE4 / 5N - 5, typ - manuální

Nastavení světel: manuální nastavení výšky

Omezovač rychlosti

Otáčkoměr

Palivový systém: vícebodové vstřikování

Počet reproduktorů: 6

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývající palivo

Popelník vpředu

Přední elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování náprava se zkrutnou příčkou, pružina

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: AUX-in

Přístrojové ukazatele: analogové

Stěrače:

Střešní anténa

Tempomat

Ukazatel servisních intervalů

Venkovní teplota

Komfort

Klimatizace

Lednička ve schránce u spolujezdce, ventilovaná

Make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Tónovaná skla

Standardní vybavení

Ventilace: pylový filtr

Exteriér

Boční ochranné lišty černé/šedé

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakované, ukazatele směru

Plnohodnotné rezervní kolo s ocelovým ráfkem

Pneumatiky: 195 mm šířka pláště, 65 % profil pláště, rychlostní index H, konvenční typ, průměr: 15

Přední a zadní kola: ocelový ráfek, 15 " průměr a 6,0 " šířka

Přední a zadní nárazníky lakované

Přední mlhová světla

Přední světlomety: halogenové žárovky

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře - výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Čtecí lampičky vpředu

Držák pohárků na předním sedadle

Luxusní obložení:

Osvětlení zavazadlového prostoru

Pevný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál - látka a doplňkový materiál - látka

Přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení -, na straně řidiče, nastavení sklonu opěradla - manuální, nastavení posuvu - manuální a nastavení výšky - manuální, přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení -, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla - manuální a nastavení posuvu - manuální

Úchyt na zavazadla

Výškově nastavitelný volant: plastový, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ - dělená lavice, směr sezení - dopředu, počet el. nastavení - 0 a sklápěcí sedák dělený

Zpětné zrcátko

Ostatní

Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

Volitelná výbava

Exteriér

Metalický lak

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
brzdy / havárie	23. 11. 2020	Více info
elektronika / motor	07. 04. 2018	Více info
elektronika / motor	31. 07. 2017	Více info
elektronika / palivo	30. 10. 2015	Více info
havárie / podvozek	19. 06. 2015	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla

Lak šedý aluminium - kód EZR

Barva při první registraci v ČR

ŠEDÁ-METAL

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	21. 11. 2024
Značení skel	NE

12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis - základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	HATCHBACK
Datum první registrace vozidla	27.06.2013
Datum první registrace vozidla v ČR	27.06.2013
Tovární značka	PEUGEOT
Obchodní označení	308
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	AUTOMOBILES PEUGEOT, PAŘÍŽ, FRANCIE
Výrobce motoru	AUTOMOBILES PEUGEOT, PAŘÍŽ, FRANCIE
Typ motoru	8F01
Palivo	BA 95 B
Maximální výkon (kW)	72
Při otáčkách (ot/min)	6 000
Zdvihový objem (ccm)	1 397
Emisní třída	EURO 5B
Barva karoserie	ŠEDÁ-METAL
Maximální rychlost (km/h)	182
Maximální hmotnost povolená (kg)	1 780
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1 780

Technický popis - rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Maximální zatížení střechy (kg)	0
Počet náprav - z toho poháněných	2 - 1 PŘEDNÍ

Technický popis - rozšířený

Délka celková (mm)	4 276
Šířka celková (mm)	1 821
Výška celková (mm)	1 519
Rozvor (mm)	2 608
Ložná plocha délka (mm)	0
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1040/1040
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	930/930
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1 450/1 450
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	630/630
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	2 980/2 980
Ráfky náprava 1	7.0 J16 ET32
Pneumatiky náprava 1	7.0 J16 ET32; 205/55 R16 91V
Ráfky náprava 2	7.0 J16 ET32
Pneumatiky náprava 2	7.0 J16 ET32; 205/55 R16 91V
Brzdy provozní	ANO
Brzdy parkovací	ANO
Hluk stojícího vozidla (db)	76.0
Při otáčkách (ot/min)	3 750
Hluk za jízdy (db)	73.7
Spotřeba předpis	566/2011F
Spotřeba paliva (l/100km)	0
Spotřeba paliva (l/100km)	7.9/4.9/6.0
Další záznamy	[Alternativní provedení vozidla: *60: Vozidlo již bylo registrováno v jiném státě s datem první registrace xx.xx.xxxx a podléhá technické prohlídce před jeho první registrací v ČR] CO2: 184/114/139 g/km ROZCHOD: 1 536/1 531 Variabilní provedení vozidla: *20-21: 6.5 J15 ET27; 195/65 R15 91H Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.
Emise CO2 (g/km)	139

13. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.