

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:

9242489042

Datum aktivace kuponu:

22. 09. 2023 13:58:38

Platnost do:

22. 10. 2023 13:58:38

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle




VIN

WVWZZZ7NZFV029049

Tovární značka
VOLKSWAGENModel
SHARANTyp karoserie
kombiDruh vozidla
osobníPalivo
naftaVýkon
103 kWObjem
1968 ccmDatum výroby
19. 01. 2015Datum 1. registrace
18. 02. 2015**VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno****DEKLAROVANÉ ŠKODA NA VOZIDLE POJIŠŤOVNOU = 2x****OPRAVA LAKU PO VANDALISMU (OBJETÍ KLÍČEM 2x)**

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.



3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2015	leden	0 km	Vozidlo vyrobeno
Datum výroby vozidla:19. 01. 2015 Stáří vozidla:8 let 8 měsíců Barva vozidla:seda urano - kód I7F Vyrobeno pro trh:Německo Strana řízení:levostranné			
	únor		Uvedeno do provozu
Datum 1. registrace vozidla:18. 02. 2015 Doba od výroby po 1. registraci:Menší než měsíc			
2019	srpen	52 500 km	 Česko STK
Typ kontroly:Před registrací Datum kontroly:26. 08. 2019 Číslo protokolu:CZ-3320-19-08-1346			
	srpen	52 500 km	 Česko Měření emisí
Datum kontroly:26. 08. 2019 Číslo protokolu:CZ-530114-19-08-0766			
	srpen		 Česko Přihlášení vozidla v ČR
Datum přihlášení vozidla:30. 08. 2019 Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:18. 02. 2015 Přihlášeno jako:Ojeté Barva vozu při přihlášení:ŠEDÁ			
	listopad	56 500 km	

2020

únor 62 000 km
červen 68 000 km
prosinec 80 000 km

2021

duben
květen 90 000 km
září 98 000 km

 Česko Poškození
 Česko STK

Typ kontroly: Pravidelná
Datum kontroly: 03. 09. 2021
Číslo protokolu: CZ-3126-21-09-0247

září 98 000 km  Česko Měření emisí

Datum kontroly: 03. 09. 2021
Číslo protokolu: CZ-410445-21-09-0153

říjen 99 000 km  Česko Poškození

2022

červen 112 500 km
červenec 116 500 km
srpen 119 000 km

 Česko Evidenční kontrola

Datum kontroly: 31. 08. 2022
Číslo protokolu: CZ-3130-22-08-1064

2023

duben

 Česko

Poškození

srpen

141 000 km

 Česko

Inzerce vozidla

srpen

141 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

28. 08. 2023

Číslo protokolu:

CZ-3113-23-08-0458

srpen

141 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

28. 08. 2023

Číslo protokolu:

CZ-410205-23-08-0334

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Číslo záznamu 1 / 3

Datum	04/2021
Země	ČR
Výše škody	68 894 CZK
Druh události	Pojistná událost
Poznámka	U vozidla evidujeme událost nahlášenou pojišťovnou, u které neznáme detail (místo poškození). Věnujte prosím pozornost prohlídce vozidla.

Číslo záznamu 2 / 3

Datum	10/2021
Země	ČR
Výše škody	75 515 CZK
Druh události	Kalkulace nákladů na opravu
Evidovaná místa poškození	Přední čelo, Levá přední strana, Pravá přední strana, Levá strana, Pravá strana, Levá zadní strana, Pravá zadní strana
Stav tachometru	99 000 km



Číslo záznamu 3 / 3

Datum	04/2023
Země	ČR
Výše škody	11 675 CZK
Druh události	Pojistná událost
Evidovaná místa poškození	Čelní sklo



5. Servisní záznamy

V databázích servisních úkonů nebyly nalezeny žádné záznamy. Vyžádejte si k vozidlu výpis ze servisní knihy (nejlépe z elektronické servisní knihy). Pravost servisních úkonů lze zkontrolovat přímo v autoservisu, kde byly dle servisní knihy provedeny.

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 22. 09. 2023
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Kanada - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

8. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 22. 09. 2023
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	22. 09. 2023
AGRO LEASING	NE
ALD Automotive	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny a.s.	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	22. 09. 2023
VEXCAR	NE
Vltavín Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE

9. Seznam výbavy dle výrobce

V následující tabulce naleznete detailní údaje o výbavě vozidla. Jedná se o informace, jaké mělo vybrané vozidlo základní parametry, standardní a popřípadě doplňkovou výbavu při uvedení vozidla do provozu tj. výbavu z výroby.

Identifikace vozidla	
Značka	Volkswagen
Název modelu	Transporter VI
Označení modelu	sharan blue motion
Datum výroby	19. 1. 2015
Kód barvy	I7F
Barva	seda urano
Kód barvy střechy	I7F
Barva střechy	seda urano
Vybavení	Vybavení
Kód převodovky	PPW
Kód motoru	CFFB
Objem ccm	1968
Objem(l)	2,00
Výkon(kW)	103
Počet válců	4
Země	Prodejní program NĚMECKO
Iso název země	Německo
Řazení	AUT
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	7N136Y

Soupis výbavy vozidla	
"Multimédia"Video/DVD/Notebook-připojení	Bez dálkového ovládání audio systému
Agregát	4-vál. diesel 2,0L Agregát: 03L.L
Airbag	Airbag řidiče a spolujezdce s kolenním airbagem a vypínáním airbagu spolujezdce
Akční provedení	"CUP"

Soupis výbavy vozidla

Antény	Anténa s příjmem AM/FM "Diversity"
Asistent rozpoznání únavy	Identifikace únavy
Asistent změny stopy	Bez asistenta při změně jízdního pruhu
Baterie	Baterie 420A (79Ah)
Bederní podložka opěradel předních a zadních sedaček	Bederní opěra, přední levá sedačka, elektricky nastavitelná
Boční a zadní okna	Boční skla tónovaná od B-sloupku a zadní tmavě zabarvené
Boční airbag	Boční airbag vpředu a hlavový airbag
Brzdový systém	Elektronický program stability ESP
CD-měnič/CD-přehrávač	Bez přípravy/vestavby CD-měniče
CD-Rom/DVD/SD-karta	Nositel dat pro západní-Evropu, integrovaný
C-kolejnicové vedení	Bez C-kolejniček
COC dokumenty	COC-dokument 09
Čelní okno	Čelní sklo pokovené s úpravou pro VIN číslo
Dálková regulace sklonu světlometu	S dálkovou regulací polohy světlometu
Dekorační obložení	Dekorační obložení pro speciální edice
Dělicí stěna	Síťová dělicí stěna
Dětská sedačka	Bez dětské sedačky
Dětské pojistky dveří	Dětská pojistka, elektricky ovládatelná
Díly se zvláštní povrchovou úpravou	Díly bez zvláštní povrchové úpravy
Dodatečné obutí	Bez dodatečného obutí
Druh náhonu	Přední náhon
Držák na brýle	Držák na brýle
Držák nápojů	Držák nápojů
Držák poznávací značky vpředu	Držák poznávací značky vpředu (velký)
Držák SPZ vzadu	Držák poznávací značky vzadu (EU)
Elektrické ovládání dveří (zavírací mechanismus)	El. pravé i levé posuvné dveře s uzavíracím mechanismem
Elektrické rozhraní pro externí použití	Elektrické rozhraní pro externí použití
Exhalační předpis	Exhalační předpis, EU5 plus
Generátory	Alternátor 180A

Soupis výbavy vozidla

Hasicí přístroj	Bez hasicího přístroje
Hlavice řadicí páky	Hlavice řadicí páky z kůže
Hlavní světlomety	Halogenové dvojité světlomety
Hlavové opěrky	Hlavové opěrky pro přední sedadla (X-polohování)
Hmotnostní třídy pro přední nápravu	Okruh pérování 12
Hmotnostní třídy pro zadní nápravu	Váhová třída "5" pro zadní nápravu
Houkačka	S dvoutónovou houkačkou
Charisma	"drive select"
Chlazení motoru	Chlazení motoru - provedení 1
Chromový paket	Chromový paket
Indikátor prohlídek vozidla	Interval prohlídek vozidla 30000 km nebo 2 roky (variabilní)
Individuální zástavba	S individuální zástavbou
Intervalový spínač stíračů	S intervalovým spínačem stěračů + senzor deště
Kamera/distanční sensor	Bez kamery a distančního senzoru (asistenční systém řidiče)
Kamerový systém/Senzorika okolí	Se zpětným kamerovým systémem (typ 2)
Kapacita baterie/alternátoru	Baterie/alternátor - standardní kapacita
Klíček s osvětlením	Klíček s dálkovým ovládáním zamykání vozu
Klimatické oblasti	Standardní klimatické oblasti
Kola	Disk z lehké slitiny 7,5J x 18
Kompas/ukazatel dopravního značení	Bez kompasu/ukazatele dopravního značení /identifikace dopravní značky
Koncové mlhové světlo	Koncové mlhové světlo, pravostranný provoz
Kontrola bezpečnostních pásů	S kontrolou zapnutí bezpečnostních pásů
Kontrola tlaku v pneumatikách	Kontrola tlaku v pneumatikách
Kryty kol	Se zakrytím pro kola z lehké slitiny
Kuřácké provedení	Nekuřácké provedení
Lékárna/výstražný trojúhelník	Lékárnička a výstražný trojúhelník
Levé přední sedadlo	Přední levé sedadlo, sportovně-komfortní
Levostranný / pravostranný provoz	Pravosměrný provoz
Loketní opěra	Loketní opěra vpředu
Madla pro nastupování (A/B-sloupek)	Bez madla pro nastupování

Soupis výbavy vozidla

Místo dokončení	Místo dokončení-standardní
Mlhový světlomet/dodatečný světlomet	Mlhové přední světlometry a světlo s s natáčením do zatáčky
Množství paliva	Sériová prvotní náplň paliva
Motory	4-vál. turbodiesel 2,0 L/103 KW(4V) TDI Common-Rail, Agregát: TG3/TJ3/TU3/TU4/TL4/TP4/TM3/TW3/TR4/TS1/TN5
Mřížka chladiče	Chromová ochranná mřížka chladiče
Multifunkční ukazatel	Multifunkční ukazatel plus ovládání
Nádoba na aktivní uhlí	Bez nádoby na aktivní uhlí
Nálepka (určení dle zákazníka, bez akčních provedení)	Nálepka pro akční provedení
Nápisy	Bez přídavného nápisu
Nárazník	Komfortní nárazník
Nastavení sedadel	Mech. výškové seřizování předních sedadel, el. seřizování opěradla levého předního sedadla
Nástupní lišty	Nástupní lišty pro akční provedení
Navigační přístroj	Navigační systém "RNS315" (integrováný nosič dat)
Nezávislé topení	Přídavné topení
Odkládací paket	Odkládací paket 1
Ochrana laku / ochrana při transportu	Ochranná fólie při transportu (min.ochr) s dodatečným transportním ochranným opatřením
Ochrana podvozku	Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky
Omývací zařízení světlometů	Bez omývacího zařízení světlometu
Online služby	Bez online služeb
Opatření pro tlumení hluku v interiéru	Akustický paket-extra
Osvětlení poznávací značky	LED osvětlení státní poznávací značky
Osvětlení prostoru pro nohy	Bez osvětlení prostoru pro nohy
Ovládání vnějších zpětných zrcátek	Vnější zpětná zrcátka s pamětí, el. sklopná, el. nastavitelná, separátně vyhřívána
Ovládání zámku zadní kapoty/víka	Odjištění víka zadních výklopných dveří vnější
Ozdobné lišty	Ozdobné lišty světlé
Paket pro špatné cesty	Bez provedení pro špatné cesty
Palivový systém	Palivový systém pro diesel
Parkovací brzda	Ruční parkovací brzda
Pneumatiky	Celoroční pneumatiky 255/45 R18 103H (Severní Amerika)

Soupis výbavy vozidla

Počet sedadel	5 sedadel
Pomocné parkovací zařízení	Parkovací asistent
Potahy sedadel	Potah sedadel pro akční provedení
Pravé přední sedadlo	Pravé přední sedadlo, komfortní-sport
Prodloužená záruka	Bez prodloužené záruky
Prodloužený servisní interval	Prodloužený servisní interval
Provedení brzd vpředu	Kotoučové brzdy vpředu
Provozní napětí	Provozní napětí 12 V
Provozní návod	Provozní návod NĚMECKY
Pružné popruhy (pavouk) pro upoutání zavazadel	Síť v zavazadlovém prostoru
Předváděcí výbava	Základní výbava
Přenášecí frekvence	Přenášecí frekvence 433,92 až 434,42 MHz
Převodovka - popis	6-ti stupňová automatická převodovka
Přídavná výstražná světla	Přídavná odrazka (dveře)
Přídavné topení	Bez tepelného akumulátoru/přídavného topení
Příprava vestavby pro vysílačku	Bez přípravy pro vestavbu vysílačky
Přístroje na přístrojové desce	Přístrojová výbava v km/h
Přístrojová deska	Přístrojová deska - standardní
Rádía	Rádio pro navigační systém
Reproduktory	Digitální soundpaket
Rezervní kolo	Bez rezervního kola
Rozdělení tříd vozu pro agregáty/*P-díly	Díly platné pro vůz -7N0-
Řízení	Řízení s posilovačem se závislostí posilovacího účinku na rychlosti Servotronic
SBBR-Svítilny	Zadní skupinové svítilny - normální provedení
Schránka	Odkládací schránka
Sklopný stolek	Sklopný stolek na opěradle předního sedadla
Sluneční clony	Sluneční clona s make-up zrcátkem, osvětlené, logo airbag na cloně
Sluneční stahovací clony zadního/bočních oken	Bez stahovací ochranné sluneční clony
Speciální nálepky/štítky	Nálepka/štítek německy-francouzsky- holandsky

Soupis výbavy vozidla

Specifické díly pro země z důvodu předpisů	Sada dílů bez specifických předpisů země určení
Specifické symboly značek	Značka VW
Specifikace vozu	Žádné zvláštní vozidlo, standardní provedení
Spínání jízdního osvětlení	Denní tlumené světlo s asistenčním světlem a funkcí "coming home"
Stabilizátor přední	Stabilizátor vpředu
Stabilizátor vzadu	Stabilizátor vzadu
Start/Stop-zařízení/rekuperace	Start/Stop zařízení s rekuperací
Střešní nosič/nosič zavazadel	Střešní nosič - lesklý
Střešní okno	Systém - velká střecha
Světlo na čtení	2 světla na čtení vpředu
Systém světelného asistenta	Bez světelného systému
Systémy na ochranu proti odcizení	Imobilizér elektronický
Telefon	Příprava pro mobilní telefon
Tlumení podvozku přední	Tlumení přední
Tlumení podvozku zadní	Tlumení zadní
Tlumič kmitů pro volant	Dynamický tlumič na volantu 26,5Hz
Topení a klimatizace	Climatronic s 2. výparníkem a 2. topením
Transportní ochrana	Ochrana pro transport, provedení 1
TV příjem / digitální radiopřijem	Bez příjmu TV/digitální radiopřijem
Typ karoserie	MPV
Typový štítek	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw
Umístění řízení	Levostranné řízení
Úroveň výbavy	Komfortní výbava
Uvolnění opěradel předních sedadel	S uvolněním opěradel pravé přední sedačky
Uzávěrka diferenciálu	Bez uzávěrky diferenciálu
Vestavba specifických dílů pro vůz	Díly pro zástavbu převodovky "DQ250"
Vkládané koberečky	Vkládané koberečky vpředu a vzadu
Vnější zpětné zrcátko vlevo	Vnější zpětné zrcátko vlevo, asferické
Vnější zpětné zrcátko vpravo	Zpětné zrcátko vpravo, konvexní
Vnitřní zpětné zrcátko	Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné

Soupis výbavy vozidla

Volant	Kožený sportovní multifunkční volant s Tiptronic
Vyhřívání trysky ostřikovače	S vyhříváními tryskami ostřikovače skla
Vyhřívání sedadel	Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací
Výplně dveří	Výplň dveří - pěnová fólie a tkanina
Zadní sedadla	Tři samostatná sedadla v 1. řadě
Zakrytí zavazadlového prostoru	Zakrytí zavazadlového prostoru
Zamykání dveří a víka	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, vnitřním ovládáním, bez bezpeč. pojistky
Zamykání šroubu kol	Šrouby se zabezpečením proti krádeži (neuzamykatelné)
Zařízení pro udržování rychlosti	Zařízení pro udržování konstantní rychlosti - elektronické
Zásuvka v kufru	12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru
Zásuvky pod před. sedadly	Zásuvky pod předními sedadly
Závěsné zařízení	Závěsné zařízení mechanicky sklopné a elektricky zamykatelné
Země typových zkoušek	Země typových zkoušek-NĚMECKO
Zvláštní opatření	Bez zvláštních opatření
Zvláštní varovná zařízení	Bez taxialarmu
Ostatní	"Business" package incl. radio "Composition Media"
Ostatní	"CUP"
Ostatní	"Open Sky"-Paket
Ostatní	"RCD 310" for navigation feature "RNS 315"
Ostatní	Adaptivní regulace podvozku DCC
Ostatní	Navigační systém "AMUNDSEN" + Bluetooth + Apple konektivita + Soundpaket + čtení dopravních značek (Evropa)
Ostatní	Sklopné tažné zařízení s elektrickým uvolněním

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
airbag / bezpečnostní pásy	21. 09. 2019	Více info
airbag / zranění	12. 08. 2016	Více info

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	seďa urano - kód I7F
Barva při první registraci v ČR	ŠEDÁ

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	22. 09. 2023
Značení skel	NE

13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis - základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	AC KOMBI
Datum první registrace vozidla	18.02.2015
Datum první registrace vozidla v ČR	30.08.2019
Tovární značka	VOLKSWAGEN
Obchodní označení	SHARAN
Kategorie vozidla	M1
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Typ motoru	CFF
Palivo	NM
Maximální výkon (kW)	103
Zdvihový objem (ccm)	1968
Emisní třída	EURO 5B
Barva karoserie	ŠEDÁ
Maximální rychlost (km/h)	191
Maximální hmotnost povolená (kg)	2370
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2370

Technický popis - rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5+
Počet náprav - z toho poháněných	2 / 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4854
Šířka celková (mm)	1904
Výška celková (mm)	1695









Technický popis - rozšířený


Rozvor (mm)	2920
Ložná plocha délka (mm)	0
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1270/1270
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1150/1150
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	2200/2200
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	4590/4590
Ráfky náprava 1	6,5JX16 ET33
Pneumatiky náprava 1	205/60 R16 96H
Ráfky náprava 2	6,5JX16 ET33
Pneumatiky náprava 2	205/60 R16 96H
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	70
Při otáčkách (ot/min)	2375
Hluk za jízdy (db)	72
Spotřeba předpis	195/2013J
Spotřeba paliva (l/100km)	6,9/5/5,7
Další záznamy	DOVOZ SRN
Emise CO2 (g/km)	149

14. Fotky a inserce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/3	Prohlídka vozidla
Datum provedení služby:	27. 08. 2019
Barva vozidla:	Šedá
Stav tachometru:	52 706 km
Stav vozidla	Drobné poškození mimo poškození skel





Záznam 2/3

Inzerce

Datum pořízení inzerátu


17. 08. 2023




Inzerovaný nájezd





141 050 km

Inzerovaná cena

529000 CZK







Záznam 3/3		Inzerce
Datum pořízení inzerátu		17. 08. 2023
Inzerovaný nájezd		141 050 km
Inzerovaná cena		529000 CZK

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.