

## Výpis z historie vozidla

## Informace o kuponu AUTOTRACER

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	4866614256
Datum aktivace kuponu:	13. 02. 2023 11:50:40
Platnost do:	15. 03. 2023 11:50:40

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

## 1. Základní údaje o vozidle



VIN  
TMBAN6NH4E4023658

✓ kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka  
ŠKODA

Model  
RAPID

Typ karoserie  
sedan/limuzína

Druh vozidla  
osobní

Palivo  
benzín

Výkon  
77 kW

Objem  
1197 ccm

Datum výroby  
30. 01. 2014

Datum 1. registrace  
13. 02. 2014

## 2. Kontrola stáří a původu


Vždy zkontrolujte datum výroby deklarované výrobcem vozidla. V technických průkazech se uvádí pouze datum první registrace, které se však od data výroby může výrazně lišit (například i o dva roky). Vozidlo tak může být vydáváno za mladší, což má výrazný vliv na jeho tržní cenu.

## Záznamy o stáří a původu vozidla

Datum výroby dle výrobce	30. 01. 2014	Stáří vozidla: 9 let
První registrace	13. 02. 2014	1 měsíc od data výroby
První registrace v ČR	13. 02. 2014	V ČR registrováno jako: nové
Vyrobeno pro trh	Česko	
Strana řízení	Levostranné	

### 3. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.



#### Výpis záznamů tachometru

Datum	Stav tachometru	Popis
2014	0 km	Rok výroby/1. registrace
únor		
červen	4 200 km	
srpen	4 600 km	
2016		
květen	13 500 km	
září	16 000 km	
2017		
únor	19 000 km	
říjen	28 500 km	
2018		
březen	30 000 km	
2020		
březen	39 500 km	
2022		
březen	46 000 km	

### 4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 20 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

I přesto vám doporučujeme pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může předchodit poškození jednoznačně odhalit nebo vyloučit.

**Upozornění:** Systém AUTOTRACER nemusí mít k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné.

## 5. Záznamy servisních úkonů

V databázích servisních úkonů nebyly nalezeny žádné záznamy. Vyžádejte si k vozidlu výpis ze servisní knihy (nejlépe z elektronické servisní knihy). Pravost servisních úkonů lze zkontrolovat přímo v autoservisu, kde byly dle servisní knihy provedeny.

## 6. Kontrola odcizení

**Není evidováno jako odcizené**

**v aktuálně dostupných databázích**

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 13. 02. 2023
Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
Kanada - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
EU - soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

\* Soukromé databáze umožňují zpravidla komukoliv vložit informace o odcizení.

## 7. Kontrola taxi

**Nebylo provozováno jako taxi v ČR**

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

## 8. Kontrola financování

### Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 13. 02. 2023
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	13. 02. 2023
AGRO LEASING	NE
ALD Automotive	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny a.s.	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
Vltavín Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE

## 9. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

**Identifikace vozidla**

Vozidlo	SKODA RAPID(NH33H5) 1.2 TSI 77kW Ambition
Motor	CBZB; 1197 ccm; 1,20 L; 77 kW
Palivo	benzín
Spotřeba l/100km	6,9 / 4,6 / 5,4
Převodovka	NBU; manuální; 6 převodových stupňů

**Standardní vybavení****Bezpečnost**

ABS
Automatické spuštění všech blikáčů
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ
Boční airbagy vpředu
Brzdový asistent BAS
Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech a na zadních sedadlech
Elektronické rozdělení brzdné síly EBD
Hlavové airbagy přední a zadní sedadla
Isofix příprava
Protiprokluzový systém ETC
Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním
Systém řízení stability ESP
Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

**Funkčnost**

12v zásuvka vpředu
4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)
Antikorozní ochrana - galvanizovaná karoserie
Centrální zamykání: dálkové, včetně elektr. zavírání oken, včetně bezpečnostního zavírání
Denní svícení
Elektro-hydraulický posilovač řízení s progresivním účinkem
Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 55
Konzole na podlaze, částečná konzole nad předním oknem
Manuální 6-stupňová převodovka řadící páka na podlaze, 3,615:1 první převodový stupeň (poměr), 1,947:1 druhý převodový stupeň (poměr), 1,281:1 třetí převodový stupeň (poměr), 0,927:1 čtvrtý převodový stupeň (poměr), 0,740:1 pátý převodový stupeň (poměr), 0,611:1 šestý převodový stupeň (poměr), 3,182:1 zpětný převodový stupeň (poměr), typ - manuální
Nastavení světel: manuální nastavení výšky

## Standardní vybavení

Otáčkoměr

Palivový systém: přímé vstřikování benzínu

Počet reproduktorů: 4, značka: vlastní značka výrobce

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývající palivo

Přední elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování náprava se zkrutnou příčkou, pružina

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Přístrojové ukazatele: analogové

Sada na opravu pneumatik

Stěrače:

Střešní anténa

Ukazatel servisních intervalů

Venkovní teplota

## Komfort

Klimatizace

Make-up zrcátko ve sluneční cloně spolujezdce

Středová loketní opěrka vpředu

Tónovaná skla

Ventilace: pylový filtr

## Exteriér

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce a barva lakované

Pneumatiky: 185 mm šířka pláště, 60 % profil pláště, rychlostní index H, index nosnosti: 84, konvenční typ, průměr: 15

Přední a zadní kola: ocelový ráfek, 15 " průměr a 6,0 " šířka

Přední a zadní nárazníky lakované

Přední světlomety: halogenové žárovky

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře - výklopné

## Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

## Interiér

Čtecí lampičky vpředu

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Fixní odkládací schránka v zavazadlovém prostoru

Osvětlení zavazadlového prostoru

Pevný kryt zavazadlového prostoru

## Standardní vybavení

Potahy sedadel: hlavní materiál - látka a doplňkový materiál - látka

Přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení -, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla - manuální, nastavení posuvu - manuální a nastavení výšky - manuální

Úchyt na zavazadla

Výškově nastavitelný volant: plastový, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby, sklopné opěradlo 60.40.00, typ - lavice, směr sezení - dopředu, počet el. nastavení - 0 a sklápěcí sedák žádný

Zpětné zrcátko

## Ostatní

Pevné zadní okno

## Volitelná výbava

## Funkčnost

Bez označení motorizace

## Exteriér

Bílá Candy

## Rezervy

Rezervní kolo ocelové (nepřilohodnotné)

## 10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

### Nalezené svolávací akce

**SVOLÁVACÍ AKCE** je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolavačky.cz](http://Svolavačky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce -	Datum vyhlášení	Detail
havárie / motor	09. 11. 2019	<a href="#">Více info</a>
elektronika / převodovka	14. 03. 2017	<a href="#">Více info</a>

## 11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	candy bílá - kód F9E
Barva při první registraci v ČR	BÍLÁ

## 12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	13. 02. 2023
Značení skel	NE



### 13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis - základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	AA SEDAN
Datum první registrace vozidla	13.02.2014
Datum první registrace vozidla v ČR	13.02.2014
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	RAPID
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	ŠKODA AUTO A.S., MLADÁ BOLESLAV, ČR
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN AG, WOLFSBURG, SRN
Typ motoru	CBZB
Palivo	BA
Maximální výkon (kW)	77.00
Při otáčkách (ot/min)	5 000
Zdvihový objem (ccm)	1197
Emisní třída	EURO 5B
Barva karoserie	BÍLÁ
Maximální rychlost (km/h)	195
Maximální hmotnost povolená (kg)	1 635
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1 635

Technický popis - rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Maximální zatížení střechy (kg)	0
Počet náprav - z toho poháněných	2 - 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4 483
Šířka celková (mm)	1 706
Výška celková (mm)	1 488
Rozvor (mm)	2 589
Ložná plocha délka (mm)	0

## Technický popis - rozšířený

Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	840/840
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	830/830
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1100/1100
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	580/580
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	2 735/2 735
Ráfky náprava 1	6J X 15 ET38
Pneumatiky náprava 1	6J X 15 ET38; 185/60 R15 84H
Ráfky náprava 2	6J X 15 ET38
Pneumatiky náprava 2	6J X 15 ET38; 185/60 R15 84H
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	71
Při otáčkách (ot/min)	3 750
Hluk za jízdy (db)	71.0
Spotřeba předpis	630/2012J
Spotřeba paliva (l/100km)	0
Spotřeba paliva (l/100km)	6.9/4.6/5.4
Další záznamy	[Alternativní provedení vozidla: *42: TRÍDA A50-X; E 486] CO2: 160/107/125 g/km ROZCHOD: 1 463/1 500 Variabilní provedení vozidla: #D2 úplné znění verze: NFM6FM62U009STOPOSK, #12: 4 589 - při vybavení tažným zařízením, #14: min 1 461, #20-21: 6J x 15 ET38; 195/55 R15 85H, 7J x 17 ET46; 215/40 R17 87H, 7J x 16 ET46; 215/45 R16 86H. Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.
Emise CO2 (g/km)	0

## 14. Fotky a Inzerce

Pokud bylo již vozidlo v minulosti inzerováno, zobrazíme vám inzerci a inzertní fotodokumentaci. Můžete tak získat přehled o vývoji ceny a údajů ověřovaného vozidla.

Číslo inzerce 1/2	Inzerce
Datum pořízení inzerátu	08. 02. 2017
Inzerovaný nájezd	19 000 km
Inzerovaná cena	289000 CZK



Číslo inzerce 2/2	Inzerce
Datum pořízení inzerátu	02. 09. 2016
Inzerovaný nájezd	16 000 km
Inzerovaná cena	279000 CZK



Informace byly převzaty z evidencí služeb dokumentování stavů vozidel pořízených ve společnosti Cebia nebo v síti jejich smluvních partnerů.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.