



Údaje o vozidle

Model	Mazda6
Motor	2.0L 108 kw
Převodovka	5AT
Barva	Silver Contrail
Číslo karoserie - VIN	JMZGY19F771439326
Registrační značka	ZH364390
Datum zahájení záruky	28/07/2006
Intervaly servisních prohlídek	každých 20 000 km nebo 12 měsíců (podle toho, co nastane dříve)
Asistenční služba Mazda	Nekryto
Europe Service MES do:	
Registrační číslo asistenční služby MES	GY439326

Další servisní prohlídka

Podrobné informace o servisních intervalech a potřebných pracích při jednotlivých prohlídkách naleznete v Návodu k obsluze.

Servisní prohlídka /dle toho co nastane dříve:	dle stavu tachometru:	dle data:
160.000 km / 100.000 mil / 8. rok	160507 km	28/04/2011 - podle výpočtu ročního proběhu kilometrů, vypočtený roční proběh je: 27664 km 12/08/2011 - v případě, že bude najeto méně kilometrů než je servisní interval

Poslední návštěva

Zaznamenal Autorizovaný opravce vozu Mazda

Opravce	Datum provedení	Číslo zakázky	Stav tachometru	Provedena prohlídka
MS, Garage Dittli AG Limmattalstr. 15 8955 Oetwil A/L. CH Telefon +41044/ 749 33 99	12/08/2010	486	140507 km	140.000 km / 87.500 mil / 7. rok Provedena prohlídka karoserie Neprovedeno Další vykonané úkony: Výměna oleje a olejového filtru

Předchozí návštěvy

Opravce	Datum provedení	Číslo zakázky	Stav tachometru	Provedena prohlídka
MS, Garage Dittli AG Limmattalstr. 15 8955 Oetwil A/L. CH Telefon +41044/ 749 33 99	12/11/2009	684	119835 km	120.000 km / 75.000 mil / 6. rok Provedena prohlídka karoserie Neprovedeno Další vykonané úkony: Výměna brzdové kapaliny Výměna pylového filtru Výměna vzduchového filtru Výměna oleje a olejového filtru
MS, Garage Dittli AG Limmattalstr. 15 8955 Oetwil A/L. CH Telefon +41044/ 749 33 99	20/05/2009	684	98232 km	100.000 km / 62.500 mil / 5. rok Provedena prohlídka karoserie 4. rok Další vykonané úkony: Výměna oleje a olejového filtru Výměna zapalovacích svíček
MS, Garage Dittli AG Limmattalstr. 15 8955 Oetwil A/L. CH Telefon +41044/ 749 33 99	11/12/2008	2	78898 km	80.000 km / 50.000 mil / 4. rok Provedena prohlídka karoserie Neprovedeno Další vykonané úkony: Výměna pylového filtru Výměna oleje a olejového filtru



Stránka

1 z 2

Bezpečnostní kód pro tisk GAAGCH20100812

Datum tisku:

13 červenec, 2011

Vytiskl:

Lahucky, Jiri



Opravce MS, Garage Dittli AG Limmattalstr. 15 8955 Oetwil A/L. CH Telefon +41044/ 749 33 99	Datum provedení 27/06/2008 	Číslo zakázky 2	Stav tachometru 61250 km	Provedena prohlídka 60.000 km / 37.500 mil / 3. rok Provedena prohlídka karoserie 3. rok Další vykonané úkony: Výměna brzdové kapaliny Výměna vzduchového filtru Výměna oleje a olejového filtru
Opravce MS, Mazda Suisse CH Telefon	Datum provedení 11/10/2007 	Číslo zakázky Service bei Dittli AG Oetwil	Stav tachometru 40150 km	Provedena prohlídka 40.000 km / 25.000 mil / 2. rok Provedena prohlídka karoserie 2. rok Další vykonané úkony: Neprovedeno
Opravce MS, Mazda Suisse CH Telefon	Datum provedení 16/03/2007 	Číslo zakázky Service bei Dittli AG Oetwil	Stav tachometru 21842 km	Provedena prohlídka 20.000 km / 12.500 mil / 1. rok Provedena prohlídka karoserie 1. rok Další vykonané úkony: Neprovedeno
Opravce MS, Garage Dittli AG Limmattalstr. 15 8955 Oetwil A/L. CH Telefon 01/ 749 33 99	Datum provedení 08/08/2006 	Číslo zakázky 1	Stav tachometru 5 km	Provedena prohlídka PDI Provedena prohlídka karoserie Neprovedeno Další vykonané úkony: Neprovedeno