

Data vozidla



Data vozidla

Značka:	C
Modelový rok:	2015
Prodejní typ:	5E548Y
MKB (Kód mot.):	CKFC
GKB (Kód př.):	PFM
Ident. č. vozidla:	TMBLJ7NE2F0088968
Popis:	OCT.COM ELE TD110/2.0M6A
Datum výroby:	2014-10-01
Datum prodeje:	2014-11-03
Číslo typového schválení:	

Provozovna	Vyexpedování	Podpora
Kód země	CHE	---
Region	223	---
Číslo obchodníka	01000	---

Barevné provedení

Kód barvy	Vnitřní	Vnější
Typ	HA	Z5/Z5
Číslo laku (KD č. laku)	---	LF5A
Popis	Černá	Modrá Pacific/Modrá Pacific

Záruka

Stav Historie

Zobraz záznamů

Hledat:

10



Garanční klíč	Stav	Oznámení posledního stavu	
		Datum přihlášení	Stav km při přihlášení
CHI-Importer AMAG	aktivní	2014-11-08	

Zobrazuji 1 až 1 z celkem 1 záznamů

První

Předchozí

1

Další

Poslední

PR-čísla

Zobraz záznamů

Hledat:

50



PR-č.	Původ	Rodina	Popis
PFC	G		"DRIVING MODE SELECTION"- volba jízdního
OEN	L	EDF	"Díly pro zástavbu převodovky ""MQ 350"" "
RA3	G		"SOUND SYSTÉM CANTON" (10 reproduktorů, digitální equalizér, subwoofer)
PH7	G		"SUNSET"
PWI	G		"TRAVELLER ASSISTANT"- rozpoznání dopr. značek,LANE ASSISTANT, INTELLIGENT LIGHTASSISTANT,navi COLUMBUS, Evropa
7B2	L	STD	12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru

PR-č.	Původ	Rodina	Popis
8S6	L	LEL	2 světla na čtení vpředu
3QM	P	RSV	3-bodový samonavíjecí bezpečnostní pás vpředu
0A2	L	TUE	4-dvéřové provedení
TS1	I	GMO	4-vál. diesel. motor 2,0L Agregát 04L.B
DN4	I	MOT	4-vál.turbodiesel 2,0 L/110 KW(4V) TDI Common-Rail Agregát:TS1/TR1/TOP/T0N/T13/T29/TM4
G0L	I	GSP	6-stupňová mech. převodovka pro 4x4
4UP	L	AIB	Airbag řidiče a spolujezdce s kolenním airbagem a vypínáním airbagu spolujezdce
8GV	L	GEN	Alternátor 180A
8ZH	P	ANT	Anténa s příjmem AM/FM "Diversity"
8G1	P	LIA	Asistent dálkových světel
7Y4	P	SPU	Asistent změny stopy
J2D	L	BAT	Baterie 380A (68Ah)
7P4	L	LOR	Bederní opěra v předních sedadlech, ručně nastavitelná
ND0	L	ADA	Bez adaptéru
0K0	L	ASY	Bez alternativního pohonu
2WA	L	ZBR	Bez dodatečného obutí
1Q0	L	TGL	Bez dynamického tlumiče volantu
3CA	L	TRW	Bez dělicí stěny
6A0	L	FEU	Bez hasicího přístroje
EM0	L	MKE	Bez identifikace únavy
KA0	L	KSU	Bez kamerového systému/senzorů nehody

PR-č.	Původ	Rodina	Popis
9U0	L	BVK	Bez kontroly opotřebení brzdového obložení
ES0	L	LDO	Bez nabíjecí zásuvky
1E0	L	AKB	Bez nádoby na aktivní uhlí
3GA	L	LBH	Bez nákladové podlahy
8X0	L	SWR	Bez omývacího zařízení světlometu
ELO	L	ONL	Bez online služeb
EA0	L	ASG	Bez prodloužené záruky
9HA	L	FFA	Bez přídavného ukazatele poruch funkcí
9M0	L	ZUH	Bez přídavného/nezávislého topení
QQ0	L	LCP	Bez přídavných světel (vnitřní osvětlení)
9D0	L	VEF	Bez přípravy pro vestavbu vysílačky
7W0	L	ESI	Bez rozšířeného bezpečnostního systému
9J0	L	STA	Bez silného zvukového zařízení a regulace intervalu tónu
1U8	L	KLT	Bez sklopného stolku na opěradle předního sedadla
3Y0	L	SSR	Bez stahovací ochranné sluneční clony
3FA	L	DEI	Bez střešního okna (plná střecha)
6K0	L	AWV	Bez systému pro sledování prostoru před vozem/bez autonomního systému nouzového zabrzdění
7G0	L	FVS	Bez systému sledování vozidla (Vehicle-Tracing System)
6M0	L	GPS	Bez síťového programu
3G0	L	KSI	Bez upevnění dětské sedačky (ISOFIX) vpředu
1Y0	L	DIF	Bez uzávěrky diferenciálu

PR-č.	Původ	Rodina	Popis
3X0	L	DLS	Bez vaku na lyže ve vnitřním prostoru
5C0	L	KSA	Bez zvláště vyztužené karosérie

Zobrazuji 1 až 50 z celkem 210 záznamů

První	Předchozí	1	2	3	4
5	Další	Poslední			