

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	7054069075
Datum aktivace kuponu:	21. 04. 2026 15:38:15
Platnost do:	21. 05. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN TMBJP7NE1L0068504	✓ kontrolní číslice je v pořádku	
Tovární značka ŠKODA	Model OCTAVIA COMBI	Typ karoserie kombi
Druh vozidla osobní	Palivo benzín	Výkon 85 kW
Objem 999 ccm	Datum výroby 14. 10. 2019	

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2019	10/2019	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 14. 10. 2019 Stáří vozidla: 6 let 6 měsíců Barva vozidla: Candy White – kód 9P Vyrobeno pro trh: Švýcarsko Strana řízení: levostranné			
	10/2019	10 km	🇨🇭 Švýcarsko	Záznam tachometru
2020	10/2020	28 500 km	🇨🇭 Švýcarsko	Záznam tachometru
2021	10/2021	61 000 km	🇨🇭 Švýcarsko	Záznam tachometru
2022	07/2022	90 000 km	🇨🇭 Švýcarsko	Záznam tachometru
2023	03/2023	120 000 km	🇨🇭 Švýcarsko	Záznam tachometru

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 21. 04. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

7. Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 21. 04. 2026
------	----------------------

Česko

NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti

21. 04. 2026

AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	Škoda
Název modelu	Octavia III Combi
Označení modelu	OCT.COM AMB TS85/1.0 M6F

Datum výroby	14.10.2019
Kód barvy	9P
Barva	Candy White
Kód barvy střechy	9P
Barva střechy	Candy White
Kód převodovky	UDM
Kód motoru	DKRF
Objem ccm	999
Objem(l)	1,00
Výkon(kW)	85
Země	Prodejní program ŠVÝCARSKO
Iso název země	Švýcarsko
Převodovka	6-speed manual transmission
Počet převodových stupňů	6
Řazení	MAN
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	5E53B5

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	"MAXI DOT"
Ostatní	12-volt socket in luggage boot
Ostatní	3-cylinder SI engine 1.0 l unit 04C.D
Ostatní	3-cylinder SI engine 1.0 l/85 kW TSI base engine is TJ4/TOR/T26/TOM/T1D
Ostatní	3-point seat belts, front
Ostatní	4 doors
Ostatní	6-speed manual transmission
Ostatní	8 speakers (passive)
Ostatní	Activated carbon canister (Evaporative Emission Control System (EVAP))
Ostatní	Adapter
Ostatní	Adaptive Cruise Control
Ostatní	Additional exterior noise suppression
Ostatní	Alternator 140 A
Ostatní	Antenna for AM/FM reception, "diversity"
Ostatní	Basic equipment variant
Ostatní	Battery 360 A (69 Ah)
Ostatní	Black decorative trims
Ostatní	Black roof rails
Ostatní	Breakaway interior rearview mirror, auto-dimming
Ostatní	Candy White/Candy White
Ostatní	Carpet mats in front and rear

Ostatní	Carrier frequency 433.92 MHz–434.42 Mhz
Ostatní	Center armrest in front
Ostatní	Center console
Ostatní	Central locking w/ radio remote control,interior controls, without SAFELOCK
Ostatní	Climatronic with impact pressure control, CFC-free
Ostatní	Comfort telephony with WLAN and wireless charging
Ostatní	Completely foldable front passenger seatbackrest
Ostatní	Control (in-plant)
Ostatní	Curb weight range 1
Ostatní	DAB – Digital radio reception
Ostatní	Deviating installation
Ostatní	Disc brakes in front (Geomet D)
Ostatní	Disc brakes, rear
Ostatní	Door panels with upholstery
Ostatní	Driver knee airbag
Ostatní	Driving on the right
Ostatní	Electronic differential lock XDS, dynamic traction support
Ostatní	Electronic immobilizer
Ostatní	Electronic stability control (ESC)
Ostatní	Emission standard EU6 DG
Ostatní	Equipment options subset for Switzerland
Ostatní	Exterior mirror housings and various add-on parts in body color
Ostatní	Exterior mirrors, power-adjustable/ heated
Ostatní	External, USB type A, 1x USB socket
Ostatní	Foldable passanger front seat (LHD)
Ostatní	Forward Collision Warning Front Assist, Autonomous Emergency Braking (for Adapt.Cruise Control ACC up to 160 km/h)
Ostatní	Fresh air intake system with combinationfilter
Ostatní	Front fog lamps
Ostatní	Front head restraints
Ostatní	Front stabilizer bar
Ostatní	Front-wheel drive
Ostatní	Fuel filler cap
Ostatní	Fuel system for fuel-injected SI engine
Ostatní	Function "SMART LINK"
Ostatní	Gearshift knob/handle in leather
Ostatní	Glove compartment with cooling system
Ostatní	Guide & Inform contract duration: 3 years
Ostatní	H7 headlamps with LED separate daytime running lamps
Ostatní	Hand brake lever
Ostatní	Hand brake lever handle in leather

Ostatní	Headlight range control
Ostatní	Heated winscreen washer nozzles
Ostatní	Heat-reflecting windshield
Ostatní	Hill hold control
Ostatní	Chrome package
Ostatní	Information kit in French
Ostatní	Initial standard fuel filling (6L)
Ostatní	Inlay, Aluminum Convergence, Anthracite
Ostatní	Installation differentiation for transmission MQ 200_GA -- vehicle components --
Ostatní	Instrument cluster, km/h speedometer
Ostatní	ISOFIX anchorage points (mounting fixture for child seats on rear seats)
Ostatní	Key for locking system with remote control
Ostatní	Labels in German, French and Dutch
Ostatní	Leather-wrapped multi-function steering wheel (3-spoke)
Ostatní	LED rear combination lamps
Ostatní	Left exterior mirror, convex
Ostatní	Left-hand drive
Ostatní	LongLife Service Regime
Ostatní	Luggage compartment cover, sliding
Ostatní	Luggage compartment floor covering "Comfort"
Ostatní	Luggage compartment lighting
Ostatní	Manual height adjustment for front seats
Ostatní	Manually adjustable lumbar support in front seats
Ostatní	Navigation data for Western Europe on SD card
Ostatní	Navigation system "Discover Media" with TFT touch screen
Ostatní	No special edition
Ostatní	No special purpose vehicle, standard equipment
Ostatní	Non-smoker's package
Ostatní	Not hot country
Ostatní	Operating permit, alteration
Ostatní	Operating voltage 12 V
Ostatní	Park distance control in front and rear
Ostatní	Part set without country-specific prescriptive standard
Ostatní	Pedestrian Monitoring
Ostatní	Power windows with comfort operation and circuit breaker
Ostatní	Radio "Composition Media"
Ostatní	Rear axle weight, type 1
Ostatní	Rear exhaust tailpipe (standard)
Ostatní	Rear floor panel module, type 4
Ostatní	Rear fog lamp

Ostatní	Rear shock absorption, basic version 1
Ostatní	Rear window wiper and washer system with intermittent control
Ostatní	Reflectors in the front doors (for 4-door vehicles also in the rear doors)
Ostatní	Refrigerant R1234yf
Ostatní	Region
Ostatní	Regional code " ECE " for radio
Ostatní	Right exterior mirror, convex
Ostatní	Seat heater for front seats separately controlled
Ostatní	Seat trim covers in fabric
Ostatní	Selection
Ostatní	Separate daytime running light with automatic headlight control and manual Coming and Leaving Home feature
Ostatní	Service indicator 30 000 km or 2 years (variable)
Ostatní	Shock absorption in front
Ostatní	Side airbag in front with curtain airbag
Ostatní	Side and rear windows in heat-insulatingglass
Ostatní	Special edition 2024 for EU forces Life:PI1/2,4KF,KA2,4K5/6,7AL,PLD,Metal. R-Line:PJ7,4K5/6,7AL,PXA,PLD,Metallic
Ostatní	Special identification label for EC for M1 passenger vehicles
Ostatní	Special interior noise suppression
Ostatní	Spectacle storage compartment/bracket
Ostatní	Speed-related variable steering assist (Servotronic)
Ostatní	Standard bumpers
Ostatní	Standard climatic zones
Ostatní	Standard electronic engine sound
Ostatní	Standard manufacturing sequence
Ostatní	Standard paint coating
Ostatní	Standard pedal cluster
Ostatní	Standard rear axle
Ostatní	Standard rear seat release
Ostatní	Standard seats in front
Ostatní	Standard wheel bolts
Ostatní	Start-stop system with regenerative braking
Ostatní	Steel wheels 6.5J x 16 weight-optimized
Ostatní	Storage compartment pack. with storage under passenger seat, w/o fire extinguisher
Ostatní	Storage compartments with cover in trunkside panel
Ostatní	Sun visors with mirror and airbag label on front passenger side
Ostatní	Suspension range 01 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Tailgate without electrical opening
Ostatní	Three rear head restraints
Ostatní	Tire Mobility Set: 12-volt compressor and tire sealant
Ostatní	Tire pressure monitoring system

Ostatní	Tire suppliers for EU countries
Ostatní	Tires 205/55 R16 91V
Ostatní	Tool kit
Ostatní	Tow bar, removable and lockable
Ostatní	Tow bar, removable with adaptor
Ostatní	Transport protection film with additional transport protection measures
Ostatní	Two reading lights in front, two in rear
Ostatní	Two-tone horn
Ostatní	Type approval country Switzerland
Ostatní	Unsplit rear seat bench, split folding backrest, with center armrest
Ostatní	Vehicle class differentiation –5E0–
Ostatní	Visual and acoustic seat belt reminder, electric contact
Ostatní	Voice control
Ostatní	Volkswagen Car-Net
Ostatní	Wagon
Ostatní	Washer fluid level indicator
Ostatní	Weight range 5 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Wheel trims
Ostatní	Wheelbase
Ostatní	Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor
Ostatní	Without "drive select"
Ostatní	Without add. lights (interior lighting)
Ostatní	Without additional front underbody guard
Ostatní	Without additional malfunction display
Ostatní	Without additional tires
Ostatní	Without alternative drive system
Ostatní	Without auxiliary heater/parking heater
Ostatní	Without brake pad wear indicator
Ostatní	Without camera and without distance sensor (driver assistance system)
Ostatní	Without camera systems/accident sensors
Ostatní	Without decals and emblems
Ostatní	Without delivery equipment
Ostatní	Without driver alert system
Ostatní	Without dynamic road sign display
Ostatní	Without ECO function
Ostatní	Without electric motor (hybrid)
Ostatní	Without Emergency call service
Ostatní	Without extended safety system
Ostatní	Without folding table on front seat backrest
Ostatní	Without headlamp washer system

Ostatní	Without heat accumulator/auxiliary heater
Ostatní	Without child seat anchora in front (ISOFIX)
Ostatní	Without interior light in footwell
Ostatní	Without lane change assist
Ostatní	Without light control
Ostatní	Without luggage/load compartment floor
Ostatní	Without mass damper for steering wheel
Ostatní	Without mud flap
Ostatní	Without partition
Ostatní	Without preparation for two-way radio installation
Ostatní	Without preparation for VTS (vehicle tracking system)
Ostatní	Without protective film for scuff plate
Ostatní	Without rear spoiler
Ostatní	Without rear stabilizer bar
Ostatní	Without roll-up sunshade
Ostatní	Without roof insert (standard roof)
Ostatní	Without ski bag
Ostatní	Without special body measures
Ostatní	Without supertone system and tone sequence control
Ostatní	Without tie down straps/net/pocket
Ostatní	Without vehicle inlet

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla

Candy White – kód 9P

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

21. 04. 2026

Značení skel

NE

12. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.